


**STAMFORD®**

مولادات S7 ذات الجهد العالي  
دليل المالك





# جدول المحتويات

---

1 .....	. 1. مقدمة.....
3 .....	. 2. احتياطات السلامة.....
13 .....	. 3. توجيهات السلامة ومعاييرها.....
19 .....	. 4. مقدمة.....
21 .....	. 5. الرفع والتخزين والنقل.....
25 .....	. 6. استعمال المولد.....
31 .....	. 7. تركيب جهاز المولد.....
39 .....	. 8. الخدمة والصيانة.....
59 .....	. 9. تحديد الأجزاء.....
63 .....	. 10. البيانات الفنية.....
65 .....	. 11. قطع غيار الصيانة.....
67 .....	. 12. نهاية العمر.....

---

هذه الصفحة فارغة عمداً.

# مقدمة

1

## عام

1.1

يعد هذا المستند بمثابة دليل للاستخدام المقصود وتشغيل المنتج (المنتجات) المفصل على الغلاف الأمامي. اقرأ المعلومات والإجراءات الواردة في هذه الوثيقة. يجب الالتزام بالمعلومات والإجراءات في جميع الأوقات. ويمكن اعتبار عدم الالتزام بالمعلومات والإجراءات إساءة استخدام ويمكن أن يؤدي إلى إصابة أو خسارة أو تلف الأفراد أو المعدات.

الجدول 1. عناوين الشركة

عناوين الشركة والممثل الأوروبي المعتمد	
Cummins Generator Technologies Bvd. Decebal 116A Craiova Dolj 200746 رومانيا	Cummins Generator Technologies ساحة النافورة لينش وود بيترورو PE2 6FZ المملكة المتحدة

## الشُّؤون القانونية

1.2

المولد هو ملكية فكرية لشركة Cummins Generator Technologies Ltd (يشار إليها أيضًا باسم "CGT" أو "الشركة المصنعة" أو "بالأسماء التجارية" "STAMFORD" أو "AvK" في هذا الدليل).

تُعد STAMFORD VITA™ و AvK™ و STAMFORD MX321™ و MX322™ علامات تجارية مسجلة لشركة Cummins Generator Technologies Ltd. جميع الحقوق المتعلقة بالمولود الكهربائي ومبدأ عمل الآلة والرسومات ذات الصلة وما إلى ذلك تعود إلى شركة Cummins Generator Technologies LTD. وتخصيص لقانون حقوق النشر. يسمح بالنسخ فقط بموافقة خطية مسبقة. حقوق الطبع والنشر محفوظة. Cummins Generator Technologies. جميع الحقوق محفوظة. الاسم التجاري Cummins و العلامة التجارية Cummins Inc هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Cummins Inc.

## الدليل

1.3

يحتوي هذا الدليل على إرشادات وتعليمات لتركيب وتشغيل المعدات المحددة على الغلاف الأمامي للدليل. لا يتضمن هذا الدليل إرشادات تتصل بإصلاح مولد التيار المتردد وصيانته. اتصل بخدمة عملاء Cummins Generator Technologies (CGT) للحصول على معلومات الخدمة.

قبل تشغيل الجهاز، اقرأ هذا الدليل. تأكد من أن جميع الموظفين الذين يعملون على المعدات لديهم إمكانية الوصول إلى الدليل وجميع الوثائق ذات الصلة المرفقة به. قد يؤدي سوء الاستخدام أو عدم الالتزام بالتعليمات أو استخدام أجزاء غير معتمدة إلى إبطال ضمان المنتج ويؤدي إلى الخسارة أو الإصابة أو التلف.

بعد هذا الدليل جزءاً أساسياً من المعدات. تأكد من أن الدليل متاح لجميع الموظفين المعنيين طوال عمر الجهاز.  
تم إعداد الدليل للفنيين والمهندسين الكهربائيين والميكانيكيين المهرة، الذين لديهم معرفة وخبرة سابقة في المعدات من هذا النوع. إذا كنت في شك، فاتصل بفرع CGT المحلي لديك.

### ملحوظة

المعلومات الواردة في هذا الدليل كانت صحيحة عندما تم نشرها. ربما تم استبدالها بسبب سياستنا للتحسين المستمر. قم بزيارة [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com) للحصول على أحدث الوثائق.

## لغات الدليل

1.4

توفر أدلة هذا المنتج باللغات الموضحة أدناه، والتي يمكن العثور عليها على موقع ويب [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com).

---

الجدول 2. اللغات اليدوية ذات الجهد العالي S7

اللغة ونوع الدليل ورقم جزء المستند		
A073D155	المالك	(Arabic (ar-sa
A073D157	المالك	(de-de)
A064Z135	المالك	(en-us) الإنجليزية
A073D174	المالك	(es-es) الإسبانية
A073D156	المالك	(fr-fr) الفرنسية
A073D162	المالك	(it-it) الإيطالية
A073D163	المالك	(ja-jp) اليابانية
A073D165	المالك	(pl-pl) البولندية
A073D167	المالك	(pt-pt) البرتغالية
A073D171	المالك	(ru-ru) الروسية
A073D175	المالك	(sv-se) السويدية
A065G896	المالك	(zh-cn) الصينية

## احتياطات السلامة

2

### معلومات السلامة والإشارات المستخدمة في الدليل

2.1

تصف لوحات الخطر والتحذير والتبيه المستخدمة في هذا الدليل مصادر المخاطر وعواقبها وكيفية تجنب الإصابة. تؤكد لوحات الإشارات الإرشادات المهمة والحرجة.

خطر

يوضح الخطر موقف خطير، وما لم يتم تجنبه، سيؤدي إلى الموت أو إصابة بالغة.

تحذير

يوضح التحذير موقف خطير، وما لم يتم تجنبه، قد يؤدي إلى الموت أو إصابة بالغة.

تبيه

يوضح التبيه موقف خطير، وما لم يتم تجنبه، قد يؤدي إلى إصابة بسيطة أو متوسطة.

ملحوظة

تشير الإشارات إلى طريقة أو ممارسة يمكن أن تؤدي إلى تلف المنتج، أو تفتت الانتباه إلى معلومات أو توضيحات إضافية.

### التوجيه العام

2.2

- احتياطات السلامة هذه هي للإرشادات العامة. تهدف هذه المعلومات إلى استكمال إجراءات السلامة الخاصة بك والقواعد والقوانين واللوائح المعامل بها.

### متطلبات التدريب والمهارة للموظفين

2.3

لا يمكن تنفيذ مهام وأو إجراءات التشغيل والتركيب والخدمة والصيانة إلا من قبل الموظفين الذين:

- أكملت التدريب ذي الصلة والقابل للتطبيق والمعتمد.
- تعرف على المعدات، وافهم المهمة (المهام) والإجراء (الإجراءات) واعرف الأخطار / المخاطر ذات الصلة.
- معرفة واتباع إجراءات الطوارئ الخاصة بالموقع / المكان والقوانين واللوائح المعامل بها.

### تقييم المخاطر

2.4

- يجب على شركة التركيب / المشغل / الخدمة / الصيانة إجراء تقييم للمخاطر لتحديد جميع المخاطر والمخاطر ذات الصلة.
- أثناء التشغيل، يجب أن يقتصر الوصول إلى المولد على الموظفين المدربين والذين يعرفون جميع المخاطر والمخاطر ذات الصلة. ارجع إلى: [القسم 2.3 في الصفحة 3](#).

### معدات الحماية الشخصية (PPE)

2.5

يجب على الموظفين الذين يقومون بتركيب أو تشغيل أو صيانة أو صيانة المولد:

- الحصول على الحد الأدنى من معدات الحماية الموصى بها (راجع الشكل أدناه). يجب أن تتم الموافقة على معدات الحماية للمهمة أو الإجراء.
- تعرف على كيفية استخدام معدات الحماية بشكل صحيح، راجع: [القسم 2.3 في الصفحة 3](#).
- استخدم معدات الحماية وفقاً لتوجيهات تقييم المخاطر، راجع: [القسم 2.4 في الصفحة 3](#).



الشكل 1. الحد الأدنى الموصى به من معدات الحماية الشخصية (PPE)

## 2.6 الأدوات والمعدات

يجب أن يعرف جميع الموظفين كيفية استخدام الأدوات والمعدات بأمان، راجع: [القسم 2.3 في الصفحة 3](#).

يجب أن تكون جميع الأدوات والمعدات المستخدمة:

- مناسبة للمهمة والإجراء.
- معزول كهربائياً (ليس أقل من جهد خرج المولد)، راجع: [القسم 2.4 في الصفحة 3](#).
- في حالة صالحة للاستعمال الآمن.
- ضمن تقييم المخاطر، يرجى الرجوع إلى: [القسم 2.4 في الصفحة 3](#).

## 2.7 لافتات معلومات السلامة

يتم توفير علامات معلومات السلامة على الجهاز للإشارة إلى المخاطر والتأكد على التعليمات. قبل تشغيل المعدات:

- يجب أن يعرف الموظفون ويفهمون علامات معلومات سلامة المولد والمخاطر / الأخطار المرتبطة بها.



الشكل 2. أمثلة على علامات معلومات السلامة

تختلف علامات معلومات السلامة حسب مواصفات المولد.

## 2.8 إشارات خطر المولد

خطر
<p>الموصلات الكهربائية النشطة قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق. لمنع الإصابة وقبل العمل على الموصلات المباشرة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إيقاف وعزل المولد عن كافة مصادر الطاقة.</li> <li>• إزالة أو عزل الطاقة المخزنة.</li> <li>• اختبار الأجزاء المعزولة للعزل الكهربائي باستخدام جهاز اختبار الجهد المناسب.</li> <li>• استخدم إجراءات السلامة الفقل بأمان.</li> </ul>

## خطر

### اختبار الموصلات الكهربائية المباشرة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق. لمنع الإصابة وقبل الاختبار على الموصلات الكهربائية النشطة أو بالقرب منها:

- اتخذ الاحتياطات المعول بها لمنع الاتصال بالموصلات الحية، راجع: فصل احتياطات السلامة.
- قم بإجراء الاختبار على الموصلات المباشرة أو بالقرب منها، فقط في حالة الضرورة القصوى.
- يجوز فقط للأفراد المدربين إجراء الاختبار على الموصلات الكهربائية المباشرة أو بالقرب منها.
- لا تقم بإجراء الاختبار على الموصلات الكهربائية الحية أو بالقرب منها بمفردها: يجب أن يكون هناك شخص مختص آخر ومدرب على عزل مصادر الطاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ.

## خطر

### الأجزاء الميكانيكية الدوارة

قد يؤدي دوران الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة باثر الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعرش. لمنع الإصابة:

- قبل تشغيل المولد: يجب تغطية الوصلة الدوارة بين المولد والمحرك الرئيسي بواغي أو غطاء.
- قبل محاولة القيام بمهام الخدمة أو الصيانة أو إزالة الأغطية من الأجزاء الدوارة، قم بإيقاف تشغيل مجموعة المولدات وعزلها عن جميع مصادر الطاقة، وعزل الطاقة المخزنة واستخدم إجراءات السلامة الخاصة بالقلق بأمان.

## خطر

### اختبار على الأجزاء الميكانيكية الدوارة

قد يؤدي دوران الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة باثر الاصطدام أو السحق أو القطع والتعثر. لمنع الإصابة وقبل إزالة أغطية الأمان للختبار على الأجزاء الميكانيكية الدوارة أو بالقرب منها:

- اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع ملامسة الأجزاء الميكانيكية الدوارة المكسوقة، راجع فصل احتياطات السلامة.
- اختر أو بالقرب من الأجزاء الميكانيكية الدوارة المكسوقة فقط عند الضرورة القصوى.
- لا تقم بإجراء الاختبار على الأجزاء الميكانيكية الدوارة المكسوقة أو بالقرب منها بمفردها: يجب أن يكون هناك موظفون إضافيون يعرفون كيفية عزل مصادر الطاقة واتخاذ الإجراءات في حالات الطوارئ.

## خطر

### سقوط الأجزاء الميكانيكية

قد يؤدي سقوط الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة باثر الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعرش. للوقاية من الإصابة أو الوفاة وقبل الرفع:

- تحقق من قدرة معدات الرفع وحالتها ومرافقها.
- تحقق من سعة وحالة ومرافقات ملحقات الرفع.
- تحقق من سعة وحالة ومرافق نقطة (نقط) الرفع على الحمولة.
- تحقق من كتلة الحمولة وسلامتها واستقرارها.
- إذا كان ذلك متاحاً: قم بتركيب تجهيزات النقل الطرفية وغير الخاصة بمحرك الأقراص لمنع الحركة وتلف المحامل.
- احتفظ بالمولد في وضع أفقى عند الرفع.
- لا تستخدم نقاط رفع المولد لرفع مجموعة المولدات الكاملة.
- لا تستخدم نقاط الرفع المبردة لرفع المولد أو مجموعة المولدات الكاملة.
- لا تقم بإزالة ملصق الرفع المرفق بجهاز نقاط الرفع.

## إشعارات تحذير المولد

### تحذير

#### الأغلفة

يمكن تركيب المولدات داخل حاوية لأسباب حماية البينة أو تقليل الضوضاء أو النقل. قبل الدخول إلى العلبة لمنع الإصابة أو الوفاة، يجب على الموظفين:

- تعرف على المخاطر / الأخطار ذات الصلة.

• أن يكون لديك طريق وصول آمن داخل وخارج العلبة، وأن تتمتع بتهوية كافية وأن تتلزم بمناطق خطر المولد.

- ارتداء معدات الحماية المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك عند العمل مع مولدات الجهد المتوسط أو العالي:

• أدخل العلبة عندما يكون المولد قيد التشغيل، فقط في حالة الضرورة القصوى.

- لتقليل المخاطر التي يتعرض لها الموظفون، استخدم أنظمة التخفيض والمراقبة والقياس عن بعد.

### تحذير

#### صندوق الأجهزة الطرفية

لا تقم بتعديل لوحات الصندوق الطرفى أو المكونات الداخلية للصندوق الطرفى. يمكن أن يؤدي التعديل (التعديلات) إلى حدوث ماس كهربائى أو حدوث وميض قوسى ويسبب فى الإصابة أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق. لمنع الإصابة:

- راجع: تحذير القوس الوميض في فصل احتياطات السلامة.

• اتصل بخدمات عملاء STAMFORD / AvK™ ([www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com)) للحصول على إرشادات قبل إجراء تعديلات على لوحات الصندوق الطرفى أو المكونات الداخلية.

### تحذير

#### الفلash القوسى

يمكن أن يتسبب حدث وميض القوس داخل الصندوق الطرفى، أو على ملفات المولد أو عند الكابلات الخارجية من الصندوق الطرفى، في حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة بسبب: الضوضاء، والحرائق، والتاثير الناتج عن الحطام المتطاير/المنصهر وأو الغازات الساخنة. لمنع الإصابة أو الوفاة بسبب الفلاش القوسى:

- لا تقترب من المولد أثناء التشغيل إلا إذا كنت ترتدي معدات الحماية الشخصية المناسبة، راجع: فقرة معدات الحماية الشخصية.

• يجب تدريب الموظفين الذين يعملون بالقرب من مولد كهربائي قيد التشغيل على الوعي بمخاطر الفلاش القوسى، راجع فقرة التدريب.

الفلاش القوسى هو ظاهرة يترك فيها وميض التيار الكهربائي مساره المقصود وينتقل عبر الهواء من موصل إلى آخر، أو إلى الأرض. يمكن أن يكون سبب الفلاش القوسى العديد من الأشياء، مثل: فشل المواد أو التأكل أو التركيب غير الصحيح.

تقع على عاتق الشركة التي تقوم بالتركيب/المشغل مسؤولية إجراء تقييم مخاطر وميض القوس الكهربائي كجزء من التركيب الكامل، بما في ذلك الاتصال بمصادر الطاقة الأخرى.

يمكن أن تشمل مخاطر الوميض القوسى ما يلي: الضوضاء الشديدة والغازات الساخنة والمتوسعة بسرعة وموجة الضغط المتعددة والحطام المتطاير (بما في ذلك النحاس المنصهر) والتعرض للأشعة فوق البنفسجية المكثفة.

عندما يكون المولد متصلًا بمصادر طاقة أخرى، يمكن أن يتجاوز الفلاش القوسى وميض القوس الناتج عن مولد التيار المتردد الفردي. يمكن أن تكون مصادر الطاقة الإضافية هذه عبارة عن أحمال كهربائية تخزن الطاقة (مثل المحولات والمكثفات وما إلى ذلك)، ومولدات متزامنة أو مقترنة بشبكة رئيسية.

على الرغم من ندرة حدوث وميض قوسى في مولد التيار المتردد، فمن المهم أن تتخذ شركة التركيب/الشركة المشغلة التدابير المعمول بها لضمان سلامة الموظفين. وفقًا لممارسات العمل الآمن للكهرباء المحلية، يجب تدريب الموظفين العاملين حول المولد الجاري على معرفة مخاطر الفلاش القوسى. يجب ارتداء معدات الحماية الشخصية عند العمل بالقرب من مولد التيار المتردد، راجع: فصل احتياطات السلامة [القسم 2.5 في الصفحة 3](#).

#### مولدات الجهد المتوسط والجهد العالي

يمكن تزويد مولدات الجهد المتوسط والجهد العالي بملصقات تحذيرية ومعلومات إضافية. يمكن تركيب فتحة (فتحات) تخفيف الضغط في الصندوق الطرفى. يمكن أن تختلف فتحة (فتحات) تخفيف الضغط عن تلك الموضحة في الشكل أدناه.

في حالة تركيبها، تأكد من أن فتحة (فتحات) تخفيف الضغط آمنة وصالحة للخدمة. لا تقم ب拔الة أو عرقلة أو وضع حمولة على فتحة (فتحات) تخفيف الضغط.



الشكل 3. صور الفلاش القوسي

#### تحذير

##### ماء مكثف

يمكن أن يتسبب تشغيل مولد التيار المتردد باستخدام الماء المكثف في حدوث إصابات خطيرة بسبب الصدمات الكهربائية أو الحروق أو التعرض للحطام والجزيئات المتطايرة. لمنع الإصابة وقبل تشغيل المولد:

- استخدم السخانات المانعة للتكتف (إذا تم تركيبها) لمنع تراكم التكيف.
- تحقق من وجود الماء المكثف.

في حالة وجود ماء مختلف، قم بتصريف/إزالة الماء، ثم قم بتجفيف المولد وفحصه، راجع: فصل الصيانة والخدمة.

#### تحذير

##### اقتران المولد

قد يؤدي تحريك الأجزاء الميكانيكية أثناء عملية التوصيل إلى حدوث إصابة خطيرة عن طريق سحقها أو قطعها أو محاصرتها. عند توصيل المولد بمحرك رئيسي أو عند تركيب مكونات كبيرة، لمنع الإصابة:

- يجب على الأفراد إبعاد أنفاسهم وأجزاء الجسم عن أسطح أداة التوصيل أثناء عمليات التوصيل و/أو التركيب.

#### تحذير

##### بينات التشغيل الخطرة (الأجواء المتفجرة)

يمكن أن يؤدي استخدام المولدات في جو متفجر إلى حدوث إصابات خطيرة أو الوفاة بسبب الحروق و/أو الحطام المتطاير والجسيمات والأبخرة. لمنع الإصابة أو الوفاة:

- لا تقم بتركيب أو تشغيل المولد في مكان يتحمل أن يكون فيه الجو المحيط قابلاً للانفجار.

### **تحذير**

أسطح ساخنة ومصادر لهب

- يمكن أن يؤدي التلامس مع الأسطح الساخنة إلى حدوث اصابات خطيرة والوفاة بسبب الحرائق. ثمة خطر نشوب حريق عند ملامسة الأسطح الساخنة بواسطة عناصر قابلة للاشتعال. لمنع الإصابة أو الوفاة أو خطر نشوب حريق:
- تجنب ملامسة الأسطح الساخنة.
  - قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، راجع: فصل احتياطات السلامة.
  - تأكيد من عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من السخان المضاد للتكتيف أو الاتصال به (في حالة تركيبه).
  - تأكيد من عدم تخزين المواد القابلة للاحتراق أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المولد أو المحرك الرئيسي، بما في ذلك نظام (أنظمة) التهوية والعادم حيثما أمكن.

### **تحذير**

الضجيج

- يمكن أن تتسبب الضوضاء الناتجة عن تشغيل المولد في حدوث أضرار جسمية ودائمة في السمع. لمنع الإصابة:
- قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة. راجع فقرة معدات الحماية الشخصية.

### **تحذير**

التركيبات وحماية النظام الكهربائي غير الصحيحة

يمكن أن يؤدي التركيب الكهربائي وأو حماية النظام بشكل غير صحيح إلى حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية والحرائق. لمنع الإصابة أو الوفاة قبل بدء العمل، يجب على الموظفين:

- أكملت التدريب ذي الصلة والمقابل للتطبيق المعتمد.
- تعرف على المعدات، وافهم المهمة (المهام) والإجراء (الإجراءات).
- تعرف على الأخطار / المخاطر ذات الصلة.
- معرفة وإطاعة إجراءات الطوارئ الخاصة بالموقع / المكان والقوانين واللوائح المعامل بها.

### **تحذير**

الموصلات الكهربائية النشطة

يمكن أن تتسبب الموصلات الكهربائية الحية عند أطراف الملف في حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحرائق. بعد اختبار مقاومة العزل، لمنع الإصابة أو الوفاة:

- قم بتفریغ اللفات مباشرة بعد انتهاء الاختبار عن طريق قصرها على الأرض المناسبة. يجب أن يتم تفريغ اللفات لأكبر من:

  1. مدة زمنية تساوي مدة الاختبار.
  - أو
  2. 5 دقائق.

### **تحذير**

التاريض

يمكن أن تتسبب المولدات المؤرضة بشكل غير صحيح في حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة أو تلف خطير في المعدات نتيجة لصدمة كهربائية أو عطل كهربائي. لتجنب تلف المعدات أو الإصابة أو الوفاة:

- يجب أن يتم تاريض المولد بشكل دائم، ما لم يكن التطبيق أو القوانين واللوائح المعامل بها لا تسمح بتاريض المولد.

### **تحذير**

أعد توصيل مصدر الطاقة

يمكن أن يتسبب إعادة الاتصال العرضي لمصادر الطاقة أثناء أعمال الخدمة والصيانة في حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة بسبب الصدمات الكهربائية أو الحروق أو التكسير أو القطع أو الاصطدام. للوقاية من الإصابة وقبل البدء بأي أعمال خدمة وصيانة:

- عزل المولد عن مصادر الطاقة.
- منع استخدام المولد مع إجراءات السلامة قفل / وضع علامة خارج.
- لا تكسر أو تتجاوز إجراءات الأمان / القفل.

### **تحذير**

حقل مغناطيسي قوي

يمكن أن يتسبب المجال المغناطيسي القوي من مولد المغناطيس الدائم (PMG) أو نظام تعزيز الإثارة (EBS)، في حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة عن طريق التداخل مع الأجهزة الطبية المزروعة. لمنع الإصابة أو الوفاة:

- لا تعمل بالقرب من مولد مغناطيسي دائم (PMG) أو نظام تعزيز الإثارة (EBS) إذا كان لديك جهاز طبي مزروع.

### **تحذير**

استخدام غير صحيح أو غير ملائم

قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو غير السليم للمولد إلى تلف المعدات أو الإصابة الخطيرة أو الوفاة. لمنع الإصابة أو الوفاة أو تلف المعدات:

- حدد دائماً مولد التيار المتردد الصحيح للاستخدام والتطبيق المقصود.
- تأكيد من أن المولد والمحرك الرئيسي متواافقان ومناسبان للتطبيق المقصود.
- قم دائماً بتركيب المولد وفقاً للدليل (الأدلة) الأصلي والرسم (الرسومات) الفنية المرفقة مع المولد.
- الالتزام بالقواعد واللوائح المعمول بها محلياً.
- تأكيد من تشغيل المولد وفقاً للدليل (الأدلة) وفي حدود لوحة تصنيف المولد.
- لا تستخدم مولد التيار المتردد التالف أو المعيب.

إذا تم اكتشاف العيب (العيوب):

- إيقاف وعزل المولد عن كافة مصادر الطاقة.
- إزالة أو عزل الطاقة المخزنة.
- استخدم إجراءات السلامة الخاصة بالفشل بأمان.
- امنع استخدام الإضافي لمولد التيار المتردد حتى يتم إصلاحه وإعادته إلى حالة صالحة للخدمة.

### **تحذير**

إزالة أغطية السلامة

يوجد خطر عند إزالة أغطية أمان المولد. يمكن أن تتسبب الحطام والجزيئات المتتساقطة في إصابة خطيرة أو الوفاة نتيجة الاصطدام أو القطع أو الثقب. يوجد التعرض لإطلاق الحطام والجسيمات المدفع ميكانيكيًا في جميع الاتجاهات (افقياً وعمودياً) حيث تتم إزالة الأغطية. لمنع الإصابة أو الوفاة:

- قم بتركيب ملصقات السلامة في الأماكن الموضحة على ظهر ورقة الملصقات المرفقة.
- اتبع ملصقات السلامة.
- راجع دليل الخدمة قبل إزالة الأغطية.



الشكل 4. ملصق السلامة

#### **تحذير**

##### التعرض للحطام والجسيمات المقدوقة

يمكن أن تتسبب الحطام والجزيئات المتساقطة في إصابة خطيرة أو الوفاة نتيجة الاصطدام أو القطع أو الثقب. يوجد التعرض للإطلاق الميكانيكي للحطام والجزيئات في جميع الاتجاهات (أفقياً ورأسيًا) في المناطق المحيطة بمخرج (مأخذ) هواء المولد ومدخل (مدخل) الهواء ونهاية المود المفتوح (المعروف أيضاً باسم DE Drive End)). لمنع الإصابة أو الوفاة.

- الابتعاد عن مدخل (مداخل) الهواء ومخرج (مخارج) الهواء عند تشغيل المولد.
- لا تضع أدوات تحكم المشغل بالقرب من مدخل (مداخل) الهواء أو مخرج (مأخذ) الهواء.
- لا تقم بتشغيل مولد التيار المتردد خارج معاملات لوحة التقييم حتى لا تتسبب في زيادة السخونة.
- لا تقم بتحميل مولد التيار المتردد أكثر من اللازم.
- لا تقم بتشغيل مولد كهربائي يعرض اهتزازاً مفرطاً.
- لا تقم بـمزامنة المولدات المتوازية خارج المعلمات المحددة.

#### **تحذير**

##### التعرض للجسيمات والأبخرة من مولد التيار المتردد.

يمكن إطلاق الجسيمات والأبخرة في جميع الاتجاهات (أفقياً وعمودياً) من مكان تركيب تهوية المولد. لتجنب أو الإصابة:


- تجنب المناطق المحيطة بفتحات التهوية وماخذ (مأخذ) الهواء ومخرج (مأخذ) الهواء عند تشغيل المولد.
- استخدم معدات الحماية الشخصية الصحيحة عند العمل حول مولد كهربائي.

#### **تحذير**

##### التعرض للجسيمات والأبخرة من صناديق الأجهزة الطرفية لمولد التيار المتردد.

يمكن إطلاق الجسيمات والأبخرة في جميع الاتجاهات (أفقياً وعمودياً) من حيث يتم تركيب لوحت تحرير ضغط الصندوق الطرفي. يمكن وضع غطاء (لوحات) تحرير ضغط الصندوق الطرفي في مواضع واتجاهات مختلفة. لتجنب أو الإصابة:

- يجب على الأفراد الابتعاد عن غطاء (أغطية) تحرير ضغط الصندوق الطرفي أثناء تشغيل المولد.



الشكل 5. صورة منطقة خطر مولد الجهد العالي S7

PM = المحرك الرئيسي / المحرك / نظام القيادة

## 2.10 إشعارات تحذير المولد

### تنبيه

#### المواد الخطرة

يمكن أن تسبب المواد الخطرة إصابات طفيفة أو متوسطة. التعرض لفترات طويلة أو متكررة للمواد الخطرة يمكن أن يسبب حالات طبية خطيرة. لمنع الإصابة:

- قم دائمًا بقراءة التعليمات المقدمة من قبل الشركة المصنعة للمنتج والالتزام بها.
- استخدام المواد والتعامل معها وتخزينها على النحو المحدد من قبل الشركة المصنعة للمنتج.
- قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، راجع فصل احتياطات السلامة.

### تنبيه

#### المرات والدرازبين مفقودة

يمكن أن تتسرب المرات والدرازبين التي تم إزالتها مؤقتًا للوصول إلى الخدمة والصيانة في حدوث إصابات طفيفة أو متوسطة جراء حوادث الانزلاق والتغزير والسقوط. للوقاية من الإصابة وقبل البدء:

- قم بتقييم المخاطر والمخاطر، واتخاذ الاحتياطات المعمول بها للعمل الآمن، ووضع التحذيرات ومنع وصول الأشخاص غير المصرح لهم.

### تنبيه

#### الغبار والجسيمات / الأبخرة محمولة جواً

يمكن أن يسبب الغبار والجسيمات والأبخرة الأخرى المحمولة في الهواء إصابات طفيفة أو متوسطة عن طريق تهيج الرئتين والعينين. التعرض لفترات طويلة أو متكررة يمكن أن يسبب حالات طبية خطيرة. لمنع الإصابة:

- استخدم تقنية الشفط الميكانيكي لإزالة الغبار والجسيمات والأبخرة محمولة بالهواء.
- تهوية المنطقة بشكل كامل.
- قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة. راجع فصل احتياطات السلامة.

---

هذه الصفحة فارغة عمداً.

## توجيهات السلامة ومعاييرها

3

عام

3.1

يفي STAMFORD® وAvK® بالتوجيهات والمعايير الوطنية والدولية المعهول بها ذات الصلة بمولدات التيار المتردد. يجب تشغيل المولد ضمن الحدود المحددة في المعايير ذات الصلة وضمن المعلمات الموجودة على لوحة تقييم المولد. يجب أن يتوافق المولد مع المتطلبات التنظيمية للمنطقة/الإقليم الذي تم تركيبه واستخدامه فيه.

تلتبي المولدات البحرية متطلبات جميع جماعيات التصنيف البحرية الرئيسية.

يتضمن هذا الفصل أمثلة على نماذج إعلان الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة حيثما / إذا كان ذلك ممكناً.

يتم توريد مولدات STAMFORD® وAvK® مع شهادة تعريف تعرض وصف المنتج والرقم التسلسلي الفريد.

**توجيه الماكينة: إعلان التأسيس (> 1 كيلو فولت)**

3.2

ينطبق "إعلان دمج الآلات المكتملة جزئياً" هذا على مولدات التيار المتردد ذات الجهد المتوسط والعالي من نوع STAMFORD® وAvK® والتي تنتج > 1 كيلو فولت.

**2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE  
DECLARATION OF INCORPORATION  
OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**



Function: Synchronous A.C. generator >1000VAC designed for incorporation into an electricity generating-set.

The partly completed machinery supplied with this declaration:

- Is designed and constructed solely as a non-functional component to be incorporated into a machine requiring completion.
- Is designed to comply with the provisions of the following EU Directives so far as their level of build will allow:

2014/30/EU

The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive

- Must not be put into service within the European Community ("EC") until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the Machinery Directive and all other applicable EC Directives.
- Is designed and constructed to comply with the essential health and safety requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC listed on sheet 2 of this Declaration.

The relevant technical documentation is compiled in accordance with the provisions of part B of Annex VII of the Machinery Directive. All relevant information about the partly completed machinery will be provided, in writing, on a reasoned request by the appropriate national authority to its authorised representative. The name and address of authorised representative, authorised to compile the relevant technical documentation, is the Company Secretary, Cummins Generator Technologies Romania, B-dul Decebal Nr. 116A 200746 Craiova Dolj, Romania.

The undersigned representing the manufacturer:

Signed:  Date: 4 <sup>th</sup> August 2021	Name, Title and Address: Alastair McQueen Global Technical Director Cummins Generator Technologies Romania B-dul Decebal Nr. 116A 200746 Craiova Dolj, ROMANIA
---	--

Description:

Serial Number

Sheet | 1

Registered in England under Registration No. 441273.  
Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office: Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, PE2 6FZ UK

A048TS64.F

الشكل 6. إعلان التأسيس (> 1 كيلو فولت) - الورقة 1

**2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE  
DECLARATION OF INCORPORATION  
OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**



**ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS RELATING TO THE DESIGN  
AND CONSTRUCTION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**

**1.1 General Remarks**

- 1.1.2 : Principles of safety integration
- 1.1.3 : Materials and products
- 1.1.5 : Design of machinery to facilitate its handling

**1.3 Protection Against Mechanical Hazards**

- 1.3.1 : Risk of loss of stability
- 1.3.2 : Risk of break-up during operation
- 1.3.3 : Risks due to falling or ejected objects
- 1.3.4 : Risks due to surfaces, edges or angles
- 1.3.7 : Risks related to moving parts
- 1.3.8.1 : Moving transmission parts

**1.4 Guarding \***

- 1.4.1 : Guards – General requirements \*
- 1.4.2.1 : Fixed guards \*

**1.5 Other Hazards**

- 1.5.2 : Static electricity
- 1.5.3 : Energy supply other than electric
- 1.5.4 : Errors of fitting
- 1.5.6 : Fire
- 1.5.13 : Emissions of hazardous materials and substances

**1.7 Information**

- 1.7.1 : Information and warnings on the machinery
- 1.7.4 : Instructions

**LEGEND**

1. Essential Health and Safety Requirements not shown are not considered applicable for this Partly Completed Machinery or must be fulfilled by the assembler of the Machinery.
2. Essential Health and Safety Requirements shown are considered applicable for this Partly Completed Machinery and have been fulfilled by the manufacturer to the extent possible, subject to the build requirements of the Machinery assembler, the information contained in the assembly instructions and Cummins bulletins.
3. \* Customers may request Partly Completed Machinery without some or all guarding attached. In these cases section 1.4 Guarding does not apply and the Essential Health and Safety Requirements for guarding must be fulfilled by the assembler of the Machinery.

Sheet | 2

Registered in England under Registration No. 441273.  
Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office: Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, PE2 6FZ UK

A0481594-F

الشكل 7. إعلان التأسيس (> 1 كيلو فولت) - الورقة 2

**SUPPLY OF MACHINERY (SAFETY)  
REGULATIONS 2008**  
**DECLARATION OF INCORPORATION  
OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**



**Generator  
Technologies**

Function: Synchronous A.C. generator > 1000VAC designed for incorporation into an electricity generating-set.

The partly completed machinery supplied with this declaration:

- Is designed and constructed solely as a non-functional component to be incorporated into a machine requiring completion.
- Is designed to comply with the provisions of the following EU Directives so far as their level of build will allow:

S.I. 2016/1091      The Electromagnetic Compatibility Regulations

- Must not be put into service within the UK until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 and all other applicable UK Statutory Instruments.
- Is designed and constructed to comply with the essential health and safety requirements of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 listed on sheet 2 of this Declaration.

The relevant technical documentation is compiled in accordance with the provisions of part B of Annex VII of the Machinery Directive. All relevant information about the partly completed machinery will be provided, in writing, on a reasoned request by the appropriate national authority to its authorised representative. The name and address of authorised representative, authorised to compile the relevant technical documentation, is the Company Secretary, Cummins Generator Technologies, Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, UK. PE2 6FZ

The undersigned representing the manufacturer:

Signed:	Name, Title and Address:
	Alastair McQueen Global Technical Director Cummins Generator Technologies Fountain Court, Lynch Wood Peterborough, UK PE2 6FZ
Date: 4 <sup>th</sup> August 2021	

Description:

Serial Number:

Sheet | 3

Registered in England under Registration No. 441273.  
Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office: Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, PE2 6FZ UK

AU48TS4-F

الشكل 8. إعلان التأسيس (> 1 كيلو فولت) - الورقة 3

**SUPPLY OF MACHINERY (SAFETY)  
REGULATIONS 2008**  
**DECLARATION OF INCORPORATION  
OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**



**ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS RELATING TO THE DESIGN AND  
CONSTRUCTION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**

**General Remarks**

- 1.1.2 : Principles of safety integration
- 1.1.3 : Materials and products
- 1.1.5 : Design of machinery to facilitate its handling

**Protection Against Mechanical Hazards**

- 1.3.1 : Risk of loss of stability
- 1.3.2 : Risk of break-up during operation
- 1.3.3 : Risks due to falling or ejected objects
- 1.3.4 : Risks due to surfaces, edges or angles
- 1.3.7 : Risks related to moving parts
- 1.3.8.1 : Moving transmission parts

**Guarding \***

- 1.4.1 : Guards – General requirements \*
- 1.4.2.1 : Fixed guards \*

**Other Hazards**

- 1.5.2 : Static electricity
- 1.5.3 : Energy supply other than electric
- 1.5.4 : Errors of fitting
- 1.5.6 : Fire
- 1.5.13 : Emissions of hazardous materials and substances

**Information**

- 1.7.1 : Information and warnings on the machinery
- 1.7.4 : Instructions

**LEGEND**

- 1 Essential Health and Safety Requirements not shown are not considered applicable for this Partly Completed Machinery or must be fulfilled by the assembler of the Machinery.
- 2 Essential Health and Safety Requirements shown are considered applicable for this Partly Completed Machinery and have been fulfilled by the manufacturer to the extent possible, subject to the build requirements of the Machinery assembler, the information contained in the assembly instructions and Cummins bulletins.
- 3 \* Customers may request Partly Completed Machinery without some or all guarding attached. In these cases section 1.4 Guarding does not apply and the Essential Health and Safety Requirements for guarding must be fulfilled by the assembler of the Machinery.

Sheet | 4

Registered in England under Registration No. 441273.  
Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office: Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, PE2 6FZ UK

A048T54hF

الشكل 9. إعلان التأسيس (> 1 كيلو فولت) - الورقة 4

**معلومات إضافية حول الامتثال لمتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي (EMC)**

**3.3**

تم تصميم مولدات STAMFORD® وAvK® الضرورية لتلبية معايير التوافق الكهرومغناطيسي ومعايير المناعة للبيانات الصناعية. قد تكون هناك حاجة إلى معدات إضافية عند تركيب المولد في البيانات السكنية والتجارية والصناعية الخفيفة.

تطلب ترتيبات "الأرض / الأرض" للتركيب توصيل إطار مولد التيار المتردد بالموصل الأرضي الواقي للموقع باستخدام حد أدنى لطول الرصاص.

#### ملحوظة

لا تتحمل شركة Cummins Generator Technology مسؤولية الامتثال للتواافق الكهرومغناطيسي في حالة استخدام أجزاء غير أصلية من العلامة التجارية STAMFORD® أو AvK® للصيانة أو الخدمة أو الإصلاحات.

### 3.4 معلومات إضافية لرابطة المعايير الكندية (CSA)

للامتثال للوائح رابطة المعايير الكندية (CSA)، يجب تصنيف جميع الأسلال والمكونات الخارجية بجهد مولد التيار المتردد الموضح على ملصق لوحة التصنيف.

## 4.1 وصف عام

مولادات S7 HV عبارة عن تصميم مجال دوار بدون فرش، ومتوفر عند 10.5 كيلو فولت و 11 كيلو فولت، و 50 هرتز (1500 دورة في الدقيقة، 4 أقطاب)، ومصممة لتلبية BS 5000 الجزء 3 للمعايير الدولية.

## 4.2 الضجيج

تحذير
<b>الضجيج</b> يمكن أن تسبب الضوضاء الناتجة عن تشغيل المولد في حدوث أضرار جسمية و دائمة في السمع. لمنع الإصابة: <ul style="list-style-type: none"> <li>• قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة. راجع فقرة معدات الحماية الشخصية.</li> </ul>

قد يصل الحد الأقصى لانبعاثات الضوضاء الموزونة A إلى 110 ديسيلبل (أ). تواصل مع المزود لمعرفة التفاصيل الخاصة بالتطبيق.

## 4.3 اسم المولد

الجدول 3. تنسيق تسمية مولادات S7 ذات الجهد العالي

مثال:	S	H	7	1	D	-	C	4	2
لـ (H = H) فـ (D = D) فـ (C = C) فـ (E = E) فـ (F = F) ...	STAMFORD	فـ (H = H) فـ (D = D) فـ (C = C) فـ (E = E) فـ (F = F)	فـ (H = H) فـ (D = D) فـ (C = C) فـ (E = E) فـ (F = F)	فـ (H = H) فـ (D = D) فـ (C = C) فـ (E = E) فـ (F = F)	فـ (H = H) فـ (D = D) فـ (C = C) فـ (E = E) فـ (F = F)	فـ (H = H) فـ (D = D) فـ (C = C) فـ (E = E) فـ (F = F)	فـ (H = H) فـ (D = D) فـ (C = C) فـ (E = E) فـ (F = F)	فـ (H = H) فـ (D = D) فـ (C = C) فـ (E = E) فـ (F = F)	فـ (H = H) فـ (D = D) فـ (C = C) فـ (E = E) فـ (F = F)

## مكان الرقم التسلسلي


4.4

ملصق رقم تسلسلي فريد في الجزء العلوي من حلقة طرف التحريك لمولد التيار المتردد ويظهر على ملصقين بالجانب الخارجي من صندوق الأطراف (في حال تركيبه).

## لوحة التقييم

4.5

توضح لوحة التقييم الثابت معاملات تشغيل مولد التيار المتردد المقصودة.




الشكل 10. لوحة تقييم مولد التيار المتردد الخاصة بـ STAMFORD AC العالمية

## مصادقة المنتج

4.6

توجد الصورة الثلاثية الأبعاد The STAMFORD | AvK™ عالية الأمان والمضادة للتزييف على ملصق التتبع. تأكيد من ظهور النقاط حول الشعار عند عرض الصورة الثلاثية الأبعاد من زوايا مختلفة وظهور كلمة "GENUINE" خلف الشعار. استخدم مشغل كهربائي لرؤية ميزات الأمان عندما يكون الضوء المحيط خافتًا. تحقق من أن مولد التيار أصلي عن طريق إدخال رمز المجردة المكون من 7 حروف على الموقع [www.stamford-avk.com/verification](http://www.stamford-avk.com/verification).



الشكل 11. ملصق تتبع



الشكل 12. نقاط مرئية في طرق العرض اليسرى واليمنى والعليا والسفلى من الصورة المجمعة ثلاثة الأبعاد

# الرفع والتخزين والنقل

5

## إرشاد النقل العام

5.1

تختلف المولدات في الشكل والحجم والوزن ومركز النقل. للحصول على معلومات عن المنتج، راجع رسم الترتيب العام وملصق الرفع ومعلومات النقل المرفقة مع المولد.

قبل تحمل المركبة ونقل الحمولة و/أو تفريغ المركبة:

- الامتنال للقواعد واللوائح المعهول بها وال المتعلقة بعمليات النقل في جميع الأوقات.
- تأكيد من استخدام عدد كافٍ من أدوات التركيب التي تم تكوينها بشكل مناسب لربط/تأمين مولد التيار المتردد في السيارة.
- لا تضع أدوات الربط/التثبيت على المكونات الحساسة أو فوقها والتي يمكن أن تتألف بسبب نظام التقيد.
- لا تضع قيود التركيب/الربط على الطلاء أو ملصقات المعلومات/التخزينات. حماية هذه المناطق من القيود يجب أن توضع فوقها.
- قبل النقل أو التخزين، ضع مادة مانعة للتآكل على الأسطح المكسورة المشغولة التي قبل النقل أو التخزين.
- قبل النقل أو التخزين، قم بتغطية نقاط التوصيل المكسورة بغطاء أو غطاء أو مادة تعليف كافية.
- قبل النقل أو التخزين، قم بتغطية نقاط التوصيل المكسورة بغطاء أو غطاء أو مادة تعليف كافية. لا تقم بنقل مولدات غير محمية على سطح غير مستقر.
- يجب توفير المولدات الكهربائية على إطار النقل إذا لزم الأمر.
- يجب حماية المحامل من التلف باستخدام قفل النقل (إن وجد) عند الضرورة. إذا تم توفير قفل النقل مع المحمل/مولد التيار المتردد، فيجب تركيبه قبل النقل.
- يجب حماية المحامل من التآكل باستخدام عامل مضاد للتآكل قابل للتطبيق.
- اقرأ والتزم بارشادات أفضل ممارسات الصناعة.
- استشر أحد متخصصي النقل للحصول على المشورة إذا لزم الأمر.

## رفع مولد التيار المتردد

5.2


خطر 

### سقوط الأجزاء الميكانيكية

قد يؤدي سقوط الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة باثر الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعثر. للوقاية من الإصابة أو الوفاة وقبل الرفع:

- التحقق من قدرة معدات الرفع وحالتها ومرافقها.
- تتحقق من سعة وحالة ومرافقات ملحقات الرفع.
- تتحقق من سعة وحالة ومرافق نقطة (نقطة) الرفع على الحمولة.
- التتحقق من كتلة الحمولة وسلمتها واستقرارها.
- إذا كان ذلك متاحاً: قم بتركيب تجهيزات النقل الطرفية وغير الخاصة بمحرك الأقراص لمنع الحركة وتلف المحامل.
- احتفظ بالمولد في وضع آمن عند الرفع.
- لا تستخدم نقاط رفع المولد لرفع مجموعة المولدات الكاملة.
- لا تستخدم نقاط الرفع المبردة لرفع المولد أو مجموعة المولدات الكاملة.
- لا تقم بزاوية ملائمة لرفع المركبة بحدى نقاط الرفع.

ارفع مولد التيار المتردد بواسطة الخطايفات أو الأغلال المثبتة على نقاط الرفع (العروات أو الحلقات) المتوفرة. يوضح الملصق المثبت على إحدى نقاط الرفع ترتيب الرفع الصحيح. استخدم سلاسل بطول كافٍ وقضيب تباعد إذا لزم الأمر، للتأكد من أن السلاسل في وضع عمودي عند الرفع. تأكيد من أن سعة آلة الرفع كافية لكتلة مولد التيار المتردد الموضحة على الملصق.



الشكل 13. ملصق الرفع

## 5.3 أبعاد المولد

تم تضمين الأبعاد في صفحة البيانات الخاصة بطراز المولد. ارجع إلى لوحة التصنيف لتحديد طراز المولد.

### ملحوظة

صفحات البيانات متوفرة من [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com)

## 5.4 التخزين

### تحذير

#### ماء مكثف

يمكن أن يتسبب تشغيل مولد التيار المتردد باستخدام الماء المكثف في حدوث إصابات خطيرة بسبب الصدمات الكهربائية أو الحروق أو التعرض للحطام والجزيئات المتطايرة. لمنع الإصابة وقبل تشغيل المولد:

- استخدم السخانات المانعة للتكتيف (إذا تم تركيبها) لمنع تراكم التكتيف.
- تحقق من وجود الماء المكثف.
- في حالة وجود ماء متكثف، قم بتصريف/إزالة الماء، ثم قم بتجفيف المولد وفحصه، راجع: فصل الصيانة والخدمة.

### تحذير

#### أسطح ساخنة ومصادر لهب

يمكن أن يؤدي التلامس مع الأسطح الساخنة إلى حدوث إصابات خطيرة والوفاة بسبب الحروق. ثمة خطر نشوب حريق عند ملامسة الأسطح الساخنة بواسطة عناصر قابلة للاشتعال. لمنع الإصابة أو الوفاة أو خطر نشوب حريق:

- تجنب ملامسة الأسطح الساخنة.
- قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، راجع: فصل احتياطات السلامة.
- تأكد من عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من السخان المضاد للتكتيف أو الاتصال به (في حالة تركيبه).
- تأكد من عدم تخزين المواد القابلة للاحتراق أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المولد أو المحرك الرئيسي، بما في ذلك نظام (أنظمة) التهوية والعادم حيثما أمكن.

إذا لم يكن سيتم استخدام المولد مباشرةً، يجب تخزينه في بيئة نظيفة وجافة وبدون أي اهتزاز. نوصي باستخدام سخانات مضادة للتكتيف، إن أمكن.

إذا كان يمكن تخزين المولد، أuir العضو الدوار 6 لفات على الأقل كل شهر خلال فترة التخزين.

## التخزين على المدى الطويل

5.5

عندما يكون مولد التيار المتردد ثابتاً، أو في المخزن أو غير ذلك، فقد يتعرض لعوامل بيئية، مثل الاهتزاز والرطوبة ودرجة الحرارة والجزيئات الملوثة المحمولة جواً، والتي يمكن أن تؤدي إلى تدهور ترتيبات المحمل.

اتصل بخدمات عملاء STAMFORD | AvK™ ( [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com) ) ثابتاً لفترات طويلة.

## بعد التخزين

5.6

بعد فترة من التخزين، قم بإجراء فحوصات ما قبل التشغيل لتحديد حالة اللفات. إذا كانت اللفات رطبة أو كانت مقاومة العزل منخفضة، فارجع إلى أحد إجراءات التجفيف، راجع؛ القسم 8.8.6 في الصفحة 57.  
قبل تشغيل المولد، راجع الجدول التالي.

الجدول 4. تخزين المحمل

تم التدوير أثناء التخزين	لم يتم التدوير أثناء التخزين	نوع المحمل
إذا كان التخزين لمدة تقل عن 24 شهراً، فقم بتشغيل المولد. إذا تم تخزينه لأكثر من 24 شهراً، فاستبدل المحمل (المحمل)، ثم قم بتشغيل المولد.	إذا كان التخزين لمدة تقل عن 12 شهراً، فقم بتشغيل المولد. إذا تم تخزينه لأكثر من 12 شهراً، فاستبدل المحمل (المحمل)، ثم قم بتشغيل المولد.	محامل مختومة
إذا تم تخزينه لمدة أقل من 6 أشهر، فقم بتشغيل المولد. إذا تم تخزينها لمدة تتراوح بين 6 و 24 شهراً، أعد تشحيم المحمل (المحمل) أثناء التشغيل الأول، ثم قم بتشغيل المولد. إذا تم تخزينه لأكثر من 24 شهراً، فاستبدل المحمل (المحمل)، ثم قم بتشغيل المولد.	إذا كان التخزين لمدة تقل عن 6 أشهر، قم بتشغيل المولد. إذا تم تخزينها لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً، أعد تشحيم المحمل (المحمل) أثناء التشغيل الأول، ثم قم بتشغيل المولد. إذا تم تخزينه لأكثر من 12 شهراً، فاستبدل المحمل (المحمل)، ثم قم بتشغيل المولد.	محامل قابلة لإعادة التشحيم

---

هذه الصفحة فارغة عمداً.

# استعمال المولد

6

تقع مسؤولية التأكيد من اختيار المولد المناسب للتطبيق النهائي على عاتق العميل.

## تحذير

استخدام غير صحيح أو غير ملائم قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو غير السليم للمولد إلى تلف المعدات أو الإصابة الخطيرة أو الوفاة. لمنع الإصابة أو الوفاة أو تلف المعدات:

- حدد دائماً مولد التيار المتردد الصحيح للاستخدام والتطبيق المقصود.
- تأكد من أن المولد والمحرك الرئيسي متوافقان ومناسبان للتطبيق المقصود.
- قم دائماً بتركيب المولد وفقاً للدليل (الأدلة) الأصلي والرسم (الرسومات) الفنية المرفقة مع المولد.
- الالتزام بالقواعد واللوائح المعمول بها محلياً.
- تأكد من تشغيل المولد وفقاً للدليل (الأدلة) وفي حدود لوحة تصنيف المولد.
- لا تستخدم مولد التيار المتردد التالف أو المعيب.

إذا تم اكتشاف العيب (العيوب):

- إيقاف وعزل المولد عن كافة مصادر الطاقة.
- إزالة أو عزل الطاقة المخزنة.
- استخدم إجراءات السلامة الخاصة بالفشل بأمان.
- امنع الاستخدام الإضافي لمولد التيار المتردد حتى يتم إصلاحه وإعادته إلى حالة صالحة للخدمة.

## البيئة

6.1

تمت وقاية مولدات التيار المتردد قياسياً بواسطة IP23. نظام IP23 لا يوفر وقاية كافية للاستخدام في الأماكن الخارجية بدون القياسات الإضافية.

### الجدول 5. مواصفات بيئية

درجة الحرارة المحيطة 15 إلى 40 درجة مئوية (5 إلى 104 درجات فهرنهايت)	الرطوبة النسبية %70 >	الارتفاع > 1000 م (3280 قدمًا)
---	--------------------------	-----------------------------------

تم تصميم مولد التيار المتردد للاستخدام في البيئة الظاهرة في الجدول. يمكن للمولد أن يعمل خارج هذه الظروف في بعض الحالات. يرجى الاتصال بقسم التطبيقات [applications@cummins.com](mailto:applications@cummins.com) لمزيد من التفاصيل. إذا تغيرت بيئه التشغيل بعد الشراء، فتحتدى إلى خدمات عملاء STAMFORD | AvK™ [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com) للحصول على تصنيف المولد المنقحة.

## تدفق الهواء

6.2

### الجدول 6. الحد الأدنى لتدفق الهواء والحد الأقصى لاختلاف الضغط

الحد الأقصى للسحب إلى فرق ضغط المخرج، مقاييس المياه بالملم (البوصة)	الحد الأدنى لتدفق الهواء @ 50 هرتز، متر مكعب/ثانية (قدم مكعب/ثانية)	نوع المولد
(6) (0.25	50 هرتز (4318) 2.038	S7 HV

تأكد من عدم انسداد مداخل الهواء ومخارجه عند تشغيل المولد.

## 6.3

### الملوثات المحمولة جواً

#### تنبيه

الغبار والجسيمات / الأبخرة المحمولة جواً

يمكن أن يسبب الغبار والجسيمات والأبخرة الأخرى المحمولة في الهواء إصابات طفيفة أو متوسطة عن طريق تهيج الرئتين والعينين. التعرض لفترات طويلة أو متكررة يمكن أن يسبب حالات طبية خطيرة. لمنع الإصابة:

- استخدم تقنية الشفط الميكانيكي لإزالة الغبار والجسيمات والأبخرة المحمولة بالهواء.
- تهوية المنطقة بشكل كامل.
- قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة. راجع فصل احتياطات السلامة.

#### ملحوظة

الملوثات مثل الملح والزيت وأبخرة العادم والمواد الكيميائية والغبار والرمل ستقلل من فعالية العزل وعمر اللفات. ضع في اعتبارك استخدام عوامل تصفية الهواء وعلبة لحماية المولد.

## 6.4

### ظروف الرطوبة

تعتمد قدرة الهواء على حمل الماء على درجة الحرارة. إذا انخفضت درجة حرارة الهواء إلى أقل من نقطة التسخين، فقد يتكون بخار الماء على الملفات مما يقلل من المقاومة الكهربائية للعزل. قد يتطلب توفير حماية إضافية في ظروف الرطوبة، حتى إذا تم تركيب مولد التيار المتردد داخل كابينة. يتم توفير السخانات المقاومة للتكافؤ عند الطلب.

## 6.5

### دفایات مقاومة للتکثیف

#### خطر

الموصلات الكهربائية النشطة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق. لمنع الإصابة وقبل العمل على الموصلات المباشرة:

- إيقاف وعزل المولد عن كافة مصادر الطاقة.
- إزالة أو عزل الطاقة المخزنة.
- اختبار الأجزاء المعزولة للعزل الكهربائي باستخدام جهاز اختبار الجهد المناسب.
- استخدم إجراءات السلامة القفل بأمان.

#### تحذير

ماء مكثف

يمكن أن يتسبب تشغيل مولد التيار المتردد باستخدام الماء المكثف في اللفات في حدوث إصابات خطيرة بسبب الصدمات الكهربائية أو الحروق أو التعرض للحطم والجذريات المتطرفة. لمنع الإصابة وقبل تشغيل المولد:

- استخدم السخانات المانعة للتکثیف (إذا تم تركيبها) لمنع تراكم التکثیف.
- تحقق من وجود الماء المكثف.

في حالة وجود ماء مكثف، قم بتصریف/إزالة الماء، ثم قم بتجفیف المولد وفحصه، راجع: فصل الصيانة والخدمة.

### **تحذير**

أسطح ساخنة ومصادر لهب

- يمكن أن يؤدي التلامس مع الأسطح الساخنة إلى حدوث اصابات خطيرة والوفاة بسبب الحرق. ثمة خطر نشوب حريق عند ملامسة الأسطح الساخنة بواسطة عناصر قابلة للاشتعال. لمنع الإصابة أو الوفاة أو خطر نشوب حريق:
- تجنب ملامسة الأسطح الساخنة.
  - قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، راجع: فصل احتياطات السلامة.
  - تأكد من عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من السخان المضاد للتكتيف أو الاتصال به (في حالة تركيبه).
  - تأكد من عدم تخزين المواد القابلة للاحتراق أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المولد أو المحرك الرئيسي، بما في ذلك نظام (أنظمة) التهوية والعادم حيثما أمكن.

يتم توفير الطاقة للسخان المضاد للتكتيف من مصدر منفصل. تعمل السخانات المضادة للتكتيف على رفع درجة حرارة الهواء حول اللفات لردع تكون التكتيف في الظروف الرطبة عندما لا يعمل المولد. أفضل الممارسات هي تشغيل السخانات تلقائيًا عند إيقاف تشغيل المولد.

## **الأغلفة**

### **6.6**

### **تحذير**

الأغلفة

- يمكن تركيب المولدات داخل حاوية لأسباب حماية البيئة أو تقليل الضوضاء أو النقل. قبل الدخول إلى العلبة لمنع الإصابة أو الوفاة، يجب على الموظفين:
- تعرف على المخاطر / الأخطار ذات الصلة.
  - أن يكون لديك طريق وصول آمن داخل وخارج العلبة، وأن تتمتع بتهوية كافية وأن تلتزم بمناطق خطر المولد.
  - ارتداء معدات الحماية المناسبة.
- بالإضافة إلى ذلك عند العمل مع مولدات الجهد المتوسط أو العالي:
- أدخل العلبة عندما يكون المولد قيد التشغيل، فقط في حالة الضرورة القصوى.
  - لتقليل المخاطر التي يتعرض لها الموظفون، استخدم أنظمة التشخيص والمراقبة والقياس عن بعد.

### **تحذير**

قد يؤدي دخول الماء أثناء موسم الأمطار إلى حدوث صدمة كهربائية بالقرب من المولد والمكونات الكهربائية الأخرى.

- ركب غلافاً لحماية مولد التيار المتردد من الظروف البيئية السيئة.
- تأكد من أن الهواء الداخل لمولد التيار المتردد به معدل تدفق مناسب وخالي من الرطوبة والملوثات وأقل من درجة الحرارة المحيطة القصوى على لوحة التصنيف.
- يجب تصميم تدفق الهواء لتحديد ومنع إعادة تدوير الهواء الساخن داخل العلبة.
- تأكد من أن هناك إمكانية وصول كافية إلى مولد التيار المتردد لأغراض الصيانة الآمنة.

## **تسار**

### **6.7**

تم تصميم المولدات لتحمل مستويات الاهتزاز التي تواجهها مجموعات المولدات المصممة لتلبية متطلبات ISO 8528-9 و ISO 5000-3 (حيث يتم اعتبار ISO 8528 بمثابة قياسات واسعة النطاق ويشير BS5000 إلى التردد السادس لأي اهتزازات في مجموعة المولدات).

### **ملحوظة**

إن تجاوز أي من المواصفات المذكورة أعلاه سيكون له تأثير ضار على عمر المحامل والمكونات الأخرى وقد يؤدي إلى إبطال ضمان المولد.

### ملحوظة

تم تصميم صندوق الأطراف لدعم السيارات الكهربائية المركبة، أو أطراف التوصيل، أو المحولات، وكابلات الحمل، وصندوق أطراف التوصيل الثانوية. قد يتسبب وجود كتلة إضافية في اهتزاز زائدة مما يؤدي إلى فشل تغليف صندوق الأطراف وتركبيه. ارجع إلى دليل التثبيت لتوصيل كابلات التحميل بالصندوق الطرفي. تحدث إلى خدمات عملاء **AVK STAMFORD™** قبل تركيب أي كتلة إضافية على صندوق الأطراف.

## تعريف BS5000-3 قياسي 6.7.1

تتميز مولدات التيار المتردد بقدرتها على تحمل مستويات الاهتزاز الخطية بشكل متواصل بسعة تصل إلى 0.25 مم بين 5 هرتز و 8 هرتز وبسرعات تبلغ 9.0 م/ث لجذر متوسط مربع السرعة بين 8 هرتز و 200 هرتز عند قياسها عند أية نقطة على هيكل الجهاز أو إطاره الرئيسي مباشرةً. تمثل هذه الحدود التردد السائد فقط لاهتزاز أي شكل موجي معقد.

## تعريف ISO 8528-9 6.7.2

يشير المعيار ISO 8528-9 إلى نطاق واسع من الترددات، ويترافق النطاق العريض بين 10 هرتز و 1000 هرتز. الجدول أدناه هو مقتطف من الموافقة القياسية ISO 8528-9 (الجدول ج.1، القيمة 1). يسرد هذا الجدول المبسط حدود الاهتزاز بمقدار كيلو فولت أمبير وسرعة التشغيل المقبول لتصميمات مجموعة المولدات القياسية.

## ترددات الاهتزاز 6.7.3

ترددات الاهتزاز الرئيسية الناتجة عن المولد كما يلي:

- قطب 1500 لفة في الدقيقة 25 هرتز

تعد الاهتزازات المحرضة في المولد بواسطة المحرك معقدة تعد مسؤولة عن معايير مصمم مجموعة المولدات ضمن إن معايير وصلابة كل من القاعدة والتركيبات لا تسمح للاهتزاز تجاوز حدود BS5000 جزء 3 و ISO 8528 جزء 9 حدود.

## حدود الاهتزازات الخطية 6.7.4


الجدول 7. قياسات S7 لمستوى الاهتزاز

مستويات الاهتزازات الخطية حسب قياسات مولد التيار المتردد - S7			
سرعة الاهتزاز جذر متوسط مربع (م) (م)	إزاحة الاهتزاز جذر متوسط مربع (م) (م)	ناتج الطاقة ث (كيلو فولت أمبير)	سرعة المحرك لفة في الدقيقة (دقيقة <sup>-1</sup> )
20	0.32	250<	1 300 ≥nr 2 000>

قياس النطاق الواسع هو 10 هرتز - 1000 هرتز

## مراقبة الاهتزازات الخطية 6.7.5

ننصح باستخدام معدات تحليل الاهتزازات لقياس الاهتزازات في الأوضاع الـ 12 الظاهرة أدناه. تأكد من أن اهتزاز مجموعة المولدات أقل من الحد المنصوص عليه في المعايير القياسية. إذا كانت الاهتزازات أعلى من الحدود المذكورة أعلى، يجب أن يتحقق مصمم مجموعة المولدات عن الأسباب الجذرية لذلك الحالة، والقضاء عليها. من الأفضل أن يسجل مصمم مجموعة المولدات قراءات أولية كمرجع، وعلى المستخدم أيضًا مراقبة الاهتزازات بشكل دوري، وفقاً للجدول الزمني للخدمة الموصى به، لاكتشاف أي ميل للتدور.



الشكل 14. أوضاع قياس الاهتزازات

## الاهتزاز الزائد 6.7.6

### تحذير

التعرض للحطام والجسيمات المقدوفة

يمكن أن تسبب الحطام والجزئيات المتتسقة في إصابة خطيرة أو الوفاة نتيجة الاصطدام أو القطع أو الثقب. يوجد التعرض للإطلاق الميكانيكي للحطام والجزئيات في جميع الاتجاهات (أفقياً ورأسيًا) في المناطق المحيطة بمخرج (مأخذ) هواء المولد ومدخل (مدخل) الهواء ونهاية العمود المفتوح (المعروف أيضًا باسم DE (Drive End)). لمنع الإصابة أو الوفاة:

- الابتعاد عن مدخل (مداخل) الهواء وخارج (مخارج) الهواء عند تشغيل المولد.
- لا تضع أدوات تحكم المشغل بالقرب من مدخل (مداخل) الهواء أو مخرج (مأخذ) الهواء.
- لا تقم بتشغيل مولد التيار المتردد خارج معاملات لوحة التقييم حتى لا تتسبب في زيادة السخونة.
- لا تقم بتحميل مولد التيار المتردد أكثر من اللازم.
- لا تقم بتشغيل مولد كهربائي يعرض اهتزازاً مفرطاً.
- لا تقم بـ"برامنة" المولدات المتوازية خارج المعلومات المحددة.

إذا لم يكن الاهتزاز المقاس لمجموعة المولد ضمن الحدود:

1. استشر الشركة المصنعة لمجموعة المولد لخفض الاهتزاز إلى مستوى مقبول.
2. تحدث إلى خدمة عملاء STAMFORD | AvK™ [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com) لتقييم التأثير على العمر المتوقع للمحمل والمولد.

## الدعامات 6.8

### محامل مختومة 6.8.1

افحص المحامل المختومة للعمر دوريًا، وفقاً لجدول الصيانة الموصى به في هذا الدليل. تحقق من عدم وجود علامات اهتزاء أو تأكل بالحك أو آثار تلف أخرى. تشير الأضرار التي لحقت بالأختام أو تسرب الشحوم أو تغير لون مدرجات كريات المحامل إلى أن المحمل ربما يلزم استبداله.

### محامل قابلة لإعادة التشحيم 6.8.2

يتم توصيل كل مبيت محمل بواسطة أنبوب تشحيم بحلمة التشحيم الخارجية. يوجد ملصق موضح عليه نوع التشحيم وكميته وتردد إعادة التشحيم. يتميز الشحم الموصى به بأنه مركب اصطناعي ذي مواصفات عالية يجب عدم مزجه بشحوم ذات مواصفات مختلفة. راجع فصل "الخدمة والصيانة" للحصول على تعليمات أكثر تفصيلاً.

## **6.8.3 عمر المحمل**

قد تشمل العوامل التي تتقص من عمر المحمل أو تؤدي إلى تعطل المحمل ما يلي:

- ظروف وبيئة التشغيل غير المواتية.
- الإجهاد الناجم عن اختلال مجموعة المولد.
- اهتزاز من المحرك يتجاوز حدود ISO 8528-3 BS 5000-3.
- يمكن أن تتسبب الفترات الطويلة (بما في ذلك فترات النقل) عندما يكون مولد التيار المتردد ثابتاً ويعرض للاهتزاز في حدوث تأكل كاذب في المياه المالحة (مسطحات على الكرات والحزوز على الحلقات).
- الظروف الرطبة أو المبللة التي تسبب تأكل وإتلاف الشحم بفعل الاستحلاب.

## **6.8.4 مراقبة سلامة الدعامات**

نوصي بأن يفحص المستخدم حالة الدعامة باستخدام جهاز مراقبة الاهتزاز. تتمثل الممارسة المئوية في الاعتماد على القراءات الأولية كمرجع والمراقبة الدورية للمحامal لتنبع اتجاه هبوط الأداء. سيكون من الممكن عندن التخطيط لتغيير المحمل في جهاز المولد الملائم أو فترة صيانة المحرك.

## **6.8.5 متوسط عمر فترة صلاحية المحامل**

تقر الشركات المصنعة للمحامال أن عمر خدمة المحامل يعتمد على عوامل خارجة عن سيطرتها. تعتمد فترات الاستبدال القابلة للتطبيق على عمر المحمل L10، ونوع الشحم، وتوصيات الشركات المصنعة للمحامال والشحوم، بدلاً من تحديد فترة صلاحية معينة. بالنسبة لتطبيقات الأغراض العامة، إذا تم إجراء الصيانة الصحيحة، ولم تتجاوز مستويات الاهتزاز المذكورة في ISO 8528-9 و-3 BS5000، ولم تتجاوز درجة الحرارة المحيطة 50 درجة مئوية، فخطط لاستبدال المحامل في غضون 30,000 ساعة من التشغيل. إذا كان لديك شك بشأن أي جانب من جوانب عمر التحمل لمولد التيار المتردد STAMFORD | AvK™، فاتصل بأقرب مورّد معتمد لمولد التيار المتردد أو اتصل بخدمات عملاء STAMFORD | AvK™ [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com).

## **6.8.6 تطبيقات الاستعداد**

قم بتشغيل المولدات في تطبيقات الاستعداد مع عدم وجود حمل أدنى 10 دقائق أسبوعياً. بالنسبة للمولدات المزودة بمحامل قابلة لإعادة الشحيم، قم بإعادة تشحيم المحامل كل 6 أشهر، بغض النظر عن عدد ساعات التشغيل المتراكمة.

## 7.1 توصيلات مجموعة المولدات

**تحذير****اقتران المولد**

قد يؤدي تحريك الأجزاء الميكانيكية أثناء عملية التوصيل إلى حدوث إصابة خطيرة عن طريق سحقها أو قطعها أو محاصرتها. عند توصيل المولد بمحرك رئيسي أو عند تركيب مكونات كبيرة، لمنع الإصابة:


- يجب على الأفراد إبعاد أطرافهم وأجزاء الجسم عن أسطح أداة التوصيل أثناء عمليات التوصيل وأو التركيب.

**ملحوظة**

يمكن تركيب براغي دعم العبور الاختيارية على الطرف غير المحرك للمولد. تأكد من إزالة قفل النقل قبل تدوير المولد أو اقترانه أو تشغيله.

**ملحوظة**

لا تحاول تدوير العضو الدوار لمولد التيار المتردد من خلال دفع دورات مروحة التبريد بالرفق. المروحة غير مصممة لتحمل هذه القوى وستنكس.



الشكل 15. لا تقم بالتدوير بواسطة رافعة


تعتمد كفاءة العمليات وطول عمر المكون على تقليل الضغوط الميكانيكية الواقعه على مولد التيار المتردد. إذا تم الاقران في مجموعة مولدات، قد تؤدي المحاذاة الخاطئة وتدخل الاهتزازات في محرك التحريك الأساسي إلى إنشاء ضغط ميكانيكي.

تحتاج مجموعات المولدات إلى وجود قاعدة دائمة مستوية أساسية لتناسب تحمل أرضية موضع التركيب بسادات التثبيت لمولد التيار المتردد والمحرك؛ وذلك لتكوين قاعدة ثابتة للمحاذاة الدقيقة. يجب أن يكون ارتفاع جميع سادات التركيب ما بين 0.25 ملم للتركيب على حامل الانزلاق أو 3 ملم للساندات غير القابلة للتعديل المضادة للاهتزاز (AVM) أو 10 ملم للساندات المضادة للاهتزاز للارتفاعات القابلة للتعديل. استخدام الحشوارات للوصول إلى المستوى المطلوب. يجب أن تكون محاور الدوران للعضو الدوار لمولد التيار المتردد وعمود مخرج المحرك متمحورة (بمحاذاة قطبية) وعمودية على نفس المستوى (بمحاذاة زاوية). يجب أن تكون المحاذاة الممحورية لمولد التيار المتردد وقارن المحرك حوالي 0.5 مم، للسماح بالتمدد الحراري دون قوة محرارية غير مرغوب فيها على المحامل في درجة حرارة التشغيل.


يمكن أن يحدث الاهتزاز عن طريق ثني التوصيلات. تم تصميم مولد التيار المتردد لتحمل عزم الثني بحد أقصى 275 كجم متر (2000 رطل قدم). تحقق من الحد الأقصى لعزم الثني لشفة المحرك مع الشركة المصنعة للمحرك.

يمكن أن تزيد التوصيلات المحكمة لمولد التيار المتردد والمحرك من صلابة مجموعة المولدات. يمكن أن يكون كلا المولدات المحملين واحداً أو اثنين مفتردين بشكل وثيق. يجب أن يوفر مصمم مجموعة المولدات واقتراحات لاستعمالات التوصيلات المفتوحة.

تمت معالجة سداده إطار مولد التيار المتردد ولوحات توصيلات العضو الدوار وتمدد الدعامة بطلاء واقي من الصدأ، لمنع الصدا أثناء عملية النقل والتخزين. قم بإزالته قبل إقران مجموعة المولدات.



الشكل 16. أحد دوارات مولد المول المحمي يظهر أقراص التوصيل المثبتة بمسامير في محور التوصيل بطرف التحريك (على اليمين)



الشكل 17. يظهر العضو الدوار لمولد التيار المتردد ذي المحملين دعامة الدوران مع مجرى الخابور للموصلات المرنة (على الجانب الأيمن)

## 7.2 مولدات بمحمل واحد

### خطر

#### سقوط الأجزاء الميكانيكية

قد يؤدي سقوط الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة باثر الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعثر. للوقاية من الإصابة أو الوفاة وقبل الرفع:


- التحقق من قدرة معدات الرفع وحالتها ومرافقاتها.
- تتحقق من سعة وحالة ومرافقات ملحقات الرفع.
- تتحقق من سعة وحالة ومرافق نقطة (نقط) الرفع على الحمولة.
- التتحقق من كتلة الحمولة وسلمتها واستقرارها.
- إذا كان ذلك متاحاً: قم بتركيب تجهيزات النقل الطرفية وغير الخاصة بمحرك الأقراص لمنع الحركة وتلف المحامل.
- احتفظ بالمولد في وضع أفقى عند الرفع.
- لا تستخدم نقاط رفع المولد لرفع مجموعة المولدات الكاملة.
- لا تستخدم نقاط الرفع المبردة لرفع المولد أو مجموعة المولدات الكاملة.
- لا تقم بإزالة ملصق الرفع المرفق بواحدى نقاط الرفع.

1. قم بإزالة أغطية مخارج الهواء من طرف التحريك الخاص بمولد التيار المتردد للوصول إلى مسامير المهايي والربط.
2. قم بإزالة كتيبة نقل طرف التحريك التي تحافظ على إبقاء العضو الدوار في مكانه أثناء النقل قبل الاقتران بالمحرك.
3. تأكد من أن أقراص القارن متوازنة في موضعها مع المهايي.
4. قم بتركيب مسامير المحاذة في فتحات مسامير الحدافة على مسافة 180 درجة للمساعدة على محاذة القرص والحدافة.
5. ارفع مولد التيار المتردد وقم بتنقيبه من المحرك، وامنع المحرك من الحركة بواسطة اليد لتتم محاذة الأقراص والحدافة.
6. اربط مسامير المحاذة في فتحات مسامير قرص القارن وادفع مولد التيار المتردد تجاه المحرك حتى تكون أقراص القارن مقابلة للحدافة.
7. قم بإزالة كتيبة دعم العضو الدوار ، إذا كانت متوفرة

### ملحوظة

لا تسحب مولد التيار المتردد إلى المحرك باستخدام المسامير عبر الأقراص المرنة.

8. قم بتركيب مسامير المهايى باستخدام فلكيات المقاييس أسفل الرؤوس. قم بإحكام ربط مسامير المهايى بشكلٍ متساوي حول المهايى.
9. تحقق من عزم كل مسمار في اتجاه عقارب الساعة حول حلقة المسamar لضمان إحكام ربط جميع المسامير. راجع دليل الجهة المصنعة للمرك للتعرف على عزم إحكام الرابط الصحيح.
10. أزيل مسامير المحاذة. ركب مسامير القارن باستخدام فلكيات المقاييس أسفل الرؤوس. أحكم ربط المسامير لثبيت قرص القارن بالحافة بالترتيب المعروض في [الشكل 18 في الصفحة 33](#).
11. تتحقق من عزم كل مسمار في اتجاه عقارب الساعة حول حلقة المسamar لضمان إحكام ربط جميع المسامير.
12. استبدل جميع الأغطية.



الشكل 18. تسلسل التركيب

## اثنان من المولدات المحامل

**7.3**

يوصى باستخدام أداة التوصيل المرنة، المصممة لتناسب مجموعة المحرك/المولد المحددة، لتقليل تأثيرات الاهتزاز الالتوائي.  
في حالة استخدام محول اقتران وثيق، يجب التتحقق من محاذاة الوجوه الآلية من خلال تقدير المولد إلى المحرك. قم بتحشى أقدام المولد إذا لزم الأمر.

## فحوصات ما قبل التشغيل

**7.4**

قبل بدء تشغيل مجموعة المولد، اختبر عزل مقاومة اللفائف، وتحقق من إحكام ربط جميع التوصيلات ومن وجودها في الموقع الصحيح. تأكد من أن مسار هواء المولد خالي من العوائق. استبدل جميع الأغطية.

## اتجاه الدوران

**7.5**

يظهر اتجاه الدوران بواسطة سهم في صب المروحة. إذا كان يجب أن يعمل المولد في الاتجاه الآخر، تحدث مع خدمات عملاء STAMFORD | AvK™ [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com)

## دوران المرحلة

**7.6**

يتم توصيل خرج الجزء الثابت الرئيسي لسلسل طور W U عندما يعمل المولد في اتجاه عقارب الساعة، كما هو معروض من طرف المحرك. إذا كان لا بد من عكس دوران المرحلة، فيجب على العميل إعادة توصيل كابلات الإخراج في الصندوق الطرفى. خدمات عملاء STAMFORD | AvK™ [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com) للحصول على مخطط دائرة "اتصالات الطور العكسي".

## الجهد والتردد

**7.7**

تأكد من أن الجهد والتردد الموضح على لوحة تقييم المولد يلبي متطلبات تطبيق مجموعة المولدات. يرجى الرجوع إلى التعليمات المفصلة في دليل منظم الجهد الكهربائي الأوتوماتيكي AVR لإجراء التعديلات.

## 7.8

### إعدادات منظم الجهد التلقائي

يتم ضبط منظم الجهد التلقائي في المصنع لإجراء اختبارات التشغيل الأولية. تحقق من توافق منظم الجهد التلقائي مع الخرج المطلوب لديك.  
راجع التعليمات التفصيلية في دليل منظم الجهد التلقائي للاطلاع على التعديلات المطلوب إجراؤها في وضعى الحمل واللاحمل.

## 7.9

### وصلات كهربائية

#### تحذير

التركيبات وحماية النظام الكهربائي غير الصحيحة

يمكن أن يؤدي التركيب الكهربائي وأ/أو حماية النظام بشكل غير صحيح إلى حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية والحرق. لمنع الإصابة أو الوفاة قبل بدء العمل، يجب على الموظفين:

- أكملت التدريب ذي الصلة والقابل للتطبيق المعتمد.
- تعرف على المعدات، وافهم المهمة (المهام) والإجراء (الإجراءات).
- تعرف على الأخطار / المخاطر ذات الصلة.
- معرفة وإطاعة إجراءات الطوارئ الخاصة بالموقع / المكان والقوانين واللوائح المعمول بها.

تم تصميم صندوق الأطراف لدعم البسبارات الكهربائية المركبة، أو أطراف التوصيل، أو المحولات، وكابلات الحمل، وصندوق أطراف التوصيل الثانوية. قد يتسبب وجود كثلة إضافية في اهتزاز زائدة مما يؤدي إلى فشل تعلق صندوق الأطراف وتركيبه. تحدث إلى خدمة عملاء STAMFORD | AvK™ [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com) لفترة قصيرة قبل تركيب أي كثلة إضافية على الصندوق الطرفي. يجب إزالة اللوحات لقبها أو قطعها لمنع خرط صندوق الأطراف أو مولد التيار المتردد.

توفر منحنيات أسطوانات التيار وقيم تفاعل مولد التيار المتردد بناء على طلبها من المصنع وبذلك يمكن لمصمم النظام حساب الوقاية الازمة من الأعطال وأ/أو تمييزها.


يجب على مسؤول التركيب التأكد من أن إطار مولد التيار المتردد متصل بقاعدة مجموعة المولدات ويجب أن يكون متصلًا بأرضية الموضع. إذا كانت التركيبات المضادة للاهتزاز مثبتة بين إطار مولد التيار المتردد وقادته، يجب أن يمتد موصل أرضي مؤهل بشكل مناسب عبر التثبيت المضاد للاهتزاز.

قم بالرجوع إلى الرسوم التخطيطية للأسلاك للحصول على الوصلات الكهربائية مجمعة في صندوق الأطراف ومجهزة مع لوحات قابلة للإزالة لتتناسب مع إدخال وحشو الكابل في المكان المخصص للوضع. قم بتمرير الكابلات ذات الموصل الأحادي خلال لوحات الحشو المعزولة أو غير المغناطيسية المتاحة. يجب إزالة اللوحات ليتم ثقبها أو فصلها لمنع دخول البرادة إلى صندوق الأطراف أو مولد التيار المتردد. بعد تركيب الأسلاك، قم بفحص صندوق الأطراف، وأزل جميع البقايا باستخدام المكبس الكهربائية إذا لزم الأمر وتحقق من عدم إتلاف أو إفساد أي مكونات داخلية.

وفقاً للمعايير، السلك المحايد في مولد التيار المتردد لا يكون متصلًا بإطار مولد التيار المتردد. إذا لزم الأمر، فقد يكون السلك المحايد متصلًا بطرف تأريض في صندوق الأطراف، بواسطة موصل على الأقل نصف المساحة المقطعة لسلك توصيل الطور.

يجب أن تكون كابلات التحميل مدرومة بشكل مناسب لتجنب المساحة الضيقة عند نقطة الإدخال بصندوق الأطراف، ويجب أن تكون مثبتة بإحكام في سادة صندوق الأطراف وتسمح لجهاز المولد بحركة قدرها ± 25 ملم على الأقل في موضع تركيبه المضاد للاهتزاز، دون حدوث ضغط زائد على الكابلات وأطراف التحميل لمولد التيار المتردد.

يجب تثبيت راحة اليد (الجزء المسطح) من عروات قبل التحميل في اتصال مباشر مع أطراف خرج تحمل الجزء الثابت الرئيسي بحيث تقوم منطقة راحة اليد بأكلها بإجراء تيار الإخراج. استخدم ضغطاً عكسيًا متساوياً لتجنب إتلاف عمود العزل باستخدام مفتاح عزم الدوران على الصاملولة العلوية ومفتاح البراغي الموضوعة على الجوز أدناه. يبلغ عزم إحكام ربط أدوات التثبيت M12 70 نيوتن متر (51.6 قدمًا - رطل) (الجوز الرئيسي) و45 نيوتن متر (33.2 قدمًا - رطل) (صاملولة القفل) على الأطراف المعزولة.



الشكل 19. تثبيت محكم للكابل (كابلات متعددة)

## 7.10 توصيل الشبكة: ارتفاعات الجهد والانقطاعات الدقيقة

ينبغي النظر في أي أحمال عابرة تولد لها الأحمال المتصلة وأو نظام التوزيع والتي قد تؤدي إلى تلف مكونات المولد. وفقاً لتفاصيل التطبيق والتركيب، يجب مراعاة النقاط التالية:

- الأحمال ذات الخصائص التي تؤدي إلى تغيرات كبيرة في خطوة التحميل.
- التحكم في الحمل عن طريق المفاتيح والتحكم في الطاقة بأي طريقة من المحتمل أن تولد طفرات جهد عابرة.
- أنظمة التوزيع المعرضة للتأثيرات الخارجية مثل الصواعق.
- التطبيقات التي تتضمن تشغيلًا متوازيًا لمصدر التيار الكهربائي، حيث يمكن أن تحدث مخاطر حدوث اضطراب في التيار الكهربائي على شكل انقطاع صغير.

إذا كان مولد التيار المتردد معرضاً لخطر ارتفاع الجهد أو الانقطاعات الجزئية، فمن المستحسن أن يتضمن التثبيت الحماية الكافية لنظام التوليد لتلبية اللوائح ومتطلبات التركيب. يوصى بطلب التوجيه من مصممي أنظمة الحماية المتخصصين والهيئات المهنية المرتبطة.

## 7.11 التطبيقات المدمجة

تغطي هذه الملاحظات التطبيقات المتعلقة بتشغيل المولد بالتوالي مع الأداة المساعدة للموصلات الرئيسية مثل الجمع بين الحرارة والطاقة (التي تسمى أحياناً التوليد المشترك).

يتم تحديد المستوى الحراري النموذجي لهذه المهمة عن طريق ISO 8528 بصفته "تصنيف أولي مستمر" (تصنيف أولي BR)، تصنيف الفئة 'F' - مهمة مستمرة. يوفر ذلك أفضل كفاءة تشغيل، مع الإجهاد الحراري المنخفض لنظام لف اسلاك العزل.

قم بتحديد نطاق جهد التشغيل لإمدادات الموصلات الرئيسية المحلية والكيلو فولت أمبير، والكيلو وات المحدد. قم بمراجعة نطاق مهمات التشغيل المطلوبة كاملة مقابل مخطط تشغيل المولد (الرسم البياني للقدرة). استخدام التوليد المشترك هو مهمة ثابتة ومستمرة، ودائمة ضمن فئة "BR"، ومن غير المتوقع حدوث قدرة تحمل زائدة.

راجع [الجدول 8 في الصفحة 36](#) المستوى الموصى به المتعلق بحماية التطبيق المدمج.

**الجدول 8. المستويات الموصى بها المتعلقة بحماية التطبيق المدمج**

ال اختياري	الحد الأدنى	الحماية
	س	تيار كهربائي زائد
	س	دائرة القصيرة
	X	جهد منخفض
	س	جهد زائد
	س	هرتز منخفض
	س	هرتز زائد
س		تفاضلي
س		تماس أرضي
س		مراقبة درجة الحرارة الساكنة
س		مراقبة الاهتزازات
س		مراقب حالة الاحتمال
	س	طاقة المعاوسة
	س	فقد الاستشارة
	س	التحكم في عامل القوى
	س	مطابقة الفولطية
	س	انقطاع التيار الكهربائي (نواقل التحول، انحراف التردد)

يجب تحديد إعدادات الحماية المتعلقة بمولد التحميل الزائد والماس الكهربائي بحيث تكون تحت منحنى الضرر الحراري للمولد.

إذا تم توفير الحماية ضد التحميل الزائد والماس الكهربائي بواسطة قاطع الدائرة، يرجى مراعاة إعدادات الحماية. يتم تصميم قواطع الدائرة عادة للعمل مع إعدادات المرافق العامة، والتي تبقى الفترات الزمنية لمستوى الخطأ أعلى وأطول من التي يمكن للمولد أن يتتحملها. يجب تحديد إعدادات التيار الزائد والماس الكهربائي وفقاً لمخطط تشغيل المولد وليس لتفاصيل التيار الزائد / الماس الكهربائي المرفقة مع قاطع الدائرة.

أوراق بيانات المولد متاحة لمساعدة في حساب هذه الإعدادات.

## 7.12 الحمل المتفاوت

قد يتسبب تفاوت الحمل تحت ظروف معينة في الحد من العمر الافتراضي لمولد التيار المتردد.

نعرف على الأخطار المحتملة، وخاصةً ما يلي:


- قد تؤثر الأحمال السعوية الكبيرة (على سبيل المثال، معدات تصحيح معامل القدرة) على استقرار مولد التيار المتردد، ومن ثم قد تتسبب في انزلاق القطب.
- التغيرات المتدروجة لجهد الشبكة (على سبيل المثال، تغيير القراءة).

في حالة وجود خطر على مولد التيار المتردد بسبب الحمل المتفاوت، قم بتوفير الحماية المناسبة في جهاز المولد باستخدام حماية تقليل تيار التحرير.

**تحذير****التعرض للحطام والجسيمات المقدوقة**

يمكن أن تتسبب الحطام والجزيئات المتساقطة في إصابة خطيرة أو الوفاة نتيجة الاصطدام أو القطع أو الثقب. يوجد التعرض للإطلاق الميكانيكي للحطام والجزيئات في جميع الاتجاهات (أفقياً ورأسيًا) في المناطق المحيطة بمخرج (مأخذ) هواء المولد ومدخل (مداخل) الهواء ونهاية المود المفتوح (المعروف أيضًا باسم *Drive End DE*). لمنع الإصابة أو الوفاة:

- الابتعاد عن مداخل (مداخل) الهواء ومخرج (مخرج) الهواء عند تشغيل المولد.
- لا تضع أدوات تحكم المشغل بالقرب من مداخل (مداخل) الهواء أو مخرج (مأخذ) الهواء.
- لا تقم بتشغيل مولد التيار المتردد خارج معاملات لوحة التقييم حتى لا تتسبب في زيادة السخونة.
- لا تقم بتحميل مولد التيار المتردد أكثر من اللازم.
- لا تقم بتشغيل مولد كهربائي يعرض اهتزازًا مفرطًا.
- لا تقم بمزامنة المولدات المتوازية خارج المعلومات المحددة.

**7.13.1 مولدات موازية أو مزامنة**

**الشكل 20.** مولدات موازية أو مزامنة

محول تيار التدلي التربيعي (محول تيار التدلي) يعطي إشارة تناسبية مع التيار التفاعلي. يربط منظم الفولتية التلقائي التحريرض للحد من دوران التيار والسماح لكل مولد بمشاركة الحمل التفاعلي. تم تجهيز محول تيار التدلي المركب في المصنع مسبقًا من أجل انخفاض الفولتية 5% عندما يكون معامل القدرة لـكامل الحمولة صفرًا. راجع دليل منظم الفولتية التلقائي للتعرف على ضبط التدلي.

- يجب أن يكون مفتاح/قاطع المزامنة (CB1 و CB2) من النوع الذي لا يسبب "ارتفاع التلامس" عند عمله.
- يجب تصنيف مفتاح / قاطع المزامنة بشكل كافٍ لتحمل تيار الحمل الكامل المستمر للمولد.
- يجب أن يكون المفتاح/القاطع قادرًا على تحمل دورات الإغلاق الصارمة أثناء المزامنة والتيار المنتجة إذا تمت موازنة المولد خارج التزامن.
- يجب أن يكون وقت إغلاق مفتاح / قاطع المزامنة تحت تحكم إعدادات المزامنة.
- يجب أن يكون مفتاح/قاطع المزامنة قادرًا على العمل في ظل ظروف العطب، مثل الدائرة القصيرة (التماس). أوراق بيانات المولد متوفرة.

**ملحوظة**

قد يشتمل مستوى العطل على أسباب من المولدات الأخرى وكذلك من الشبكة/الموصلات الرئيسية.

ينبغي أن تكون طريقة المزامنة إما تلقائياً أو عن طريق فحص المزامنة. لا ينصح باستخدام المزامنة اليدوية. يجب ضبط الإعدادات بمعدات المزامنة لجعل المولد يغلق بسلامة. حتى تقوم معدات المزامنة بهذه العملية، يجب أن يتطابق تسلسل المراحل مع المعلومات الواردة في الجدول التالي.

**الجدول 9. مزامنة متغيرات المعدات**

%0.5 -/+	فرق الجهد
0.1 هرتز/ثانية	فرق التردد
°10 -/+	زاوية الطور
50 ملي في الثانية	مدة زمن الفرق للدائرة/القاطع

فرق الجهد عند الموازاة مع الشبكة / الموصلات الرئيسية هو +/-. 3%.

## 8.1

## جدول الصيانة الموصى به

راجع؛ احتياطات السلامة في [الفصل 2 في الصفحة 3](#) قبل البدء في أي نشاط خدمة وصيانة.

راجع؛ تحديد الأجزاء في [الفصل 9 في الصفحة 59](#) لعرض مفصل للمكونات ومعلومات القفل.

يعرض جدول الصيانة الموصى به أنشطة الصيانة الموصى بها في صفوف الجدول، والتي تم تجميعها حسب النظام الفرعى للمولد. تعرض أعدمة الجدول أنواع نشاط الخدمة، سواء أكان يجب تشغيل المولد، ومستويات الخدمة. يتم إعطاء عدد مرات الصيانة في ساعات التشغيل أو الفاصل الزمني، أيهما كان أقرب. يُظهر تقاطع (X) في الخلايا حيث ينقطع صف مع الأعدمة نوع نشاط الصيانة ووقت الحاجة إليه. تعرض نجمة (\*) نشاط صيانة يتم القيام به عند التزوم فقط.

يمكن شراء كافة مستويات الخدمة الواردة في جدول الخدمة الموصى به مباشرة من خدمة علاء STAMFORD | AvK™ [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com)

1. تُعد الخدمة والصيانة المناسبة أمراً في غاية الأهمية لتشغيل المولد الخاص بك بشكل موثوق وسلامة أي شخص يلمس المولد.
2. والهدف من أنشطة الصيانة هذه هي إطالة عمر المولد دون تغيير أو تمديد أو تغيير شروط الضمان القياسي للشركة المصنعة أو التزاماتك في هذا الضمان.
3. كل فتره صيانة هي للارشاد فقط، وتم وضعها على الأساس الذي تم به تثبيت المولد وتشغيله وفقاً لإرشادات الشركة المصنعة. في حالة وجود المولد وأو تشغيله في ظروف بيئية غير موائمة أو غير متعددة، فقد يلزم أن تتكرر فترات الصيانة بشكل أكبر. يجب مراقبة المولد باستمرار بين عمليات الصيانة لتحديد أي أوضاع أعطال محتملة أو علامات سوء الاستخدام أو التأكل والبلي الشديدين.

#### **الجدول 10. الجدول الزمني لخدمة المولد**

مستوى الخدمة						النوع			نشاط الخدمة	
نـيـنـس / 5 ظـاعـاس	نـاشـنـس / 2 ظـاعـاس	قـنـس / 1 ظـاعـاس	قـنـس / 0.5 ظـاعـاس	لـيـغـشـنـتـلـا دـعـبـعـ	لـيـغـشـنـتـلـا دـعـبـعـ	فـيـظـنـتـ	رـابـتـخـا	صـحـفـ	دـارـعـمـلـا لـيـغـشـنـتـ	
30000	10000	1000	250	X			X			$X = \text{مطلوب}$ $* = \text{عند الضرورة}$
3 ئـوـتـسـم	2 ئـوـتـسـم	1 ئـوـتـسـم		X			X			تقييم مولد التيار المتردد
				X			X			إعداد القاعدة
X	*			X			X			إعداد أدوات التوصيل
X	X	X	X	X			X			الأوضاع البيئية والنظافة
X	X	X	X	X		X			درجة الحرارة المحيطة (الداخلية والخارجية)	
X	X	X	X	X			X			ضرر كامل بالماكينة - وأجزائها المفككة والروابط الأرضية
X	X	X	X	X			X			وسومات الأمان والحراسة، وشاشات المراقبة، والتحذيرات
				X			X			الوصول للصيانة
X	X	X	X	X		X		X		ظروف التشغيل الكهربائي العادي والتحريضي.
X	X	X	X	X			X	X		اهتزاز *
X	X	X	X	X						حالة الملفات
X	X	*	*	X			X			مقاومة العزل لجميع اللفات ( اختبار PI لـ HV )
				X	X					مقاومة العزل للعضو الدوار والمحرض والمولد ذي المغناطيس الدائم.
X	X	X	X	X			X			أجهزة استشعار درجة الحرارة
				X						إعدادات العملاء لأجهزة استشعار درجة الحرارة
X					X			X		ظروف المحامل
X	X	X	X			X				عادم الشحم
										الشحم في المحامل القابلة لإعادة التشحيم
										التشحيم
										الشـمـ فـيـ الـمـحـاـلـ قـابـلـةـ لـإـعـادـةـ التـشـحـيمـ
										محـامـلـ مـخـتـوـمـةـ
										محـامـلـ قـابـلـةـ لـإـعـادـةـ التـشـحـيمـ وـمـخـتـوـمـةـ
X	*				X					أجهزة استشعار درجة الحرارة
X	X	X	X	X		X		X		إعدادات العملاء لأجهزة استشعار درجة الحرارة

مستوى الخدمة						النوع			نشاط الخدمة			مأذون
نيلسون 5 / دعاس 3 يوتس	نيلسون 10000 / دعاس 2 يوتس	نيلسون 1000 / دعاس 1 يوتس	نيلسون 250 / 0.5 دعاس ليغشتلاد	نيلسون 250 / 0.5 دعاس ليغشتانا	نيلسون 250 / 0.5 دعاس ليغشتانا	لادبتسا	في ظرف	رابط خ	محف	دلوماليغشت		
X	X	X	X	X					X		X = مطلوب * = عند الضرورة	
				X				X	X		جميع توصيات وكابلات مولد التيار المتردد/العميل	
X	X	X	X					X	X		الإعداد الأولى لمنظم الفاطية التفاني	
X	X	X	X		X			X	X		إعدادات منظم الفاطية التفاني	
X	X	X			X			X			توصيل العملاء للملحقات الإضافية	
X	X	X	X	X				X			وظيفة الملحقات الإضافية	
X	X	X			X			X			إعدادات المزامنة	
X	X	X	X	X				X	X		المزامنة	
X	*				X						سخان مقاوم للتكتيف	
	X	X	X	X				X			الصمامات الثانوية والمقاومات المتغير	
X						X					الصمامات الثانوية والمقاومات المتغير	
X	X	X	X	X				X	X		درجة حرارة مدخل الهواء	
				X				X	X		تدفق الهواء (المعدل والاتجاه)	
X	X	X	X	X				X			حالة المروحة	

## الدعامتات

8.2

### مقدمة

8.2.1

#### ملحوظة

لا تملأ المحمل بالشحم بشكل زائد، فقد يتلف المحمل.

لا تخلط أنواع زيوت التشحيم.

استبدل القفازات للتعامل مع زيوت التشحيم مختلفة

قم بتجميع المحامل في ظروف ثابتة وخالية من الغبار، مع ارتداء قفازات خالية من الوبر.

لمنع التلف أو التلوث، قم بتخزين الأجزاء والأدوات التي تمت إزالتها في ظروف ثابتة وخالية من الغبار.

لا تعد استخدام المحامل. تتضرر المحامل بسبب القوة المحورية اللازمة لإزالتها من عمود الدوار.

لا تضغط على المحمل المناسب. تتلف المحامل إذا تم تطبيق قوة الإدخال من خلال الكرات المحامل.

لا تحاول تحريك العضو الدوار من خلال دفع ريش مروحة التبريد بالرفرف. قد تتلف المروحة.

العضو الدوار لمولد التيار المتردد مدعم بالمحمل في طرف الاتحريرك (NDE)، وإما بمحمل أو توصيلات المحرك الأساسي في نهاية طرف التحريرك (DE).

- قم بتشحيم كل محمل قابل لإعادة التشحيم كما هو محدد في جدول الخدمة الموصى به. استخدم الكمية والنوع الصحيحين من الشحم، المؤضعين على الملصق المثبت على حلة الشحم.

- افحص كل محمل مختوم كما هو محدد في جدول الخدمة الموصى به. تحدث إلى خدمة عملاء STAMFORD | AVK™ في حالة تسرب الشحوم من المحمل، يتم إخطار نوع المحمل والكمية المتسربة. [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com)

## الأمان

### 8.2.2

#### خطر

##### الأجزاء الميكانيكية الدوارة

قد يؤدي دوران الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة باثر الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعرّر. لمنع الإصابة:

- قبل تشغيل المولد: يجب تنظيف الوصلة الدوارة بين المولد والمحرك الرئيسي بوائي أو غطاء.
- قبل محاولة القيام بمهام الخدمة أو الصيانة أو إزالة الأغطية من الأجزاء الدوارة: قم بإيقاف تشغيل مجموعة المولدات وعزلها عن جميع مصادر الطاقة، وعزل الطاقة المخزنة واستخدم إجراءات السلامة الخاصة بالقلل بأمان.

#### تحذير

##### أسطح ساخنة ومصادر لهب

يمكن أن يؤدي التلامس مع الأسطح الساخنة إلى حدوث إصابات خطيرة والوفاة بسبب الحرائق. ثمة خطر نشوب حريق عند ملامسة الأسطح الساخنة بواسطة عناصر قبلة للاشتعال. لمنع الإصابة أو الوفاة أو خطر نشوب حريق:

- تجنب ملامسة الأسطح الساخنة.
- قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، راجع: فصل احتياطات السلامة.
- تأكد من عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من السخان المضاد للتكتيف أو الاتصال به (في حالة تركيبة).
- تأكد من عدم تخزين المواد القابلة للاحتراق أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المولد أو المحرك الرئيسي، بما في ذلك نظام (أنظمة) التهوية وال vadum حيثما أمكن.

#### تحذير

##### التعرض للحطام والجسيمات المقدورة

يمكن أن تتسبب الحطام والجزيئات المتساقطة في إصابة خطيرة أو الوفاة نتيجة الاصطدام أو القطع أو الثقب. يوجد التعرض للإطلاق الميكانيكي للحطام والجزيئات في جميع الاتجاهات (افقاً ورأسيًا) في المناطق المحيطة بمخرج (مأخذ) هواء المولد ومداخل (مدخل) الهواء ونهاية العمود المفتوح (المعروف أيضًا باسم DE (Drive End)). لمنع الإصابة أو الوفاة:

- الابتعاد عن مداخل (مدخل) الهواء ومخرج (مخرج) الهواء عند تشغيل المولد.
- لا تضع أدوات تحكم المشغل بالقرب من مداخل (مدخل) الهواء أو مخرج (مأخذ) الهواء.
- لا تقم بتشغيل مولد التيار المتردد خارج معاملات لوحة التقييم حتى لا تتسبب في زيادة السخونة.
- لا تقم بتحميل مولد التيار المتردد أكثر من اللازم.
- لا تقم بتشغيل مولد كهربائي يعرض اهتزازاً مفرطاً.
- لا تقم بـمزامنة المولدات المتوازية خارج المعلومات المحددة.

#### تنبيه

##### المواد الخطيرة

يمكن أن تسبب المواد الخطيرة إصابات طفيفة أو متوسطة. التعرض لفترات طويلة أو متكررة للمواد الخطيرة يمكن أن يسبب حالات طبية خطيرة. لمنع الإصابة:

- قم دائمًا بقراءة التعليمات المقدمة من قبل الشركة المصنعة للمنتج والالتزام بها.
- استخدام المواد والتعامل معها وتتخزينها على النحو المحدد من قبل الشركة المصنعة للمنتج.
- قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، راجع فصل احتياطات السلامة.

## 8.2.3 إعادة تشحيم المحامل

### 8.2.3.1 المتطلبات

الجدول 11. إعادة التشحيم: متطلبات المعدات

الوصف	المتطلبات
قم بارتداء معدات الحماية المناسبة وفقاً لترجيحات قواعد الموقع ومتطلبات تقييم المخاطر.	معدات الحماية الشخصية (PPE)
قماش تنظيف خالٍ من النسالة	مواد استهلاكية
قفازات رقيقة تستعمل لمرة واحدة	
شحم موصى به من شركة CGT	قطع غيار
بندقية الشحم (معاييره للحجم أو الكتلة)	الأدوات

### 8.2.3.2 طريقة إعادة التشحيم

الجدول 12. إعادة التشحيم: كمية الشحم

كمية الشحم الموصى بها		نوع المحمل
الكتلة (ج)	حجم (سم <sup>3</sup> )	
89	93	طرف التحرير (طول القلب S7 HV من C إلى E) قبل للتشحيم
121	126	طرف التحرير (طول القلب F S7 HV) قبل للتشحيم
75	78	غير طرف التحرير (طول القلب S7 HV من C إلى F) قبل للتشحيم
-	-	غير طرف التحرير (طول القلب S7 HV من C إلى F)

- بالنسبة لكل محمل، حدد حلمة التشحيم، وملصق إعادة التشحيم، ونوع المحمل.
- تأكد من عدم ثلث الشحم الجديد. يجب أن يكون اللون بيج موحد ضارب إلى البياض وتركز درجة الكثافة في كل مكان.
- نظف فوهة مسدس التشحيم وحملة التشحيم.
- نظف عادم الشحوم.
- ركب مسدس التشحيم في حلمة التشحيم وأضف الكمية المناسبة من الشحم.
- شغل المولد لمدة 60 دقيقة على الأقل، مفرغ أو معبداً الحمل.
- نظف عادم الشحوم.
- افحص لون ودرجة كثافة الشحوم المستهلكة من العادم وقارنها مع الشحوم الجديدة التي ينبغي أن يكون لونها بيج ضارب إلى البياض وذات درجة كثافة مركزة.
- استبدل المحمل إذا تغير لون الشحوم المستهلكة بدرجة كبيرة أو أصبح معدوماً.

## 8.3 وحدات التحكم

### 8.3.1 مقدمة

يتمثل مولد التيار المتردد قيد التشغيل بينه قاسية لمكونات التحكم. وقد تتسبب الحرارة والاهتزاز في فك التوصيلات الكهربائية وتعطل الكابلات. كما يمكن أن يساعد الفحص والاختبار الروتيني على تحديد أي مشكلة قبل أن تتسرب في حدوث وقت تعطل غير متوقع.

## الأمان 8.3.2

### خطر !

الموصلات الكهربائية النشطة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق. لمنع الإصابة وقبل العمل على الموصلات المباشرة:

- إيقاف وعزل المولد عن كافة مصادر الطاقة.
- إزالة أو عزل الطاقة المخزنة.
- اختبار الأجزاء المعزولة للعزل الكهربائي باستخدام جهاز اختبار الجهد المناسب.
- استخدم إجراءات السلامة القفل بامان.

### تحذير !

أسطح ساخنة ومصادر لهب

يمكن أن يؤدي التلامس مع الأسطح الساخنة إلى حدوث إصابات خطيرة والوفاة بسبب الحروق. ثمة خطر نشوب حريق عند ملامسة الأسطح الساخنة بواسطة عناصر قابلة للاشتعال. لمنع الإصابة أو الوفاة أو خطر نشوب حريق:

- تجنب ملامسة الأسطح الساخنة.
- قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، راجع: فصل احتياطات السلامة.
- تأكيد من عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من السخان المضاد للتكتيف أو الاتصال به (في حالة تركيبها).
- تأكيد من عدم تخزين المواد القابلة للاحتراق أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المولد أو المحرك الرئيسي، بما في ذلك نظام (أنظمة) التهوية والعادم حيثما أمكن.

### تحذير !

التركيبات وحماية النظام الكهربائي غير الصحيحة

يمكن أن يؤدي التركيب الكهربائي وأو حماية النظام بشكل غير صحيح إلى حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية والحرائق. لمنع الإصابة أو الوفاة قبل بدء العمل، يجب على الموظفين:

- أكملت التدريب ذي الصلة والقابل للتطبيق والمعتمد.
- تعرف على المعدات، وفهم المهمة (المهام) والإجراء (الإجراءات).
- تعرف على الأخطار / المخاطر ذات الصلة.
- معرفة وإطاعة إجراءات الطوارئ الخاصة بالموقع / المكان والقوانين واللوائح المعمول بها.

## متطلبات اختبار التوصيات 8.3.3

الجدول 13. متطلبات اختبار التوصيات

الوصف	المتطلبات
قم بارتداء معدات الحماية المناسبة وفقاً لترجيحات قواعد الموقع ومتطلبات تقييم المخاطر.	معدات الحماية الشخصية (PPE)
لا شيء	مواد استهلاكية
لا شيء	قطع الغيار
مقياس اختبار العزل	الأدوات
مقياس متعدد	
مفتاح عزم	

## الفحص والاختبار 8.3.4

1. قم بإزالة غطاء الصندوق الطرفي.
2. افحص إحكام الروابط التي تثبت كابلات الحمل.
3. تحقق من أن كل الكابلات مشبكة بالحاكم في سادة صندوق الأطراف، واسمح بحركة قدرها  $\pm 25$  ملم لمولد التيار المتردد على التركيبات المضادة للاهتزاز.
4. تتحقق من أن كل الكابلات مثبتة وغير مضغوططة داخل صندوق الأطراف.
5. افحص جميع الكابلات بحثاً عن علامات التلف.
6. تتحقق من أن ملحقات منظم الفولطية التلقائي ومحولات التيار مركبة بشكل صحيح، وأن الكابلات تمر بشكلٍ مركزي خلال محولات التيار (إذا كانت متوفرة).
7. إذا كانت وحدة تسخين التكثيف مزودة:
  - a. قم بعزل مصدر التزويد السخان وقياس مقاومة الكهربائية لعنصر (عناصر) السخان. استبدل عنصر السخان في حالة الدائرة المفتوحة.
  - b. قم بتوصيل طرفي سلك توصيل السخان.
  - c. قم بتطبيق الجهد الاختباري بين الملف والأرض.
  - d. قم بقياس مقاومة العزل بعد دقيقة (مقاومة العزل دقيقة واحدة).
  - e. قم بتقريغ الجهد الاختباري.
  - f. إذا كانت مقاومة العزل التي تم قيسها أقل من المستوى الأدنى المقبول، قم باستبدال عنصر السخان. ارجع إلى: [الجدول 14 في الصفحة 45](#) للأطلاع على القيم.
8. اختبر جهد التغذية إلى سخان مانع التكثيف في صندوق توصيل السخان. يجب أن يكون الجهد 120 فولت تيار متردد أو 240 فولت تيار متردد (حسب خيار الخرطوشة والموضع على الملصق) عند توقف المولد.
9. تتحقق من أن منظم الفولطية التلقائي وملحقاته ضمن صندوق الأطراف نظيفة ومثبتة بأمان في التركيبات المضادة للاهتزاز، وأن موصلات الكابلات مرتبطة بالأطراف بالحاكم.
10. بالنسبة للتشغيل المتوازي، تتحقق من توصيل كابلات التحكم في المزامنة بأمان.
11. أعد تركيب وإحكام غطاء صندوق الأطراف.

الجدول 14. قم بختبار الجهد الكهربائي والحد الأدنى لمقاومة العزل المقبولة للمولدات الجديدة والتي قيد التشغيل

الحد الأدنى لمقاومة العزل في الدقيقة ( $M\Omega$ )	الجهد الاختباري (فولط)	المكون
قيد التشغيل	جيد	
1	10	500
		سخان مقاوم للتكتيف

## نظام التبريد 8.4

### مقدمة 8.4.1

عزل كهربائي – يصنف التعبين والتقييم الحراري قدرة عزل الملفات بواسطة الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل لأجل تصميم وعمر خدمة معقول. عند النظر في عمر التصميم الحراري، يتأثر التكثيف الحراري لمكونات نظام العزل وتركيبتها بشكل رئيسي بمستوى الإجهاد الحراري المطبق على النظام. ويمكن أن تسبب عوامل إضافية، عامل واحد أو مجموعة من العوامل مثل الإجهاد الميكانيكي والكهربائي والبيئي، حدوث تدهور بمرور الوقت، ولكنها تعتبر ثانوية عند النظر في التدهور الحراري لنظام العزل.

في حالة اختلاف بيئة التشغيل عن القيم الموضحة في لوحة التصنيف، فإنه يجب تقليل الخرج المصنف

- بنسبة 3% لفترة الاستخدام H لكل 5 درجات مئوية، لأن درجة حرارة الهواء المحيط الداخل إلى مروحة التبريد تتجاوز 40 درجة مئوية، بما يصل إلى 60 درجة مئوية كحد أقصى
- بنسبة 3% لفترة الاستخدام F لكل 5 درجات مئوية، لأن درجة حرارة الهواء المحيط الداخل إلى مروحة التبريد تتجاوز 40 درجة مئوية، بما يصل إلى 60 درجة مئوية كحد أقصى

- بنسبة 4.5% لفنة الاستخدام B لكل 5 درجات مئوية، لأن درجة حرارة الهواء المحيط الداخل إلى مروحة التبريد تتجاوز 40 درجة مئوية، بما يصل إلى 60 درجة مئوية كحد أقصى
- لكل 500 م زيادة في الارتفاع فوق 1000 م وحتى 1500 م بسبب السعة الحرارية المنخفضة للهواء المنخفض الكثافة وتجاوز 1500 م، تحدث إلى خدمة عمالء STAMFORD | AvK™ [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com)

### ملحوظة

القيم أعلى تراكمية تعتمد على الظروف البيئية.

يعتمد التبريد الفعال على الحفاظ على حالة مروحة التبريد والخشبات.

### السلامة

## 8.4.2

### خطر

#### الأجزاء الميكانيكية الدوارة

قد يؤدي دوران الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بأثر الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعرق. لمنع الإصابة:

- قبل تشغيل المولد: يجب تغطية الوصلة الدوارة بين المولد والمحرك الرئيسي بواغي أو غطاء.
- قبل محاولة القيام بمهام الخدمة أو الصيانة أو إزالة الأغطية من الأجزاء الدوارة: قم بابقاء تشغيل مجموعة المولدات وعزلها عن جميع مصادر الطاقة، وعزل الطاقة المخزنة واستخدم إجراءات السلامة الخاصة بالقلل بأمان.

### تحذير

#### أسطح ساخنة ومصادر لهب

يمكن أن يؤدي التلامس مع الأسطح الساخنة إلى حدوث إصابات خطيرة والوفاة بسبب الحرائق. ثمة خطر نشوب حريق عند ملامسة الأسطح الساخنة بواسطة عناصر قابلة للاشتعال. لمنع الإصابة أو الوفاة أو خطر نشوب حريق:

- تجنب ملامسة الأسطح الساخنة.
- قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، راجع: فصل احتياطات السلامة.
- تأكد من عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من السخان المضاد للتكتيف أو الاتصال به (في حالة تركيبة).
- تأكد من عدم تخزين المواد القابلة للاحتراق أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المولد أو المحرك الرئيسي، بما في ذلك نظام (أنظمة) التهوية والعادم حيثما أمكن.

### تنبيه

#### الغبار والجسيمات / الأبخرة محمولة جواً

يمكن أن يسبب الغبار والجسيمات والأبخرة الأخرى المحمولة في الهواء إصابات طفيفة أو متوسطة عن طريق تهيج الرئتين والعينين. التعرض لفترات طويلة أو متكررة يمكن أن يسبب حالات طبية خطيرة. لمنع الإصابة:

- استخدم تقنية الشفط الميكانيكي لإزالة الغبار والجسيمات والأبخرة محمولة بالهواء.
- تهوية المنطقة بشكل كامل.
- قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة. راجع فصل احتياطات السلامة.

### ملحوظة

لا تحاول إدارة دوار مولد التيار المتزدد برفعه أمام أرياش مروحة التبريد. فالمروحة غير مصممة لتحمل هذه القوة وستتلف حينها.

### المتطلبات

## 8.4.3

يجب مراعاة المتطلبات التالية.

## الجدول 15. متطلبات اختبار نظام التبريد

الوصف	متطلب
قم بارتداء معدات الحماية المناسبة وفقاً لتوجيهات قواعد الموقع ومتطلبات تقييم المخاطر.	معدات الحماية الشخصية (PPE)
ارتد واقياً للعين	
ارتد واقياً للتنفس	
قمash تنظيف خالٍ من النسالة	مواد إستهلاكية
قفازات رقيقة تستعمل لمرة واحدة	
لا شيء	أجزاء
لا شيء	أدوات

## الفحص والتنظيف 8.4.4

ملحوظة
لا تستخدم الزيت على المرشح.

1. افحص المروحة للتأكد مما إذا كان هناك أرياش تالفة أو شفوق.
2. إذا كانت مرشحات الهواء مناسبة، فقم بما يلي:
  - a. أزل مرشحات الهواء في صندوق الأطراف من إطارتها.
  - b.اغسل المرشحات الهوائية والحاوashi وجففها لإزالة الجسيمات الملوثة.
  - c. افحص المرشحات والحاوashi للتأكد مما إذا كان هناك أي تلف، واستبدلها إذا لزم الأمر.
  - d. ركب المرشحات والحاوashi.
3. أعد تثبيت جهاز المولد لتشغيله.
4. تأكد من عدم انسداد مداخل الهواء ومخارجه.

## الاقتران 8.5

### مقدمة 8.5.1

يعتمد التشغيل الفعال والعمر الطويل للمكونات على تقليل الضغوط الميكانيكية على المولد. إذا تم الاقتران في مجموعة مولدات، قد تؤدي المحاداة الخاطئة وتدخل الاهتزازات في محرك التحريك الأساسي إلى إنشاء ضغط ميكانيكي. يجب أن تكون محاور دوران المولد وعمود خرج المحرك متاحة المحور (محاداة شعاعية وزاوية).

يمكن أن يتسبب الاهتزاز الانتواني في تلف أنظمة محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بعمود الدوران، إذا لم يتم التحكم فيه. يتحمل مصنع مجموعة المولدات مسؤولية تقييم تأثير الاهتزازات الانتوانية على المولد. أبعاد الدوار والقصور الذاتي وتفاصيل التوصيل متوفرة عند الطلب.


### الأمان 8.5.2

ملحوظة
لا تحاول تدوير العضو الدوار لمولد التيار المتردد من خلال دفع دورات مروحة التبريد بالرفع. المروحة غير مصممة لتحمل هذه القوى وستنطبل.

### تحذير

#### اقتران المولد

- قد يؤدي تحريك الأجزاء الميكانيكية أثناء عملية التوصيل إلى حدوث إصابة خطيرة عن طريق سحقها أو قطعها أو محاصرتها. عند توصيل المولد بمحرك رئيسي أو عند تركيب مكونات كبيرة، لمنع الإصابة:
- يجب على الأفراد إبعاد أطرافهم وأجزاء الجسم عن أسطح أداة التوصيل أثناء عمليات التوصيل وأو التركيب.



الشكل 21. لا تقم بتدوير العضو الدوار لمولد التيار المتردد بواسطة رافعة

### 8.5.3 متطلبات اختبار القارنات

الجدول 16. متطلبات اختبار القارنات

الوصف	المتطلبات
قم بارتداء معدات الحماية المناسبة وفقاً للتوجيهات قواعد الموقع ومتطلبات تقييم المخاطر.	معدات الحماية الشخصية (PPE)
لا شيء	مواد استهلاكية
لا شيء	قطع الغيار
آلة قياس بقرص مدرج مفتاح عزم	الأدوات

### 8.5.4 فحص نقاط التركيب

- تحقق من لوحة قاعدة مجموعة المولد ومنصات التركيب بحالة جيدة وليس متشققة.
- تأكد من عدم تلف المطاط الموجود في الحوامل المقاومة للاهتزاز.
- تحقق من السجلات التاريخية لمراقبة الاهتزازات لمعرفة اتجاه زيادة الاهتزاز.

#### 8.5.4.1 اقتران محمل واحد

- قم ب拔掉 DE شاشة محول والخطاء للوصول إلى أداة التوصيل.
- تأكد من أن أفراس التوصيلات غير تالفة أو مكسورة أو مشوهة وأن فتحات قرص التوصيلات ليست ممتدة. إذا كان أي منها تالفاً، فاستبدل مجموعة الأفراس الكاملة.
- تحقق من إحكام المسامير التي تثبت أفراس التوصيلات في حداقة المحرك. أحكم الربط بالسلسل الموضح المتعلقة بتوصيلات المولد في فصل التركيب، وفقاً لعمز الدوران الموصى به من قبل الشركة المصنعة للmotor.
- استبدل شاشة محول DE وخطاء مقاوم للتقطيع.

## 8.6 نظام المقوم

### 8.6.1 مقدمة

يقوم المقوم بتحويل التيار المتردد (AC) المستحدث في لفائف دوار المثير إلى تيار مباشر (DC) لمحنطة قصبة الدوار الرئيسية. يتكون المعدل من لوحين دائريين موجبين وسائليين، كل منها به ثلاثة صمامات ثنائية. بالإضافة إلى الاتصال بالدوار الرئيسي، يتصل خرج التيار المباشر للمقوم أيضاً بزوج متطابق من المترنرات (واحد في كل طرف من طرفي الألواح). تعمل هذه المكونات الإضافية على حماية المقوم من ارتفاعات الجهد والجهد الزائد التي قد تكون موجودة على الدوار في ظل ظروف تحمل مختلفة للمولد.

توفر الصمامات الثنائية مقاومة منخفضة للتيار في اتجاه واحد فقط: سيتدفق التيار الموجب من المصعد (أئود) إلى المهبط (كاتود)، أو هناك طريقة أخرى لعرضه هي أن التيار السالب سيتدفق من المهبط إلى المصعد.

تم توصيل لفائف دوار المثير بمصاعد ذات 3 صمامات ثنائية لتشكيل اللوحة الموجبة وبمهابات ذات 3 صمامات ثنائية لتشكيل اللوحة السالبة لمنع تقويم الموجات الكامل من التيار المتردد (AC) إلى التيار المباشر (DC). تم تركيب المقوم ويدور باستخدام دوار المثير في طرف غير عمود الإدارة (NDE).

### 8.6.2 الأمان

#### خطر

##### الموصلات الكهربائية النشطة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق. لمنع الإصابة وقبل العمل على الموصلات المباشرة:

- إيقاف وعزل المولد عن كافة مصادر الطاقة.
- إزالة أو عزل الطاقة المخزنة.
- اختبار الأجزاء المعزولة للعزل الكهربائي باستخدام جهاز اختبار الجهد المناسب.
- استخدم إجراءات السلامة الفقل بأمان.

#### خطر

##### الأجزاء الميكانيكية الدوارة

قد يؤدي دوران الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بأثر الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعرّض. لمنع الإصابة:

- قبل تشغيل المولد: يجب تغطية الوصلة الدوارة بين المولد والمحرك الرئيسي بواغي أو غطاء.
- قبل محاولة القيام بمهام الخدمة أو الصيانة أو إزالة الأخطية من الأجزاء الدوارة: قم بإيقاف تشغيل مجموعة المولدات وعزلها عن جميع مصادر الطاقة، وعزل الطاقة المخزنة واستخدم إجراءات السلامة الخاصة بالقلق بأمان.

#### تحذير

##### التركيبات وحماية النظام الكهربائي غير الصحيحة

يمكن أن يؤدي التركيب الكهربائي وأ/أو حماية النظام بشكل غير صحيح إلى حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية والحرق. لمنع الإصابة أو الوفاة وقبل بدء العمل، يجب على الموظفين:

- أكملت التدريب ذي الصلة والقابل للتطبيق والمعتمد.
- تعرف على المعدات، وفهم المهمة (المهام) والإجراء (الإجراءات).
- تعرف على الأخطار / المخاطر ذات الصلة.
- معرفة وإطاعة إجراءات الطوارئ الخاصة بالموقع / المكان والقوانين واللوائح المعمول بها.

## 8.6.3 متطلبات

الجدول 17. نظام المقوم: اختبار واستبدال متطلبات المكونات

الوصف	متطلب
• قم بارتداء معدات الحماية المناسبة وفقاً لتوجيهات قواعد الموقع ومتطلبات تقييم المخاطر.	<b>معدات الحماية الشخصية (PPE)</b>
• مركب تسريب حرارة سليكون Dow Corning من النوع 340 أو نوع مشابه	<b>المستهلكات</b>
• عدة كاملة مكونة من ثلاثة صمامات ثنائية بأسلاك توصيل ذات قطب موجب وثلاثة صمامات ثنائية بأسلاك توصيل ذات قطب سالب (كلها من نفس الشركة المصنعة)	<b>قطع الغيار</b>
• مقاومتين متغيرتين أكسيديتين فلزتين (نفس النوع، والشركة المصنعة، وتدرج الفلطية (F, E, D, C, B, A))	
• مقياس متعدد • أداة اختبار العزل • مفتاح عزم	<b>أدوات</b>

## 8.6.4 اختبار واستبدال المتغيرات

- افحص كلتا المقاومتين المتغيرتين.
- سجل وجود خلل في المقاومة المتغيرة إذا كان هناك إشارات للتسخين المفرط (مثل نصول اللون، ووجود فقاعات، وحدوث انصهار) أو التفكك.تحقق من وجود موصلات فضفاضة مقابل جسم المكثف.
- افصل سنون المكثف.
- سوف يقرأ المكثف القابل للخدمة الدائرة المفتوحة في كلا الاتجاهين باستخدام مقياس متعدد (مضبوط في نطاق أوم ( $\Omega$ )). يمكن أن يقرأ المكثف المعيب دائرة كهربائية قصيرة في كلا الاتجاهين وأو قد يتضرر مادياً.
- إذا كان أي من المكثفات معيبة، فاستبدل كلا المقاومتين بزوج متlapping (نفس النوع ونفس الشركة المصنعة ونفس تصنيف الجهد: A، B، C، D، E، F) واستبدل جميع الثنائيات.
- أعد توصيل الأسلاك وتحقق من أن كل الأسلاك آمنة، والفلاتkat مرکبة، والروابط محكمة.

## 8.6.5 اختبار الصمامات الثنائية واستبدالها

ملحوظة
لا تجكم ربط الصمام الثنائي بأكثر من عزم الدوران المذكور. قد يتلف الصمام الثنائي.

- قم بفصل سلك التوصيل لأحد الصمامات الثنائية الذي يربط الملفات في الحامل الطرفي المعزول. قم بتخزين الرابط والفلاتkat.
- قم بقياس انخفاض الجهد في الصمام الثنائي بالاتجاه الأمامي، باستخدام وظيفة اختبار الصمام الثنائي للمقياس المتعدد.
- قم بقياس المقاومة في الصمام الثنائي بالاتجاه العسكري، باستخدام اختبار 1000 فولت تيار مستمر في أداة اختبار العزل.
- يتحوال الصمام الثنائي إلى منتج معيب إذا حدث انخفاض الجهد في الاتجاه الأمامي خارج النطاق بمقدار 0.3-0.9 VDC، أو كانت المقاومة أقل من  $20\Omega$  في الاتجاه العسكري.
- كرر الاختبارات مع الصمامات الثنائية الخامسة المتبقية.
- إذا تعطل أي صمام ثانوي، فاستبدل مجموعة الصمامات الثنائية الستة الكاملة (نفس النوع، والشركة المصنعة):
  - انزع الصمام الثنائي.
  - استعمل كمية قليلة من مركب تسريب الحرارة **فقط** على قاعدة الصمام الثنائي البديلة، وليس على الأسنان.
  - افحص استقطاب الصمام الثنائي.
  - ركب كل صمام ثانوي بديل باستخدام برغي في الفتحة المسننة بلوحة المقوم.
  - قم بتطبيق عزم 2.6-3.1 نيوتن متر (23-27.4 رطل) لإعطاء تلامس ميكانيكي وكهربائي وحراري جيد.
  - استبدل كلتا المقاومتين المتغيرتين بزوج متlapping (نفس النوع، والشركة المصنعة، وتدرج الفلطية: أ، ب، ج، د، هـ)

7. أعد توصيل الأislak وتحقق من أن كل الأسلاك آمنة، والفلكتات مركبة، والروابط محكمة.

## أجهزة استشعار درجة الحرارة 8.7

### مقدمة 8.7.1

تكشف أجهزة استشعار درجة الحرارة (إذا كانت مركبة) عن التسخين المفروط غير العادي لمحمل/محامل وملفات العضو الثابت الأساسي. أجهزة الاستشعار نوعان: أجهزة استشعار ترمومتر المقاومة (RTD)، مع ثلاثة أسلاك، ومقاومات حرارية لمعامل درجة الحرارة الإيجابي (PTC)، مع سلكين، والتي تتصل بالكتلة الطرفية في صندوق الأطراف الأساسي أو الثنائي. تزيد مقاومة البلاتين (PT100) عبر أجهزة استشعار ترمومتر المقاومة خطياً مع درجة الحرارة.

**الجدول 18. مقاومة ( $\Omega$ ) مستشعر PT100 متراوح بين 40 إلى 180 درجة منوية**

درجة الحرارة (درجة منوية)	1+ منوية	2+ منوية	3+ منوية	4+ منوية	5+ منوية	6+ منوية	7+ منوية	8+ منوية	9+ منوية
40.00	115.54	115.93	116.31	116.70	117.08	117.47	117.86	118.24	118.63
50.00	119.40	119.78	120.17	120.55	121.32	121.71	122.09	122.47	122.86
60.00	123.24	123.63	124.01	124.39	124.78	125.16	125.54	125.93	126.31
70.00	127.08	127.46	127.84	128.22	128.61	128.99	129.37	129.75	130.13
80.00	130.90	131.28	131.66	132.04	132.42	132.80	133.18	133.57	133.95
90.00	134.71	135.09	135.47	135.85	136.23	136.61	136.99	137.37	137.75
100.00	138.51	138.88	139.26	139.64	140.02	140.40	140.78	141.16	141.54
110.00	142.29	142.67	143.05	143.43	144.18	144.56	144.94	145.31	145.69
120.00	146.07	146.44	146.82	147.20	147.57	147.95	148.33	148.70	149.08
130.00	149.83	150.21	150.58	150.96	151.33	151.71	152.08	152.46	152.83
140.00	153.58	153.96	154.33	154.71	155.46	155.83	156.20	156.58	156.95
150.00	157.33	157.70	158.07	158.45	159.19	159.56	159.94	160.31	160.68
160.00	161.05	161.43	161.80	162.17	162.54	163.29	163.66	164.03	164.40
170.00	164.77	165.14	165.51	165.89	166.26	166.63	167.00	167.37	167.74
180.00	168.48								

تتميز ثرمستورات معامل درجة الحرارة الإيجابي بزيادة مقاومة في المقاوم عند درجة حرارة "مفتاح التحويل" المرجعية. قد تكون المعدات الخارجية الموفرة للعميل متصلة لمراقبة أجهزة الاستشعار وتوليد إشارات لرفع الإنذار وإيقاف تشغيل مجموعة المولدات.

**(BS EN 60085 ≡ IEC 60085 عزل كهربائي - يصنف التعيين والتقييم الحراري عزل الملفات بواسطة الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل لأجل الخدمة المعقول. لتجنب حدوث تلف في الملفات، يجب تعين إشارات مناسبة لصنف العزل الذي يظهر على لوحة تقييم مولد التيار المتردد.**

**الجدول 19. اعدادات درجة حرارة إيقاف التشغيل والإذار للملفات**

عزل الملفات	الحد الأقصى لدرجة حرارة الاستقرار (درجة منوية)	درجة حرارة الإنذار (درجة منوية)	درجة حرارة إيقاف التشغيل (درجة منوية)
"ب"	130	120	140
"و"	155	145	165
"ح"	180	170	190

يجب تعين إشارات التحكم وفقاً للجدول التالي للكشف عن ارتفاع درجة حرارة المحامل.

## الجدول 20. خصائص درجة حرارة إيقاف التشغيل والإنتار للمحامل

درجة حرارة إيقاف التشغيل (درجة منوية)	درجة حرارة الإنتار (درجة منوية)	المحامل
50 + الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	45 + الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	مholm طرف التحرير
45 + الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 + الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	مholm طرف الاتحرير

## الأمان

### 8.7.2

#### خطر

الموصلات الكهربائية النشطة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق. لمنع الإصابة وقبل العمل على الموصلات المباشرة:

- إيقاف وعزل المولد عن كافة مصادر الطاقة.
- إزالة أو عزل الطاقة المخزنة.
- اختبار الأجزاء المعزولة للعزل الكهربائي باستخدام جهاز اختبار الجهد المناسب.
- استخدم إجراءات السلامة الفقل بأمان.

#### تحذير

أسطح ساخنة ومصادر لهب

يمكن أن يؤدي التلامس مع الأسطح الساخنة إلى حدوث إصابات خطيرة والوفاة بسبب الحروق. ثمة خطر نشوب حريق عند ملامسة الأسطح الساخنة بواسطة عناصر قبلة للاشتعال. لمنع الإصابة أو الوفاة أو خطر نشوب حريق:

- تجنب ملامسة الأسطح الساخنة.
- قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، راجع: فصل احتياطات السلامة.
- تأكد من عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من السخان المضاد للتكتيف أو الاتصال به (في حالة تركيبه).
- تأكد من عدم تخزين المواد القابلة للاحتراق أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المولد أو المحرك الرئيسي، بما في ذلك نظام (أنظمة) التهوية والعادم حيثما أمكن.

يجب إزالة غطاء صندوق الأطراف الإضافي لاختبار مستشعرات درجة الحرارة. خلال هذا العمل:

- أبعد الأطراف عن الموصلات.
- تعمل فقط على أطراف مستشعر درجة الحرارة.
- لا تفتح صندوق الأطراف الرئيسي.

### اختبار أجهزة استشعار درجة الحرارة RTD

### 8.7.3

1. قم بإزالة غطاء صندوق الأطراف الإضافي.

2. حدد أسلاك أجهزة الاستشعار عند الكتلة الطرفية وفي المكان الذي يتم فيه تركيب كل جهاز استشعار.

3. قم بقياس المقاومة بين السلك الأبيض والسلك الأحمر لمستشعر واحد.

4. احسب درجة حرارة المستشعر من المقاومة المقاسة.

5. قارن درجة الحرارة المحسوبة مع درجة الحرارة التي تشير إليها أجهزة المراقبة الخارجية (إن وجدت).

6. قارن إعدادات إشارة التنبيه وإيقاف التشغيل (إن وجدت) بالإعدادات الموصى بها.

7. كرر الخطوات من 3 إلى 7 لكل مستشعر.

8. أعد تركيب غطاء صندوق الأطراف الإضافي.

9. استبدل أي أجهزة استشعار معيبة.

10. ملاحظة: الجزء الثابت الرئيسي RTD غير قابل للاستبدال. المholm RTD قابل للاستبدال.

## 8.7.4 اختبار أجهزة استشعار درجة حرارة PTC

1. قم بإزالة غطاء صندوق الأطراف الإضافي.
2. حدد أسلاك أجهزة الاستشعار عند الكتلة الطرفية وفي المكان الذي يتم فيه تركيب كل جهاز استشعار.
3. قم بقياس المقاومة بين السلكين.
4. يكون جهاز الاستشعار معيناً إذا أظهرت المقاومة دائرة مفتوحة (لامتناهية  $\Omega$ ) أو دائرة قصيرة (صفر  $\Omega$ ).
5. كرر الخطوات من 3 إلى 5 لكل جهاز استشعار.
6. أوقف المولد وافحص التغيير في المقاومة عندما تبرد لفيفة العضو الساكن.
7. يكون جهاز الاستشعار معيناً إذا لم تتغير المقاومة أو إذا كان التغيير غير سلس.
8. كرر الخطوتين 6 و 7 لكل جهاز استشعار.
9. أعد تركيب غطاء صندوق الأطراف الإضافي.

## 8.8 الملفات

### 8.8.1 مقدمة

#### ملحوظة

أفضل جميع شبكات أسلاك التحكم وأسلاك تحويل العميل عن توصيات ملفات مولد التيار المتردد قبل إجراء هذه الاختبارات.

#### ملحوظة

يحتوي منظم الجهد التلقائي (AVR) على مكونات إلكترونية قد تتعرض للتلف في حالة ارتفاع الجهد الكهربائي أثناء إجراء اختبارات مقاومة العزل. لذا، يجب فصل منظم الجهد التلقائي قبل إجراء أي اختبار لمقاومة العزل. كذلك يجب تأريض أجهزة استشعار درجة الحرارة بالأرض قبل إجراء أي اختبار لمقاومة العزل.

تنسم الملفات الرطبة أو المتسخة بمقاومة كهربائية منخفضة وقد تختلف في حالة ارتفاع الجهد الكهربائي أثناء إجراء اختبارات مقاومة العزل.  
إذا انتابتك الشكوك، قم باختبار المقاومة عند جهد كهربائي منخفض (500 فولت) أولاً.

يعتمد أداء مولد التيار المتردد على العزل الكهربائي الجيد للملفات. يمكن أن تتسبب الضغوط الكهربائية والميكانيكية والحرارية، بالإضافة إلى الملوثات الكيميائية والبيئية في انخفاض درجة العزل. وتشير الاختبارات التشخيصية المتنوعة إلى حالة العزل عن طريق شحن جهد اختبار أو تفريغ بالملفات المعزولة لقياس شدة التيار وحساب قيمة المقاومة الكهربائية وفقاً لقانون أموم.

عندما تتم إضافة جهد اختبار التيار المباشر لأول مرة، تتدفق ثلاثة أنواع من التيارات:

- **التيار السعوي:** ويتم فيه شحن الملف بجهد الاختبار (تنخفض شدة التيار لتصل إلى صفر في ثوانٍ).
- **تيار الاستقطاب:** وتم فيه محاذاة جزيئات العزل مع المجال الكهربائي المستخدم (تنخفض شدة التيار إلى صفر تقرباً في عشر دقائق)، و
- **تيار التسرب:** ويتم فيه تفريغ الشحنة في الأرض حيث تنخفض مقاومة العزل بسبب الرطوبة والتلوث (ترداد شدة التيار إلى قيمة ثابتة في ثوانٍ).

بالنسبة لاختبار مقاومة العزل، يتم إجراء قياس فوري بعد إضافة جهد اختبار التيار المباشر بدقة واحدة، وذلك بعد انتهاء التيار السعوي. بالنسبة لاختبار مؤشر القطبية، يتم إجراء قياس ثان بعد عشر دقائق. تكون النتيجة مقبولةً عندما تكون قيمة مقاومة العزل المقاسة للمرة الثانية ضعف المقاومة الأولى على الأقل، وذلك بسبب انخفاض تيار الاستقطاب. في حالة ضعف العزل، يسود تيار التسرب وتكون قيمتا المقاومة متباينتين. جدير بالذكر أن جهاز فحص العزل المتخصص يعمل على إعطاء قياسات دقيقة وموثوقة، ويمكن أن يسمى في ألمانيا بعض الاختبارات.

**خطر**

الموصلات الكهربائية النشطة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق. لمنع الإصابة وقبل العمل على الموصلات المباشرة:

- إيقاف وعزل المولد عن كافة مصادر الطاقة.
- إزالة أو عزل الطاقة المخزنة.
- اختبار الأجزاء المعزولة للعزل الكهربائي باستخدام جهاز اختبار الجهد المناسب.
- استخدم إجراءات السلامة القفل بامان.

**خطر**

اختبار الموصلات الكهربائية المباشرة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق. لمنع الإصابة وقبل الاختبار على الموصلات الكهربائية النشطة أو بالقرب منها:

- اتخاذ الاحتياطات المعمول بها لمنع الاتصال بالموصلات الحية، راجع: فصل احتياطات السلامة.
- قم بإجراء الاختبار على الموصلات المباشرة أو بالقرب منها، فقط في حالة الضرورة القصوى.
- يجوز فقط للأفراد المربين إجراء الاختبار على الموصلات الكهربائية المباشرة أو بالقرب منها.
- لا تقم بإجراء الاختبار على الموصلات الكهربائية الحية أو بالقرب منها بمفردها: يجب أن يكون هناك شخص مختص آخر ومدرب على عزل مصادر الطاقة واتخاذ الإجراءات الالزمة في حالات الطوارئ.

**تحذير**

ماء مكتف

يمكن أن يتسبب تشغيل مولد التيار المتردد باستخدام الماء المكتف في اللفات في حدوث إصابات خطيرة بسبب الصدمات الكهربائية أو الحروق أو التعرض للحطام والجزيئات المتطايرة. لمنع الإصابة وقبل تشغيل المولد:

- استخدم السخانات المانعة للتكتيف (إذا تم تركيبها) لمنع تراكم التكتيف.
- تحقق من وجود الماء المكتف.
- في حالة وجود ماء مكتف، قم بتصريف/إزالة الماء، ثم قم بتجفيف المولد وفحصه، راجع: فصل الصيانة والخدمة.

**تحذير**

التعرض للجسيمات والأبخرة من مولد التيار المتردد

يمكن إطلاق الجسيمات والأبخرة في جميع الاتجاهات (افقياً و عمودياً) من مكان تركيب تهوية المولد. لتجنب أو الإصابة:

- تجنب المناطق المحيطة بفتحات التهوية وما خذ (ما خذ) الهواء ومخرج (ما خذ) الهواء عند تشغيل المولد.
- استخدم معدات الحماية الشخصية الصحيحة عند العمل حول مولد كهربائي.

**تحذير**

الموصلات الكهربائية النشطة

يمكن أن تتسبب الموصلات الكهربائية الحية عند أطراف الملف في حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق. بعد اختبار مقاومة العزل، لمنع الإصابة أو الوفاة:

- قم بتفریغ اللفات مباشرة بعد انتهاء الاختبار عن طريق قصرها على الأرض المناسبة. يجب أن يتم تفريغ اللفات لأكبر من:
  1. مدة زمنية تساوي مدة الاختبار.
  - أو
  2. 5 دقائق.

### **تحذير**

التركيبات وحماية النظام الكهربائي غير الصحيحة

يمكن أن يؤدي التركيب الكهربائي وأو حماية النظام بشكل غير صحيح إلى حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية والحرق. لمنع الإصابة أو الوفاة قبل بدء العمل، يجب على الموظفين:

- أكملت التدريب ذي الصلة والقابل للتطبيق المعتمد.

- تعرف على المعدات، وافهم المهمة (المهام) والإجراء (الإجراءات).

- تعرف على الأخطار / المخاطر ذات الصلة.

- معرفة وإطاعة إجراءات الطوارئ الخاصة بالموقع / المكان والقوانين واللوائح المعامل بها.

## **المطلبات 8.8.3**

**الجدول 21. مطلبات اختبار اللفائف**

الوصف	المطلوب
قم بارتداء معدات الحماية المناسبة وفقاً لتوجيهات قواعد الموقع ومتطلبات تقييم المخاطر.	<b>معدات الحماية الشخصية (PPE)</b>
• لا شيء	<b>مواد استهلاكية</b>
• لا شيء	<b>قطع الغيار</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مقياس اختبار العزل</li> <li>• مقياس متعدد</li> <li>• مقياس ملي أو ميكرو أو أم</li> <li>• أميتر القامطة</li> <li>• ميزان الحرارة بالأشعة تحت الحمراء</li> <li>• عمود التأرضي</li> </ul>	<b>الأدوات</b>

## **قم باختبار المقاومة الكهربائية الملفات 8.8.4**

1. قم بإيقاف المولد.

2. تحقق من المقاومة الكهربائية لملف حقل التحرير (العضو الثابت):

a. افصل أسلاك التوصيل حقل التحرير F1 و F2 من منظم الفطالية التلقائي.

b. قم بقياس وتسجيل المقاومة الكهربائية بين الطرفين F1 و F2 باستخدام مقياس متعدد.

c. أعد وصل أسلاك التوصيل F1 و F2 في حقل التحرير

d. تأكد أن المثبتات آمنة.

3. تتحقق من المقاومة الكهربائية لملف عضو الإنتاج المحضر (العضو الدوار) :

a. حدد أسلاك التوصيل المثبتة في الصمامات الثنائية على واحدة من لوحتي المقوم.

b. افصل جميع أسلاك العضو الدوار المحضر من جميع الصمامات الثنائية في المقوم.

c. قم بقياس وتسجيل المقاومة الكهربائية بين أزواج أسلاك التوصيل المحددة (بين ملفات الطور). يجب استخدام جهاز قياس المقاومة الأوم ميتر الصغير المتخصص.

d. أعد توصيل جميع أسلاك العضو الدوار المحضر إلى الصمامات الثنائية.

e. تأكد أن المثبتات آمنة.

4. تتحقق من المقاومة الكهربائية لملف المجال الرئيسي (العضو الدوار) :

a. قم بفصل سلكي التيار المستمر للعضو الدوار الرئيسيين من لوحة المقوم.

- b. قم بقياس وتسجيل المقاومة الكهربائية بين أسلاك العضو الدوار الرئيسية. يجب استخدام جهاز قياس المقاومة الاول ميتر الصغير المتخصص.
- c. أعد توصيل سلكي التيار المستمر للعضو الدوار الرئيسيين بلوحات المقوم.
- d. تأكد أن المثبتات آمنة.
5. تحقق من المقاومة الكهربائية لملف عضو الإنتاج الرئيسي (العضو الثابت) :
- a. افصل أسلاك توصيل العضو الثابت الرئيسي من أطراف توصيل المخرج.
- b. قم بقياس المقاومة الكهربائية بين أسلاك التوصيل U1 و U2 و تسجيلها، وكذلك بين U5 و U6 (إن أمكن) يجب استخدام جهاز قياس المقاومة الاول ميتر الصغير المتخصص.
- c. قم بقياس المقاومة الكهربائية بين أسلاك التوصيل V1 و V2 و تسجيلها، وبين V5 و V6 (إن أمكن) يجب استخدام جهاز قياس المقاومة الاول ميتر الصغير المتخصص.
- d. قم بقياس المقاومة الكهربائية بين أسلاك التوصيل W1 و W2 و تسجيلها، وبين W5 و W6 (إن أمكن) يجب استخدام جهاز قياس المقاومة الاول ميتر الصغير المتخصص.
- e. أعد توصيل الأسلاك مع أطراف توصيل المخرج، كما سبق ذكره.
- f. تأكد أن المثبتات آمنة.
6. تتحقق من المقاومة الكهربائية لملف عضو الإنتاج PMG (الجزء الثابت) :
- a. افصل أسلاك الخارج الثلاثة للمولد ذو المغناطيس الدائم P2 P3 P4 من منظم الفاطية التلقائي.
- b. قم بقياس وتسجيل المقاومة الكهربائية بين طرفي أسلاك خارج المولد ذو المغناطيس الدائم، باستخدام مقياس متعدد.
- c. أعد توصيل أسلاك الخارج الثلاثة للمولد ذو المغناطيس الدائم P2 P3 P4 إلى منظم الفاطية التلقائي.
- d. تأكد أن المثبتات آمنة.
7. ارجع إلى جدول مقاومة الملف في: [الفصل 10 في الصفحة 63](#) للتحقق من أن المقاومات المقاسة لجميع اللفات تتواافق مع القيم المرجعية.

## 8.8.5 اختبار مقاومة عزل الملفات

ملحوظة	
يجب عدم تشغيل مولد التيار المتردد حتى تصل مقاومة العزل للحد الأدنى.	

الجدول 22. قم باختبار الجهد الكهربائي والحد الأدنى لمقاومة العزل المقبولة للمولدات الجديدة وقيد التشغيل

الحد الأدنى لمؤشر الاستقطاب $/ PI = (IR_{10}) / (IR)$	الحد الأدنى لمقاومة العزل في الدقيقة (MΩ) (IR)		اختبار الجهد (فولت) (فولت)	العنوان
	قيد التشغيل	جديد		
2	150	300	5000	العنوان
غير متاح	3	5	500	العنوان
غير متاح	5	10	500	العنوان
غير متاح	5	10	500	العنوان

1. قم بفحص الملفات من حيث وجود تلف ميكانيكي أو تغير في اللون ناتج عن التسخين المفرط. قم بتنظيف العزل إذا كان هناك غبار مستمر ونلوث بالأذرعة.
2. للجهد العالي (HV) الساكن الرئيسي:
- a. قم بفصل أسلاك التعادل الثلاثة.
- b. قم بربط طرفي كل ملف طور معاً (إن أمكن).
- c. قم بتاريف طورين.
- d. قم بتنطبيق الجهد الاختاري من الجدول بين الطور غير الموصى بالأرض والأرض.

- e. قم بقياس مقاومة العزل بعد دقيقة ( $IR_1$  دقيقة).
- f. قم بقياس مقاومة العزل بعد 10 دقائق ( $IR_{10}$  دقيقة).
- g. قم بتقريغ الجهد الاختباري باستخدام قضيب تأريض لمدة خمس دقائق.
- h. قم بحساب مؤشر الاستقطاب ( $IR_{10} = PI / (IR_1 \text{ دقيقة})$ )
- i. قم باختبار الطورين الآخرين في المقابل.
- j. إذا كانت مقاومة العزل المكافئة أو مؤشر الاستقطاب أقل من الحد الأدنى للقيم المقبولة، قم بتجفيف العزل، ثم كرر الطريقة مجدداً.
- k. قم بازالة الاتصالات الاختبارية ثم أعد ربط أسلاك التعادل.
3. بالنسبة للمولد ذو المغناطيس الدائم والأعضاء الثابتة المحرضة والمحرط المركب والأعضاء الدوارة الرئيسية:
- a. قم بربط طرف كل ملف معًا (إن كان مركبًا).
- b. قم بتطبيق الجهد الاختباري من الجدول بين الملف والأرض.
- c. قم بقياس مقاومة العزل بعد دقيقة (مقاومة العزل  $IR_1$  دقيقة).
- d. قم بتقريغ جهد الاختبار باستخدام قضيب تأريض لمدة خمس دقائق.
- e. إذا كانت مقاومة العزل المكافئة أقل من القيمة الدنيا المقبولة، قم بتجفيف العزل، ثم كرر الطريقة مجدداً.
- f. كرر الطريقة مع كل ملف.
- g. قم بازالة التوصيلات الاختبارية.

## 8.8.6 تجفيف العزل

استخدم الطرق المذكورة أدناه لتجفيف عزل ملفات العضو الساكن الرئيسي. لمنع حدوث تلف بسبب بخار الماء الصادر من العزل، تأكد من عدم زيادة درجة حرارة الملف سريعاً عن 5 درجات مئوية في الساعة أو تجاوزها 90 درجة مئوية.  
ارسم منحنى مقاومة العزل بحيث يعرض وقت اكمال التجفيف.

### 8.8.6.1 التجفيف بالاستعانة بالهواء المحيط

في كثير من الحالات، يمكن تجفيف مولد التيار المتردد بالشكل الكافي باستخدام نظام التبريد الخاص به. افضل الكابلات من طرفى منظم الجهد التلقائى X+(F1) وXX-(F2) بحيث لا يتم تحرير العضو الساكن للمحرط بأى مصدر جهد كهربى. قم بتشغيل جهاز المولد في حالة عدم وجود تحرير. ويجب أن يتدفق الهواء بحرية عبر مولد التيار المتردد لإزالة الرطوبة. قم بتشغيل السخان المقاوم للنفاقة (في حال تركيبه) كعامل مساعد في التجفيف بالإضافة إلى تدفق الهواء.

بعد اكمال التجفيف، أعد توصيل الكابلات بين العضو الساكن للمحرط ومنظم الجهد التلقائى. إذا لم يعمل جهاز المولد على الفور، قم بتشغيل السخان المقاوم للنفاقة (في حال تركيبه) وأعد اختبار مقاومة العزل قبل الاستخدام.

### 8.8.6.2 التجفيف بالاستعانة بالهواء الساخن


قم بتجفيف الهواء الساخن من سخان مروحة كهربائي واحد أو اثنين بقدرة من 1 إلى 3 كيلو واط إلى مدخل الهواء بمولد التيار المتردد. تأكد من أن مصدر الحرارة يقع على بعد 300 مم على الأقل من الملفات لتجنب الحرارة الحارقة أو الزائدة التي قد تؤدي إلى تلف العزل. ويجب أن يتدفق الهواء بحرية عبر مولد التيار المتردد لإزالة الرطوبة.

بعد التجفيف، أزل سخانات المروحة وأعد استخدامها عند الحاجة.

إذا لم يعمل جهاز المولد على الفور، قم بتشغيل السخانات المقاومة للنفاقة (في حال تركيبها)، وأعد اختبار مقاومة العزل قبل الاستخدام.

### 8.8.6.3 رسم بياني لمقاومة العزل (IR)

أيا كانت الطريقة المستخدمة لتجفيف المولد وقياس مقاومة العزل ودرجة الحرارة (إذا كانت مزودة بأجهزة الاستشعار) من ملفات الموالي الرئيسية كل 15 إلى 30 دقيقة. تنفيذ رسم بياني لمقاومة العزل (IR) على (محور ص) مقابل الزمن على (محور س).



الشكل 22. رسم بياني لمقاومة العزل


يُظهر المنحنى النموذجي زيادة أولية في المقاومة، ثم هبوطاً ثم ارتفاعاً تدريجياً إلى حالة مستقرة. إذا كانت اللفات رطبة قليلاً فقط، فقد لا يظهر الجزء المنقط من المنحنى. قم بمواصلة التجفيف لمدة ساعة أخرى بعد الوصول إلى الحالة المستقرة.

#### ملحوظة

يجب عدم تشغيل المولد حتى تصل مقاومة العزل للحد الأدنى.

## مولد كهربائي عالي الجهد ذو محمل واحد S7


9.1



الشكل 23. مولد كهربائي عالي الجهد ذو محمل واحد S7

## مولد كهربائي عالي الجهد S7 بمحملين

9.2



الشكل 24. مولد كهربائي عالي الجهد S7 بمحملين

**أجزاء ومثبتات الجهد العالي S7**


الجدول 23. أجزاء ومثبتات الجهد العالي S7

المرجع	المكون	الرابط	الكمية	عرض (نيوتن/متر)
1	قطع PMG الكاملة	-	-	-
2	غطاء المولد ذو المغناطيس الدائم	M8 x 16	4	26
2a	شبكة مدخل الهواء	M8 x 16	7	26
3	العضو الدوار للمولد ذي المغناطيس الدائم	M10 x 100	1	50
4	العضو الثابت للمولد ذي المغناطيس الدائم	M6 x 45	4	10
5	غطاء محمل	M10 x 35	5	50
6	كتيفة NDE	M12 x 40	8	95
7	قطع محامل NDE كاملة	-	-	-
8	حاوية محمل	M10 x 60	4	50
9	المثير الساكن (دعم السخان/عدة التوصيلات)	M8 x 90	6	26
10	صندوق الأجهزة الطرفية	-	-	-
11	الإطار الأساسي	-	-	-
12	غطاء مدخل الهواء	المسمار المشقوق	4	-
13	العضو الدوار الأساسي	-	-	-
14	العضو الدوار لصمام الاستئنار	-	-	-
15	مجموعة المقوم	M6 x 100	4	10
16	صمام ثانوي / مقاومة متغيرة	-	-	4.75 - 4.0
17	كتيفة دعم السخان	-	-	-
18	دعم توصيلات صمام الاستئنار	-	-	-
19	حاوية محمل (محملان)	M10 x 55	4	50
20	قطع محامل DE كاملة	-	-	-
21	كتيفة طرف التحرير (محملان)	M12 x 50	14	95
		M12 x 70	2	
22	غطاء محمل طرف التحرير (محملان)	M10 x 35	5	50
23	مرشح مخرج هواء (محملان)	المسمار المشقوق	4	-
24	مهابي طرف التحرير (محملان)	M12 x 45	16	95
25	من المرروحة إلى المحور	M10 X 80	12	50

95	14	M12 x 50	مهابي طرف التحريك (محمول واحد)	26
	2	M12 x 70		
-	4	المسمار المشقوق	شاشة مخرج هواء طرف التحريك (محمول)	27
1350	12	M30 x 90	محور اقتران وأفراص (محمول) DE اقتران	28

## أجزاء ومثبتات صندوق أطراف الجهد العالي لـ S7

9.4



الشكل 25. أجزاء ومثبتات صندوق أطراف الجهد العالي لـ S7

الجدول 24. صندوق أطراف الجهد العالي لأجزاء ومثبتات S7

المرجع	المكون	الرابط	الكمية	عزم (نيوتن/متر)
1	لوحة القاعدية لصندوق الأطراف	M8X35	18	30
2	لوحة جانبية الغدة الكابلات الصندوقية الطرفية	M8X25	14	30
3	غطاء صندوق الأطراف	M8X25	20	30

30	20	M8X25	لوحة DE للصندوق الطرفي	<b>4</b>
30	14	M8X25	اللوحة الجانبية لصندوق الأطراف	<b>5</b>
30	26	M8X25	صندوق الأطراف الثانوية	<b>6</b>
12	8	M6X16	لوحة السدادات	<b>7</b>
-	-	-	لوحة التقوية	<b>8</b>
30	6	M8X20	كتيفة تركيب مضادة للاهتزاز	<b>9</b>
-	4	-	تركيب مضاد للاهتزاز (AVM)	<b>10</b>
12	5	M6X16	منظم فلطية تلقائي (AVR)	<b>11</b>
30	16	M8X25	غطاء الصندوق الطرفي الإضافي	<b>12</b>
12	4	M6	لوحة صندوق الأطراف الثانوية	<b>13</b>
30	8	M8X20	لوحة السدادات	<b>14</b>
-	4	-	محول التيار الكهربائي (CT)	<b>15</b>
30	32	M8X16	لوحة السدادات	<b>16</b>
30	16	M8X290	برغي مشبك العازل	<b>17</b>
-	8	-	سدادة الكابل	<b>18</b>
80	6	M12	عازل آخر للوحة القاعدة	<b>19</b>
30	20	M8X30	كتيفة صندوق الجهاز الطرفي	<b>20</b>
50	8	M10X65	محول الجهد	<b>21</b>

## ملحوظة

قارن القياسات بصفحة البيانات الفنية وشهادة الاختبار الموفقة مع المولد.

## 10.1 مقاومة لف S7 ذات الجهد المنخفض

الجدول 25. مقاومة لف S7 ذات الجهد المنخفض (5/6 تصحيف)

مقاييس الملفات عند 22 درجة مئوية (يجب أن تكون القيم المقاسة في حدود 10%)						
العضو الثابت الأساسي (سلك توصيل - سلك توصيل) (أوم)						
		W83 (U1-U2) (V1-V2) 0.191		W61 (U1-U2) (V1-V2) 0.191		
(ج) فرط علىا - فرط نهء عيونا س يطلان غلها عذ دلوجهل تباشنا وضع عل	(ج) يساس راود وضع	(ج) فرط علىا - فرط نهء، ضرجم راود وضع	(ج) ضرجم تباش وضع			
3.8	1.959	0.204	19.56	1.5877	-	S7HID-C4
3.8	2.073	0.204	19.56	1.3383	-	S7HID-D4
3.8	2.187	0.204	19.56	1.1514	-	S7HID-E4
3.8	2.488	0.204	19.56	0.7788	0.2382	S7HID-F4

الجدول 26. مقاومة لف S7 ذات الجهد المنخفض (2/3 تصحيف)

مقاييس الملفات عند 22 درجة مئوية (يجب أن تكون القيم المقاسة في حدود 10%)					
					العضو الثابت الأساسي (سلك توصيل - سلك توصيل) (أوم)
					W983 (U1-U2) (V1-V2) 0.191
(ج) فرط على - فرط نم بمى ادى سى ظان غها يذ دلوبلى تباشلا وضع عنا	(ج) يس اسا راود وضع	(ج) فرط على - فرط نم بفرج راود وضع	(ج) ضرجم تباشلا وضع		
3.8	1.959	0.204	19.56	1.786	S7HID-C4
3.8	2.073	0.204	19.56	1.5728	S7HID-D4
3.8	2.187	0.204	19.56	1.2971	S7HID-E4
3.8	2.488	0.204	19.56	0.9303	S7HID-F4

# قطع غيار الصيانة 11

تعد خدمة واصلاح مولد التيار المتردد باستخدام قطع غيار الأصلية STAMFORD® أو AvK® أمراً بالغ الأهمية لضمان أقصى عمر وموثوقية لمنتجك. لمزيد من المعلومات حول الأجزاء وتفاصيل زيارة أقرب منفذ لك [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com)

## 11.1 طلبات شراء القطع

عند طلب شراء قطع، ينبغي تحديد الرقم المسلسل للجهاز أو رقم معرف الجهاز ونوعه، إلى جانب وصف القطعة. يمكن العثور على الرقم المسلسل للجهاز على لوحة الاسم أو الإطار.

## 11.2 خدمة العملاء

مهندسو الصيانة التابعون لـ CGT عبارة عن محترفين متخصصين ومدربيين بشكل مكثف لتقديم أفضل دعم ممكن. توفر خدمتنا العالمية:

- تشغيل مولد التيار المتردد في الموقع
- صيانة المحامل ومراقبة حالتها في الموقع
- فحوصات سلامة العزل في الموقع
- إعداد منظم الفولطية الثنائي والملحقات في الموقع

للاطلاع على تفاصيل أقرب منفذ صيانة لك، يرجى زيارة [www.stamford-avk.com](http://www.stamford-avk.com)

## 11.3 قطع الغيار الموصى بها

يجب الاحتفاظ بمجموعة من قطع الغيار هذه مع المولد في حالة الاستعمالاتبالغة الأهمية. يوصى باستخدام الرقم التسلسلي لمولد التيار المتردد لهذا المنتج عند طلب قطع الغيار.

الجدول 27. قطع غيار الصيانة HV S7

الرقم	قطعة الغيار
RSK-6001	مجموعة خدمة المقوم (3 صمامات ثنائية أمامية و3 صمامات ثنائية خلفية مع مقاومات متغيرة)
760-11216	مجموعة مقوم دوار مزودة بثنائيات ومقاومات متغيرة
A054S072	DECS100 AVR
A057B918	الجزء الثابت من محول طاقة 75 مم
A063D254	الجزء الدوار من محول طاقة 75 مم
45-1082	نقوم PMG بإصلاح المجموعة
45-0281	أنبوب شحم 400 جرام
S7 عالي الجهد بمحمل واحد	
45-0418	طقم محمل NDE بمانع تسرب
45-0336	مجموعة محمل NDE القابلة لإعادة التشحيم
S7 عالي الجهد بمحملين	
45-0335	مجموعة محمل DE القابلة لإعادة التشحيم (C - E)
45-0425	مجموعة محمل DE القابلة لإعادة التشحيم (F)
45-0418	طقم محمل NDE مزود بمانع تسرب

---

## 11.4 شحم كلوبر أسونيك GHY72

- تستند جميع تجارب المحامل ومتوسط العمر المتوقع المحسوب على استخدام كلوبر أسونيك GHY72.
- لا يتم تضمين شحم GHY72 في أطقم المحامل القابلة لإعادة التشحيم وسيتعين طلبه/ توريد him بشكل منفصل مع أطقم المحامل.

## 12.1 التوجيه العام

عند التخلص من مولد النفايات المتردد أو الأجزاء المكونة أو العبوة:

- عند معالجة النفايات يجب الالتزام بالقواعد واللوائح المعروفة بها.
- قم بمعالجة النفايات بطريقة مسؤولة بيئياً، وقم دائمًا بإعادة استخدام المواد و / أو استصلاحها و / أو إعادة تدويرها حيثما أمكن ذلك.
- إذا لزم الأمر، تحدث إلى شركة معالجة النفايات للحصول على المشورة وأو التوجيه.

## 12.2 مواد التعبئة والتغليف

بعد وصول المولد أو مكونات الاستبدال أو عناصر الخدمة، يجب التخلص من مادة التعبئة.

- يجب إعادة تدوير العبوات الخشبية. ومع ذلك، يجب معالجة الخشب المعالج بالماء الكيميائية الحافظة بشكل مناسب. لا تحرق الأخشاب المعالجة كيميائياً.
- يجب إعادة تدوير العبوات البلاستيكية.
- يجب إعادة تدوير عبوات الورق والكرتون.
- يمكن إزالة العوامل المضادة للتآكل باستخدام عامل التنظيف وقطعة قماش. يتم التخلص من القماش كنفايات ملوثة، ارجع إلى [القسم 12.4 في الصفحة 67](#).
- يجب التخلص من المواد المجمدة / عوامل التجفيف كنفايات خطيرة، ارجع إلى [القسم 12.4 في الصفحة 67](#).

## 12.3 مواد قابلة لإعادة التدوير

افصل العناصر التي تحتوي على مواد أساسية قابلة لإعادة التدوير، مثل: الحديد والنحاس والفولاذ، عن طريق إزالة المواد غير القابلة لإعادة التدوير وأو المواد الخطيرة من مكونات المولد.

- يمكن الآن إعادة تدوير العناصر التي تحتوي على: الحديد والصلب والنحاس عبر شركات إعادة تدوير المواد المتخصصة.
- قم بفصل المواد التي تمت إزالتها إلى نفايات خطيرة ونفايات غير خطيرة. الالتزام بالقواعد واللوائح المعروفة بها.
- تخلص من أي مواد ملوثة وأو خطيرة باعتبارها نفايات خطيرة، راجع: [القسم 12.4 في الصفحة 67](#).
- يمكن الآن معالجة المواد غير الخطيرة التي لا يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها كنفايات عامة.

## 12.4 النفايات الخطيرة أو الملوثة

### تنبيه

#### المواد الخطيرة

يمكن أن تسبب المواد الخطيرة إصابات طفيفة أو متوسطة. التعرض لفترات طويلة أو متكررة للمواد الخطيرة يمكن أن يسبب حالات طبية خطيرة. لمنع الإصابة:

- قم دائمًا بقراءة التحذيرات المقدمة من قبل الشركة المصنعة للمنتج والالتزام بها.
- استخدام المواد والتعامل معها وتخزينها على النحو المحدد من قبل الشركة المصنعة للمنتج.
- قم دائمًا بارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، راجع فصل احتياطات السلامة.

مواد النفايات مثل، على سبيل المثال لا الحصر: الزيوت والشحوم ومواد التشحيم والوقود والمواد اللاصقة والمغلفات (عوامل التجفيف) وحمض البطاريات وعامل التنظيف والمذيبات أو المواد المسبيبة للتآكل والطلاء ورائحة البوليستر وأو بقايا البلاستيك أو المواد الملوثة يتم تصنيف هذه المواد على أنها "نفايات خطيرة" بموجب اللوائح الدولية.

- يجب الالتزام بالقواعد واللوائح المعروفة بها عند التعامل مع النفايات الخطيرة وتخزينها ونقلها ومعالجتها وأو التخلص منها.

- 
- إذا لزم الأمر، تحدث إلى شركة التخلص من النفايات الخطرة للحصول على المساعدة و/أو المشورة بشأن التخلص من النفايات الخطرة أو المواد الملوثة.



