


STAMFORD®

مولادات التيار المتردد P80

دليل المالك



المحتويات

1	1. مقدمة
3	2. احتياطات السلامة
7	3. توجيهات السلامة ومعاييرها
15	4. مقدمة
19	5. تطبيق المولد
25	6. تركيب جهاز المولد
35	7. الخدمة والصيانة
55	8. التعرف على الأجزاء
61	9. البيانات الفنية
69	10. قطع غيار الصيانة
71	11. التخلص من الجهاز عند انتهاء عمره الافتراضي

هذه الصفحة تترك فارغة عمدأً.

الدليل

1.1

يحتوي هذا الدليل على توجيهات وإرشادات لتركيب مولد التيار المتردد وتشغيله. لا يتضمن هذا الدليل إرشادات تتعلق بإصلاح مولد التيار المتردد وصيانته. اتصل بخدمة عملاء CGT للحصول على تفاصيل.

قبل تشغيل مولد التيار المتردد، اطلع على هذا الدليل وتتأكد من أن جميع الأفراد المستخدمين لهذه الآلة لديهم إمكانية الوصول إلى الدليل وجميع الوثائق الإضافية المتوفرة معه. قد يؤدي الاستخدام الخاطئ وفشل اتباع الإرشادات واستخدام الأجزاء غير المعتمدة إلى إلغاء صلاحية ضمان المنتج وإلى وقوع حادث محتملة.

هذا الدليل جزء ضروري لمولد التيار المتردد. احرص على توفر هذا الدليل لجميع المستخدمين طوال فترة صلاحية مولد التيار المتردد. تمت كتابة الدليل للفنيين والمهندسين الميكانيكيين والكهربائيين ذوي المهارات الذين لديهم معرفة وخبرة سابقة بهذا النوع من آلات التوليد. في حالة وجود أي شكوك، يُرجى طلب نصائح الخبراء أو الاتصال بالشركة الفرعية المحلية التابعة لشركة Cummins لتقييمات المولد.

إشعار

المعلومات الواردة في هذا الدليل كانت صحيحة عندما تم نشرها. ربما تم استبدالها بسبب سياستنا للتحسين المستمر. يُرجى زيارة www.stamford-avk.com للحصول على أحدث الوثائق.

هذه الصفحة تترك فارغة عمدًا.

احتياطات السلامة

2

معلومات السلامة والإشارات المستخدمة في الدليل

2.1

تستخدم لوحات الخطر والتحذير والتبيه في هذا الدليل لوصف مصادر الأخطار وعواقبها وكيفية تجنب الإصابة. تؤكد لوحات الإشارات الإرشادات المهمة والحرجة.

خطر

يوضح الخطر موقف خطير، وما لم يتم تجنبه، سيؤدي إلى الموت أو إصابة بالغة.

تحذير

يوضح التحذير موقف خطير، وما لم يتم تجنبه، قد يؤدي إلى الموت أو إصابة بالغة.

تنبيه

يوضح التبيه موقف خطير، وما لم يتم تجنبه، قد يؤدي إلى إصابة بسيطة أو متوسطة.

إشعار

تشير الإشارات إلى طريقة أو ممارسة يمكن أن تؤدي إلى تلف المنتج، أو تفتت الانتباه إلى معلومات أو توضيحات إضافية.

إرشادات عامة

2.2

إشعار

احتياطات الأمان هذه عبارة عن إرشادات عامة، تكمل إجراءات السلامة المطبقة وجميع القوانين والمعايير المعمول بها.

المهارات المطلوب توافرها في العاملين

2.3

يجب أن تتم إجراءات الخدمة والصيانة على أيدي المهندسين المؤهلين ذوي الخبرة فقط، والمملئين كذلك بطبيعة الإجراءات والمعدات.

تقييم المخاطر

2.4

تم إجراء تقييم المخاطر على هذا المنتج بواسطة Cummins، ولكن يجب إجراء تقييم منفصل للمخاطر بواسطة شركة التشغيل المستخدم لتحديد كل المخاطر المتعلقة بالعاملين. يجب تدريب جميع المستخدمين المعرضين للخطر على المخاطر المحددة. يجب أن تقتصر إمكانية الدخول إلى محطة توليد الكهرباء/جهاز المولد أثناء التشغيل على الأشخاص المدربين على مواجهة هذه المخاطر.

معدات الوقاية الشخصية (PPE)

2.5

يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة بالنسبة إلى جميع الأفراد الذين يقومون بتشغيل محطة توليد كهرباء أو جهاز مولد أو خدمتهما أو صيانتهما أو يعملون فيها أو يستخدموها.

تتضمن معدات الوقاية الشخصية المقترحة:

- واقي الأذن والعين
- واقي الرأس والوجه
- حذاء الأمان

أفرولات لحماية الجزء السفلي من الزراعين والقديمين

تأكد من أن جميع الأفراد العاملين على معرفة تامة بإجراءات الطوارئ لمواجهة الحوادث المحتملة.

الضوابط

2.6

تحذير

الضوابط

يمكن أن تتسبب الضوابط الناتجة عن مولد تيار متعدد قيد التشغيل في الإصابة الخطيرة بسبب الضرر المستمر للسمع.
لتجنب الإصابة، قم بارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة.

قد تصل درجة انبعاثات الضوابط المقدرة من الفئة A إلى 110 ديسيل (A). اتصل بالمورد للحصول على التفاصيل الخاصة بالاستعمال.

الأجهزة الكهربائية

2.7

خطر

الموصلات الكهربائية النشطة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحرائق.
لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأخطية من فوق الموصلات الكهربائية، أعزل مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وأزل الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين/وضع العلامات.

يمكن أن تشكل جميع الأجهزة الكهربائية خطراً إذا لم يتم تشغيلها بشكل صحيح. اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الدليل بخصوص تركيب مولد التيار المتعدد وخدمته وصيانته. يجب أن تنفذ الأعمال التي تتطلب الوصول إلى الموصلات الكهربائية بما يتوافق مع جميع إجراءات السلامة الكهربائية المحلية والوطنية المتعلقة بالجهد الكهربائي المستخدم والقواعد الخاصة بأي موقع. احرص دائمًا على استخدام قطع غيار تحمل العلامة التجارية.

الغلق مع وضع بيان تحذيري

2.8

تحذير

إعادة توصيل مصدر الطاقة

قد يتسبب إعادة التوصيل العرضي لمصادر الطاقة أثناء أعمال الخدمة والصيانة إلى الإصابة الخطيرة أو الوفاة نتيجة التعرض لصدمة كهربائية أو حرائق أو تهشم أو قطع أو احتجاز.
لتجنب تلك الإصابة وقليلًا أعمال الصيانة أو الخدمة، اتبع إجراءات السلامة الصحيحة وذلك بإغلاق مصادر الطاقة ووضع لافتة الصيانة عليها للحفاظ على جهاز المولد ممزولاً عن مصادر الطاقة. لا تتجاوز إجراءات السلامة الخاصة بإغلاق مصادر الطاقة ووضع لافتة الصيانة عليها.

حقل مغناطيسي قوي

2.9

تحذير

مجال مغناطيسي قوي

إن المجال المغناطيسي القوي من مولد دائم المقططة (PMG) أو نظام تعزيز الإثارة (EBS) يمكنه التسبب في حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة بفعل التداخل مع الأجهزة الطبية المزروعة.
لمنع الإصابة، لا تعمل بالقرب من مولد دائم المقططة (PMG) أو نظام تعزيز الإثارة (EBS) إذا كان لديك جهاز طبي مزروع في جسمك.

خطر**سقوط القطع الميكانيكية**

يمكن أن يتسبب سقوط القطع الميكانيكية في الإصابة الخطيرة أو الوفاة نتيجة للتصادم أو التهشم أو التقسيم أو الحبس.
لتجنب تلك الإصابة قبل الرفع:

- تحقق من سعة معدات الرفع وحالتها وتوصياتها (الرافعة والآلات الرفع والمرفاع كما يشمل ذلك توصيات ثبيت المعدات وإصلاحها ودعمها).
- تتحقق من سعة ملحقات الرفع وحالتها وتوصياتها (الخطافات والأحبال والحلقات والمسامير ذات العروة المستخدمة لثبيت الأحمال في معدات الرفع).
- تتحقق من سعة مثبتات الرفع وحالتها وتوصياتها في الحمل.
- تتحقق من كتلة الحمل وسلامته وثباته (على سبيل المثال عدم توازنه أو تغيير مركز الجاذبية).

تحذير**سقوط الأجزاء الميكانيكية**

قد يؤدي سقوط الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة باثر الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعثر.
لمنع حدوث الإصابة قبل رفع المولد:


- لا ترفع مجموعة المولد الكاملة بواسطة مثبتات رفع المولد.
- احتفظ بالمولد في وضع أفقى عند الرفع.
- قم بتركيب مثبتات نقل طرف عمود الإدارة وغير طرف عمود الإدارة بالمولدات ذات المحامل الأحادية للحفاظ على الدوار الرئيسي في الإطار.

لا تقم بازالة ملصق الرفع المرفق بإحدى نقاط الرفع.

مناطق تشغيل مولد التيار المتناوب**تحذير****البقايا المطرودة**

قد تتسبب البقايا المطرودة أثناء حدوث فشل كارثي في إصابات بالغة أو الموت بالتصادم أو القطع أو الطعن.
لمنع الإصابة:

- يجب حفظ مولد التيار المتردد بعيداً عن المداخل والمخارج الهوائية أثناء التشغيل.
- لا تضع أدوات التحكم في المشغل بالقرب من أي مدخل أو مخرج هوائي.
- لا تقم بتشغيل مولد التيار المتردد خارج معاملات لوحة التقييم حتى لا تتسبب في زيادة السخونة.
- لا تقم بتحميل مولد التيار المتردد أكثر من اللازم.
- لا تقم بتشغيل مولد تيار متردد ذو اهتزازات زائدة.
- لا تقم بمزامنة المولدات المتوازية خارج المعلومات المحددة.



رسم توضيحي 1. المناطق المظللة بخطوط

قم دائمًا بارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة عند العمل في المناطق المظللة بخطوط أو المطابقة مباشرةً مع أي مدخل/مخرج الهواء.
تأكد أن هذا الاعتبار موجود بتقييم المخاطر الخاصة بك.

2.12 ملصقات التحذير من الخطر

تحذير

إزالة غطاء السلامة

يتم التعرض للخطر عند إزالة غطاء السلامة مما يتسبب في وقوع إصابة خطيرة أو حدوث الوفاة.
لتجنب الإصابة:

- ركب ملصقات السلامة في الأماكن الموضحة خلف ورقة الملصقات المرفقة.
- لاحظ ملصقات السلامة.
- راجع دليل الصيانة قبل إزالة الأغطية.

تحمل الشركة المصنعة لمجموعة المولدات على عاتقها مسؤولية تركيب ملصقات التحذير من الخطر الملصقة ذاتياً والمتوفرة مع مولد التيار المتردد.

استبدل الملصقات المفقودة، أو التالفة، أو التي تم الرسم عليها.



رسم توضيحي 2. ملصقات التحذير من الخطر

توجيهات السلامة ومعاييرها

تلبى مولدات STAMFORD تعليمات السلامة الأوروبية المعتمد بها، والمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالمولدات. يجب تشغيل المولد ضمن الحدود المحددة في المعايير ذات الصلة وضمن المعلومات الموجودة على لوحة تقييم المولد.

تلبى المولدات البحرية متطلبات جميع جماعات التصنيف البحرية الرئيسية.

يتضمن هذا الدليل أمثلة لقوالب الإعلان. يتم توريد المولدات مع شهادة تعريف تعرض وصف المنتج والرقم التسلسلي الفريد.

EU DECLARATION OF CONFORMITY



This synchronous A.C. generator is designed for incorporation into an electricity generating-set and fulfils all the relevant provisions of the following EU Directive(s) when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation:

2014/35/EU	Low Voltage Directive
2014/30/EU	The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive
2011/65/EU	Restriction on Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) Directive
2015/863	Delegated Directive amending Annex II of 2011/65/EU

and that the standards and/or technical specifications referenced below have been applied:

EN 61000-6-2:2005	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards – Part 6-2: Immunity for industrial environments
EN 61000-6-4:2007+A1:2011	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards – Part 6-4: Emission standard for industrial environments
EN ISO 12100:2010	Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction
EN 60034-1:2010	Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance
BS ISO 8528-3:2005	Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 3: Alternating current generators for generating sets
BS 5000-3:2006	Rotating electrical machines of particular types or for particular applications - Part 3: Generators to be driven by reciprocating internal combustion engines - Requirements for resistance to vibration
EN 50581:2012	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of this Declaration is in conformity with the relevant Union harmonization Legislation.

The name and address of authorised representative, authorised to compile the relevant technical documentation, is the Company Secretary, Cummins Generator Technologies Romania, B-dul Decebal Nr. 116A 200746 Craiova Dolj, Romania.

Signed: 	Name, Title and Address: Kevan J Simon Global Technical Director Cummins Generator Technologies Romania B-dul Decebal Nr.116A 200746, Craiova Dolj, ROMANIA
Date: 6th March 2019	

Description	Serial Number
Sheet 1	450-16383-G

Registered in England under Registration No. 441273., Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office:
Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, UK, PE2 6FZ

رسم توضيحي 3. إعلان التوافق - الورقة 1

EU DECLARATION OF CONFORMITY



The A.C. Generator utilizes hazardous material exemptions as detailed in Annex III of EU Directive 2011/65/EU

Products carrying the following descriptions are considered to be out of scope of RoHS Directive 2011/65/EU, intended to be installed in Large Scale Fixed Installations and for installation into a pre-defined and dedicated location, installed and de-installed by professionals:

LVI80*
LVS180*
DSG 99*
DSG 114*
DSG 125*
DSG 144*

Where "*" represents any combination of letters and characters completing the specific description of the product

Sheet 2

450-16383-G

Registered in England under Registration No. 441273., Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office:
Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, UK, PE2 6FZ

رسم توضيحي 4. إعلان التوافق - الورقة 2

**2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE
DECLARATION OF INCORPORATION
OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**



Function: Synchronous A.C. generator designed for incorporation into an electricity generating-set.

The partly completed machinery supplied with this declaration:

- Is designed and constructed solely as a non-functional component to be incorporated into a machine requiring completion.
- Is designed to comply with the provisions of the following EU Directives so far as their level of build will allow:
 - 2014/30/EU The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive
 - 2014/35/EU Low Voltage Directive
 - 2011/65/EU Restriction on Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) Directive
 - 2015/863 Delegated Directive amending Annex II of 2011/65/EU
- Must not be put into service within the European Community ("EC") until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the Machinery Directive and all other applicable EC Directives
- Is designed and constructed to comply with the essential health and safety requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC listed on sheet 2 of this Declaration.

The relevant technical documentation is compiled in accordance with the provisions of part B of Annex VII of the Machinery Directive. All relevant information about the partly completed machinery will be provided, in writing, on a reasoned request by the appropriate national authority to its authorized representative. The name and address of authorised representative, authorised to compile the relevant technical documentation, is the Company Secretary, Cummins Generator Technologies Romania, B-dul Decebal Nr. 116A 200746 Craiova Dolj, Romania

The undersigned representing the manufacturer:

Signed:

Date: 6th March 2019

Name, Title and Address:

Kevan J Simon
Global Technical Director
Cummins Generator Technologies Romania
B-dul Decebal Nr.116A
200746, Craiova
Dolj, ROMANIA

Description

Serial Number

Sheet 1

450-16388-G

Registered in England under Registration No. 441273., Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office:
Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, UK, PE2 6FZ

رسم توضيحي 5. إعلان التأسيس - الورقة 1

2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY



ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS RELATING TO THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY

1.1 General Remarks

- 1.1.2 : Principles of safety integration
- 1.1.3 : Materials and products
- 1.1.5 : Design of machinery to facilitate its handling

1.3 Protection Against Mechanical Hazards

- 1.3.1 : Risk of loss of stability
- 1.3.2 : Risk of break-up during operation
- 1.3.3 : Risks due to falling or ejected objects
- 1.3.4 : Risks due to surfaces, edges or angles
- 1.3.7 : Risks related to moving parts
- 1.3.8.1 : Moving transmission parts

1.4 Guarding*

- 1.4.1 : Guards - General requirements*
- 1.4.2.1 : Fixed guards*

1.5 Other Hazards

- 1.5.2 : Static electricity
- 1.5.3 : Energy supply other than electric
- 1.5.4 : Errors of fitting
- 1.5.6 : Fire
- 1.5.13 : Emissions of hazardous materials and substances

1.7 Information

- 1.7.1 : Information and warnings on the machinery
- 1.7.4 : Instructions

LEGEND

- 1 . Essential Health and Safety Requirements not shown are not considered applicable for this Partly Completed Machinery or must be fulfilled by the assembler of the Machinery.
- 2 . Essential Health and Safety Requirements shown are considered applicable for this Partly Completed Machinery and have been fulfilled by the manufacturer to the extent possible, subject to the build requirements of the Machinery assembler, the information contained in the assembly instructions and Cummins bulletins.
- 3 . * Customers may request Partly Completed Machinery without some or all guarding attached. In these cases section 1.4 Guarding does not apply and the Essential Health and Safety Requirements for guarding must be fulfilled by the assembler of the Machinery

The A.C. Generator utilizes hazardous material exemptions as detailed in Annex III of EU Directive 2011/65/EU.

Products carrying the following descriptions are considered to be out of scope of RoHS Directive 2011/65/EU, intended to be installed in Large Scale Fixed Installations and for installation into a pre-defined and dedicated location, installed and de-installed by professionals:

LVI80*

LVS180*

DSG 99*

DSG 114*

DSG 125*

DSG 144*

Where "''' represents any combination of letters and characters completing the specific description of the product.

Sheet 2

450-16388-G

Registered in England under Registration No. 441273., Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office:
Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, UK, PE2 6FZ

رسم توضيحي 6. إعلان التأسيس - الورقة 2

توجيه الماكينة: إعلان التأسيس (> 1 كيلو فولت)

3.3

ينطبق "إعلان تأسيس الآلات المكتملة جزئياً" على مولدات STAMFORD متعددة وعالية الجهد التي تنتج أكثر من 1 كيلو فولت.

**2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE
DECLARATION OF INCORPORATION
OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**



Function: Synchronous A.C. generator designed for incorporation into an electricity generating-set.

The partly completed machinery supplied with this declaration:

- Is designed and constructed solely as a non-functional component to be incorporated into a machine requiring completion.
- Is designed to comply with the provisions of the following EU Directives so far as their level of build will allow:
2014/30/EU The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive
- Must not be put into service within the European Community ("EC") until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the Machinery Directive and all other applicable EC Directives
- Is designed and constructed to comply with the essential health and safety requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC listed on sheet 2 of this Declaration.

The relevant technical documentation is compiled in accordance with the provisions of part B of Annex VII of the Machinery Directive. All relevant information about the partly completed machinery will be provided, in writing, on a reasoned request by the appropriate national authority to its authorized representative. The name and address of authorised representative, authorised to compile the relevant technical documentation, is the Company Secretary, Cummins Generator Technologies Romania, B-dul Decebal Nr. 116A 200746 Craiova Dolj, Romania

The undersigned representing the manufacturer:

Signed:  Date: 6th March 2019	Name, Title and Address: Kevan J Simon Global Technical Director Cummins Generator Technologies Romania B-dul Decebal Nr.116A 200746, Craiova Dolj, ROMANIA
---	---

Description

Serial Number

Sheet 1

A048T564-D

Registered in England under Registration No. 441273., Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office:
Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, UK, PE2 6FZ

رسم توضيحي 7 . اعلان التأسيس (> 1 كيلو فولت) - الورقة 1

**2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE
DECLARATION OF INCORPORATION
OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**



**ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS RELATING TO THE DESIGN AND
CONSTRUCTION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY**

1.1 General Remarks

- 1.1.2 : Principles of safety integration
- 1.1.3 : Materials and products
- 1.1.5 : Design of machinery to facilitate its handling

1.3 Protection Against Mechanical Hazards

- 1.3.1 : Risk of loss of stability
- 1.3.2 : Risk of break-up during operation
- 1.3.3 : Risks due to falling or ejected objects
- 1.3.4 : Risks due to surfaces, edges or angles
- 1.3.7 : Risks related to moving parts
- 1.3.8.1 : Moving transmission parts

1.4 Guarding

- 1.4.1 : Guards - General requirements
- 1.4.2.1 : Fixed guards

1.5 Other Hazards

- 1.5.2 : Static electricity
- 1.5.3 : Energy supply other than electric
- 1.5.4 : Errors of fitting
- 1.5.6 : Fire
- 1.5.13 : Emissions of hazardous materials and substances

1.7 Information

- 1.7.1 : Information and warnings on the machinery
- 1.7.4 : Instructions

LEGEND

- 1 . Essential Health and Safety Requirements not shown are not considered applicable for this Partly Completed Machinery or must be fulfilled by the assembler of the Machinery.
- 2 . Essential Health and Safety Requirements shown are considered applicable for this Partly Completed Machinery and have been fulfilled by the manufacturer to the extent possible, subject to the build requirements of the Machinery assembler, the information contained in the assembly instructions and Cummins bulletins.

Sheet 2

A048T564-D

Registered in England under Registration No. 441273., Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office:
Fountain Court, Lynch Wood, Peterborough, UK, PE2 6FZ

رسم توضيحي 8. اعلان التأسيس (> 1 كيلو فولت) - الورقة 2

معلومات إضافية عن التوافق الكهرومغناطيسي

3.4

صممت مولدات التيار المتردد STAMFORD بما يتوافق مع معايير الانبعاثات والتحصين المتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي في البيئات الصناعية. قد يتطلب استخدام معدات إضافية عند تركيب مولد التيار المتردد في بيوت سكنية أو تجارية أو بيوت الصناعة الخفيفة. تتطلب ترتيبات "تأريض" التركيب توصيل هيكل مولد التيار المتردد بموصل تأريض وقائي للموقع باستخدام أدنى طول للسلك. يجب تنفيذ أعمال التركيب والصيانة والخدمة على يد فنيين مدربين تدريبياً ملائماً وعلى دراية تامة بمتطلبات التوجيهات الأوروبية ذات الصلة.

إشعار

لا تتحمل شركة Cummins Generator Technologies أية مسؤولية عن التوافق الكهرومغناطيسي في حالة استخدام قطع غيار غير مصرح بها ولا تحمل علامة STAMFORD التجارية في الصيانة والخدمة.

3.5

معلومات إضافية عن الامتثال لقواعد الجمعية الكندية للمعايير

للامتثال لقواعد الجمعية الكندية للمعايير (CSA)، يجب تفنين جميع توصيات الأسلال والمكونات الخارجية بالجهد الكهربائي المقنن لمولد التيار المتردد والمبين على ملصق لوحة القدرة المقتنة.

4.1 الوصف العام

تعتمد مولدات التيار المتردد P80 في تصميمها على المجال الدوار الخلالي من الفرش، ثم إنها توفر في النطاقات التالية:

- الجهد الكهربائي المنخفض (LV) لما يصل إلى 1000 فولت، 50 هرتز (1500 لفة في الدقيقة، في المولدات رباعية الأقطاب) و1000 فولت، 60 هرتز (1800 لفة في الدقيقة، في المولدات رباعية الأقطاب).
 - الجهد الكهربائي المتوسط (MV) لما يصل إلى 3.3 كيلو فولت، 50 هرتز (1500 لفة في الدقيقة، في المولدات رباعية الأقطاب) و4.16 كيلو فولت، 60 هرتز (1800 لفة في الدقيقة، في المولدات رباعية الأقطاب).
 - ارتفاع الجهد الكهربائي (HV) لما يصل إلى 13.8 كيلو فولت، 50 هرتز (1500 لفة في الدقيقة، في المولدات رباعية الأقطاب) و13.8 كيلو فولت، 60 هرتز (1800 لفة في الدقيقة، في المولدات رباعية الأقطاب).
- مولدات P80 لديها نظام الحث باستخدام نظام الجهد الثنائي DECS150 ، MA330 أو DM110 ، والذي يعمل مع مولد المجال المغناطيسي الدائم (PMG).

4.2 اسم مولد التيار المتردد

جدول 1. صيغة تسمية مولد التيار المتردد P80

مثال:	P	80	-	L	V	ع	I	80	4	R	2
(نورثال فرط ايجيرج فرط = 2 ايديج نورثال فرط = 1) زكريا لوط (RSTW ₁ X ₂ Y ₃) باجفال ديدع (80) راطلا ممع صراخ = X هيبيف = S هيبيف = M = (V ₁ = 1500) نورثال رايتال دلوم عنون (L ₁ V ₁ M ₁ /HV = نورثال رايتال دلوم زارط (P80)											

4.3 مكان الرقم التسلسلي

ملصق رقم تسلسلي فريد في الجزء العلوي من كتيفة طرف التحريك ويظهر على ملصقين بالجانب الخارجي من صندوق الأطراف.

لوحة التقييم

4.4


تحذير

البقايا المطرودة

قد تسبب البقايا المطرودة أثناء حدوث فشل كارثي في إصابات بالغة أو الموت بالتصادم أو القطع أو الطعن.
لمنع الإصابة:

- يجب حفظ مولد التيار المتردد بعيداً عن المداخل والمخارج الهوانية أثناء التشغيل.
- لا تضع أدوات التحكم في المشغل بالقرب من أي مدخل أو مخرج هوائي.
- لا تقم بتشغيل مولد التيار المتردد خارج معاملات لوحة التقييم حتى لا تسبب في زيادة السخونة.
- لا تقم بتحميل مولد التيار المتردد أكثر من اللازم.
- لا تقم بتشغيل مولد تيار متعدد ذو اهتزازات زائدة.
- لا تقم بـ **بـ مزامنة المولدات المتوازية خارج المعلومات المحددة**.

يجب تثبيت ملصق لوحدة القدرة المقتننة ذاتية الالتصاق، المتوفرة مع مولد التيار المتردد، بعد تجميع جهاز المولد وطلائه تماماً.




رسم توضيحي 9. لوحة القدرة المقتننة لمولد التيار المتردد من شركة STAMFORD العالمية

صادقة المنتج

4.5

توجد الصورة المجسمة عالية الأمان والمضادة للتزييف STAMFORD في ملصق التتبع. تحقق من أن النقاط مرنية حول شعار STAMFORD عند مشاهدة الصورة المجسمة من زوايا مختلفة وظهور كلمة "أصلي" خلف الشعار. استخدم مشعل كهربائي لرؤية ميزات الأمان عندما يكون الضوء المحيط خافت. تتحقق من أن مولد التيار أصلي عن طريق إدخال رمز الصورة المجسمة المكون من 7 حروف على الموقع www.stamford-avk.com/verify



رسم توضيحي 10. ملصق تتبع



رسم توضيحي 11. نقاط مرئية في طرق العرض اليسرى واليمنى وال العليا والسفلى من الصورة المجسمة ثلاثة الأبعاد

هذه الصفحة تترك فارغة عمدأً.

تطبيق المولد

5

تقع مسؤولية التأكيد من اختيار المولد المناسب للتطبيق النهائي على عاتق العميل.

البيئة

5.1

تتم وقاية مولدات التيار المتردد قياسياً بواسطة IP23. نظام IP23 لا يوفر وقاية كافية للاستخدام في الأماكن الخارجية بدون القياسات الإضافية.

جدول 2. مواصفات بيئية

(C to 40 °C (5 °F to 104 °F) 15-	درجة الحرارة المحيطة
%70 >	الرطوبة النسبية
> 1000 م (3280 قدم)	الارتفاع

تم تصميم مولد التيار المتردد للاستخدام في البيئة الظاهرة في الجدول. يمكن تشغيل مولد التيار المتردد خارج هذه الظروف إذا تم تقييمه بالتوافق؛ تتوفّر مزيد من الفوائد على لوحة الإسم. إذا تغيرت بيئـة التشغيل بعد الشراء، استعن بالمنـصـنـعـ للحصول على تقييم مراجـعـ لمـولدـ التـيـارـ المـتـرـدـدـ.

تدفق الهواء

5.2

جدول 3. الحد الأدنى لتدفق الهواء والحد الأقصى لاختلاف الضغط

الحد الأقصى للسحب إلى فرق ضغط المخرج بالملم (في) مقاييس المياه	الحد الأدنى لتدفق الهواء، متر ³ /ث (قدم ³ /دقيقة)		طراز مولد التيار المتردد والتردد
	60 هرتز	50 هرتز	
(0.5) 13	(7840) 3.7	(6780) 3.2	(P80 (R, S, T
(0.5) 13	(9959) 4.7	(8475) 4.0	(P80 (W, X, Y

تأكد من عدم انسداد مداخل الهواء ومخارجه عند تشغيل المولد. بالنسبة للمولدات ذات فلاتر الهواء، يتم تكوين مفتاح ضغط تفاضلي مزود في المصنـعـ مع إعدادـاتـ إنذـارـ يـقـافـ تشـغـيلـ منـاسـبـ لـاستـخـادـ العـمـلـاءـ.

الملوثات المنقولة عبر الهواء

5.3

ستؤدي الملوثات، مثل الملح والزيت وأدخنة العوادم والمواد الكيميائية والأتربة والرمـالـ، إلى تقليل فعالية العزل والعمـرـ الافتراضـيـ للـملـفـاتـ.ـ فـكـرـ في استخدام مرشـحـاتـ الهـواءـ وكـابـينةـ لـحـمـاـيـةـ مـولدـ التـيـارـ المـتـرـدـدـ.

مرشـحـاتـ الهـواءـ

5.4

تعمل مرشـحـاتـ الهـواءـ على منع الجسيـماتـ الصـغـيرـةـ المنـقـولةـ عبرـ الهـواءـ وـالـتيـ يتـجاـوزـ حـجمـهاـ 5ـ مـيكـرونـ.ـ يـجـبـ تنـظـيفـ المرـشـحـاتـ أوـ استـبدـالـهاـ دورـيـاـ، حـسـبـ حـالـةـ المـوقـعـ.ـ اـفـحـصـ المرـشـحـاتـ بـصـورـةـ متـكـرـرـةـ لـتـحـدـيدـ فـترـاتـ الخـدـمـةـ المـنـاسـبـةـ.

تم تصميم مولدات التيار المتردد المزودة بمرشـحـاتـ تمـ تـركـيـبـهاـ فيـ المـصـنـعـ لـمـلاـعـةـ مـعـدـلـ تـدـفـقـ هـوـاءـ التـبـرـيدـ المـنـخـفـضـ.ـ فـيـ حـالـةـ إـدـخـالـ تعـديـلاتـ علىـ المرـشـحـاتـ، يـجـبـ خـفـضـ الـقـدـرـةـ لـمـولدـ التـيـارـ المـتـرـدـدـ بـنـسـبـةـ 65%.

لا تعـملـ مرـشـحـاتـ الهـواءـ علىـ إـزـالـةـ المـاءـ.ـ حـافظـ عـلـىـ جـفـافـ المـرـشـحـاتـ باـسـتـخـادـ إـجـرـاءـاتـ وـسـائـلـ حـمـاـيـةـ إـضـافـيـةـ.ـ تـؤـدـيـ المـرـشـحـاتـ المـبـلـلـةـ إـلـىـ منـعـ تـدـفـقـ الهـواءـ،ـ مـاـ يـتـسـبـبـ فـيـ زـيـادـةـ درـجـةـ حرـارـةـ مـولدـ التـيـارـ المـتـرـدـدـ،ـ وـيـؤـدـيـ ذـلـكـ بـدـورـهـ إـلـىـ تعـطـلـ العـزـلـ مـبـكـراـ.

ظروف الرطوبة

5.5

تعتمـدـ قـدرـةـ الهـواءـ عـلـىـ حـمـلـ المـاءـ عـلـىـ درـجـةـ الحرـارـةـ.ـ إـذـاـ انـخـفـضـتـ درـجـةـ حرـارـةـ الهـواءـ إـلـىـ أـقـلـ مـنـ نـقـطـةـ التـشـيعـ،ـ فـقـدـ يـتـكـونـ بـخـارـ المـاءـ عـلـىـ المـلـفـاتـ مـاـ يـقـلـ مـنـ المـقاـوـمـةـ الـكـهـرـيـةـ لـلـعـزـلـ.ـ قدـ يـتـطـلـبـ توـفـيرـ حـمـاـيـةـ إـضـافـيـةـ فـيـ ظـرـوفـ الرـطـوبـةـ،ـ حتـىـ إـذـاـ تـرـكـيـبـ مـولدـ التـيـارـ المـتـرـدـدـ دـاخـلـ كـابـينـةـ.ـ يـتـمـ توـفـيرـ السـخـانـاتـ المـقاـوـمـةـ لـلـتكـافـفـ عـنـ الـطـلـبـ.

سخانات مقاومة للتكافف

5.6

خطر

الموصلات الكهربائية النشطة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق.
لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأغطية من فوق الموصلات الكهربائية، اعزل مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وأزل الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين/وضع العلامات.

يتم تزويد السخان المقاوم للتكافف من مصدر طاقة منفصل. تعمل السخانات المقاومة للتكافف على رفع درجة حرارة الهواء المحيط بالمحامل لمنع التكافف في ظروف الرطوبة عندما لا يكون مولد التيار المتردد قيد التشغيل. تتمثل الممارسة المثلثى في تشغيل السخانات تلقائياً عندما لا يكون مولد التيار المتردد قيد التشغيل.

الحاويات

5.7

ركب حاوية لحماية مولد التيار المتردد من ظروف البيئة المضطربة. احرص على ضبط معدل تدفق الهواء الداخل إلى مولد التيار المتردد في الحدود المناسبة، واحرص كذلك على خلوه من الرطوبة والملوثات وأن تكون درجة حرارته أقل من درجة الحرارة الكبرى المحيطة بلوحة القدرة المفتوحة.

احرص كذلك على وجود فراغ كافٍ حول مولد التيار المتردد لتوفير صيانة آمنة.

الاهتزاز

5.8

تم تصميم مولدات التيار المتردد لمقاومة مستويات الاهتزاز التي تحدث في أجهزة المولدات التي تم تصميمها لاستيفاء متطلبات المعايير ISO 8528-3 و BS 5000. (حيث يضم معيار ISO 8528 إجراءات واسعة النطاق ويشير معيار BS5000 إلى التردد الزائد لأية اهتزازات في جهاز المولد).

إشعار

سيؤدي تجاوز أي من المواصفتين السابقتين إلى التأثير بشكلٍ ضار على عمر المحامل والمكونات الأخرى، وقد يؤدي هذا التجاوز أيضاً إلى عدم صلاحية ضمان مولد التيار المتردد.

إشعار

صندوق الأطراف مصمم لدعم قضيب التوصيل المثبت أو الأطراف والمحولات وكابلات الحمل وصندوق الأطراف المساعد. قد تسبب أي كتلة إضافية اهتزازاً زائداً وتؤدي إلى تعطل حاوية صندوق الأطراف وتؤثر على تثبيتها. راجع دليل التركيب لتوصيل كابلات الحمل بصندوق الأطراف. قم بالاطلاع على CGT قبل تثبيت أي كتلة إضافية بصندوق الأطراف.

تعريف BS5000-3

5.8.1

تتميز مولدات التيار المتردد بقدرتها على تحمل مستويات الاهتزاز الخطية بشكل متواصل بسعة تصل إلى 0.25 مم بين 5 هرتز و 8 هرتز وبسرعات تبلغ 9.0 مم/ث لجذر متوسط مربع السرعة بين 8 هرتز و 200 هرتز عند قياسها عند أية نقطة على هيكل الجهاز أو إطاره الرئيسي مباشرةً. تمثل هذه الحدود التردد السائد فقط لاهتزاز أي شكل موجي معقد.

تعريف ISO 8528-9

5.8.2

يشير ISO 8528-9 إلى نطاق واسع من الترددات؛ ويعتبر النطاق الترددية الواسع بين 10 هيرتز و 1000 هيرتز. الجدول التالي مقتبس من ISO 8528-9 (الجدول C.1، القيمة 1). يسرد هذا الجدول المبسط حدود الاهتزاز بقيمة كيلو فولت أمبير وسرعة التشغيل المقبولة لتصنيمات أجهزة المولد القياسية.

ترددات الاهتزاز

5.8.3

قيم تردد الاهتزاز التي ينتجهها مولد التيار المتردد هي كالتالي:

- المولدات رباعية الأقطاب، 1500 لفة في الدقيقة، 25 هرتز
- المولدات رباعية الأقطاب، 1800 لفة في الدقيقة، 30 هرتز

أما قيمة الاهتزاز المستحبة في مولد التيار المتردد من خلال المحرك فأكثر تعقيداً. ومن مسؤوليات مصمم جهاز المولد ضمان عدم سماح محاذاة وصلابة لوحدة القاعدة لقيمة الاهتزاز بأن تتجاوز الحدود الموضحة في الجزء 3 من معيار BS5000 والجزء 9 من معيار ISO 8528.


5.8.4 حدود الاهتزازات الخطية

جدول 4. قياسات P80 لمستوى الاهتزاز

مستويات الاهتزازات الخطية حسب قياسات المولد - P80				
تسارع الاهتزاز جذر متوسط مربع (مم/ ث^2)	سرعة الاهتزاز جذر متوسط مربع (مم)	إزاحة الاهتزاز جذر متوسط مربع (مم)	ناتج الطاقة ث (كيلو فولت أمبير)	سرعة المحرك لفة في الدقيقة (دقيقة ¹)
13	20	0.32	$\theta > 250$	2000 \geq لفة في الدقيقة > 1300
قياس النطاق الواسع هو 10 هرتز - 1000 هرتز				

5.8.5 مراقبة الاهتزازات الخطية

ننصح باستخدام معدات تحليل الاهتزازات لقياس الاهتزازات في الأوضاع الظاهرة أدناه. تأكد من أن اهتزاز مجموعة المولدات أقل من الحد المنصوص عليه في المواصفات القياسية. إذا كانت الاهتزازات أعلى من الحدود المذكورة أعلى، يجب أن يتحقق مصمم مجموعة المولدات عن الأسباب الجذرية لتلك الحالة، والقضاء عليها. من الأفضل أن يسجل مصمم مجموعة المولدات قراءات أولية كمرجع، وعلى المستخدم مراقبة الاهتزازات بشكل دوري، وفقاً للجدول الزمني للخدمة الموصى به، لاكتشاف أي ميل للتدور.



رسم توضيحي 12. أوضاع قياس الاهتزازات

الاهتزاز الزائد 5.8.6

تحذير

البقايا المطرودة

قد تتسبب البقايا المطرودة أثناء حدوث فشل كارثي في إصابات بالغة أو الموت بالتصادم أو القطع أو الطعن.
لمنع الإصابة:

- يجب حفظ مولد التيار المتردد بعيداً عن المداخل والمخارج الهوائية أثناء التشغيل.
- لا تضع أدوات التحكم في المشغل بالقرب من أي مدخل أو مخرج هوائي.
- لا تقم بتشغيل مولد التيار المتردد خارج معاملات لوحة التقييم حتى لا تتسبب في زيادة السخونة.
- لا تقم بتحميل مولد التيار المتردد أكثر من اللازم.
- لا تقم بتشغيل مولد تيار متعدد ذو اهتزازات زائدة.
- لا تقم بـ مزامنة المولدات المتوازية خارج المعلومات المحددة.

إذا لم يكن الاهتزاز المقاس لمجموعة المولد ضمن الحدود:

1. استشر الشركة المصنعة لمجموعة المولد لخفض الاهتزاز إلى مستوى مقبول.
2. اتصل بشركـة Cummins Generator Technologies لتقـيم التأثير على متوسط العمر المتوقع للمحمل والمولد.

الدعـامـات 5.9

محـامـل قـابلـة لإـعادـة التـشـحـيم 5.9.1

يتم توصيل كل مبيت محمل بواسطة أنبوب تشحيم بحـلة التشـحـيم الـخارـجيـة. يوجد ملصق موضح عليه نوع التشـحـيم وكـميـته وـترـدد إعادة التـشـحـيم. يـنـمـيز الشـحـمـ المـوـصـىـ بهـ بـأنـهـ مـرـكـبـ اـصـطـنـاعـيـ ذـيـ موـاصـفـاتـ عـالـيـةـ يـجـبـ دـمـ مـزـجـهـ بـشـحـومـ ذاتـ موـاصـفـاتـ مـخـتـفـةـ. رـاجـعـ فـصـلـ "الـخـدـمـةـ وـالـصـيـانـةـ"ـ لـالـحـصـولـ عـلـىـ تـعـلـيـمـاتـ أـكـثـرـ تـفصـيـلاـ.

عـمـرـ المـحملـ 5.9.2

قد تـشـمـلـ العـوـافـالـتـيـ تـنـقـصـ منـ عمرـ المـحملـ أوـ تـؤـديـ إـلـىـ تعـطـلـ المـحملـ ماـ يـليـ:

- البيئة وظروف التشغيل غير المواتية
- الضغط المتسبب عن عدم محاذاة مجموعة المولد
- الاهتزاز من المحرك الذي يتجاوز الحدود في ISO 8528-9 و BS 5000-3
- الفترات الطويلة (بما في ذلك النقل) عندما يكون المولد ثابتاً ومعرضاً للاهتزاز قد تؤدي إلى تآكل صلادة خاطئة (الأسطح على الكرات والحرـاتـ عـلـىـ مـدـرـجـاتـ الـكـرـيـاتـ)
- الظروف الرطبة أو المبتلة التي تسبب تآكل وإتلاف الشـحـمـ بـفـعـلـ الاستـحلـابـ.

0 مـراـقبـةـ سـلامـةـ الدـعـامـاتـ 5.9.3

نوـصـيـ بـأنـ يـفـحـصـ المـسـتـخـدـمـ حـالـةـ الدـعـامـةـ باـسـتـخـدـمـ جـهاـزـ مـراـقبـةـ الـاهـتزـازـ. تـمـتـ المـمارـسـةـ المـئـلـىـ فـيـ الـاعـتمـادـ عـلـىـ القرـاءـاتـ الـأـولـيـةـ كـمـرـجـعـ وـالـمـراـقبـةـ الـدـورـيـةـ لـلـمـحـامـلـ لـتـنـتـعـ اـتجـاهـ هـبـوتـ الـأـداءـ. سـيـكـونـ مـنـ الـمـكـنـ عـنـدـنـ التـخـطـيـطـ لـتـغـيـرـ الـمـحـمـلـ فـيـ جـهاـزـ المـولـدـ الـمـلـامـ أوـ فـرـةـ صـيـانـةـ الـمـحـركـ.

مـتوـسـطـ عمرـ فـتـرةـ صـلـاحـيـةـ المـحـامـلـ 5.9.4

تـقـرـ الشـرـكـاتـ المـصـنـعـةـ لـلـمـحـامـلـ أـنـ عمرـ خـدـمـةـ المـحـامـلـ يـعـتمـدـ عـلـىـ عـوـافـالـتـيـ خـارـجيـةـ عـنـ سـيـطـرـتهاـ. تـعـتمـدـ فـتـراتـ الـاستـبـدـالـ القـابلـةـ لـلـتـطـبـيقـ عـلـىـ عمرـ المـحملـ L10، وـنـوعـ الشـحـمـ، وـتـوـصـيـاتـ الشـرـكـاتـ المـصـنـعـةـ لـلـمـحـامـلـ وـالـشـحـومـ، بـدـلـاـ مـنـ تحـدـيدـ فـتـرةـ صـلـاحـيـةـ مـعـيـنةـ. وـبـالـنـسـبـةـ لـلـتـطـبـيقـاتـ المـسـتـخـدـمـةـ لـلـأـغـرـاضـ الـعـامـةـ، فـيـ حـالـةـ إـجـراءـ الصـيـانـةـ بـشـكـلـ سـليمـ، لـاـ تـتـجاـوزـ مـسـتـويـاتـ الـاهـتزـازـ تـأـكـلـ المـسـتـويـاتـ المـصـصـوصـ عـلـيـهـاـ فـيـ مـلـفـ مـعيـارـ الـأـيـزوـ 8528-9 وـBS5000-3، بـالـإـضـافـةـ إـلـىـ عـدـمـ تـجاـوزـ درـجـةـ الـحرـارـةـ الـمـحـيـطةـ 50 درـجـةـ مـئـوـيـةـ، وـقـمـ بـالتـخـطـيـطـ لـاـسـتـبـدـالـ الـمـحـامـلـ فـيـ غـضـونـ 30,000 ساعـةـ بدـءـاـ مـنـ وـقـتـ التـشـغـيلـ.

يرجى التواصل مع شركة Cummins Generator Technologies في حالة وجود أي شكوك حول فترة صلاحية محامل مولدات التيار المتردد STAMFORD.

5.9.5 تطبيقات الاستعداد

قم بتشغيل مولدات التيار المتردد بدون حمل في تطبيقات الاستعداد لمدة لا تقل عن 10 دقائق كل أسبوع، بالنسبة للمولدات المزودة بمحامل قابلة لإعادة التشكيم، أعد تشحيم المحامل كل 6 أشهر بغض النظر عن عدد ساعات التشغيل التراكمية.

هذه الصفحة تترك فارغة عمدًا.

تركيب جهاز المولد

6

أبعاد المولد

6.1

تم تضمين الأبعاد في صفحة البيانات الخاصة بطراز المولد. ارجع إلى لوحة التصنيف لتحديد طراز المولد.

إشعار

صفحات البيانات متوفرة من www.stamford-avk.com

رفع مولد التيار المتردد

6.2

تحذير 

سقوط الأجزاء الميكانيكية

قد يؤدي سقوط الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بتأثير الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعثر.


لمنع حدوث الإصابة قبل رفع المولد:

- لا ترفع مجموعة المولد الكاملة بواسطة مثبتات رفع المولد.
- احتفظ بالمولد في وضع أفقى عند الرفع.
- قم بتركيب مثبتات نقل طرف عمود الإدارة وغير طرف عمود الإدارة بالمولادات ذات المحامل الأحادية للحفاظ على الدوار الرئيسي في الإطار.

إشعار

وكلف عن الحمل الصدمة تركيبها على قوس DE ينشط إذا تعرض المولد لنسارع 15G. إذا تم تفعيل كاشف، يجب أن يتم فحص المولد عن الضرر الناجم عن CGT. كحد أدنى، يجب أن يتم استبدال المحامل.

ارفع مولد التيار المتردد بواسطة أغلال مثبتة في نقاط الرفع (العروات أو الحلقات) المتوفرة. يوضح الملصق المثبت على إحدى نقاط الرفع ترتيب الرفع الصحيح. استخدم سلاسل بطول كافٍ وقضيب تباعد إذا لزم الأمر، للتأكد من أن السلاسل في وضع عمودي عند الرفع. تأكد من أن سعة آلة الرفع كافية لكتلة مولد التيار المتردد الموضحة على الملصق.



رسم توضيحي 13. ملصق الرفع

التخزين

6.3

إذا لم يكن سيتم استخدام المولد مباشرةً، يجب تخزينه في بيئة نظيفة وجافة وبدون أي اهتزاز. نوصي باستخدام سخانات مضادة للتكتيف، إن أمكن.

إذا كان يمكن تخزين المولد، أدير العضو الدوار 6 لفات على الأقل كل شهر خلال فترة التخزين.

6.3.1 بعد التخزين

بعد فترة من التخزين، قم بإجراء فحوصات ما قبل التشغيل لتحديد حالة اللفات. إذا كانت الملفات رطبة أو مقاومة العزل منخفضة، اتبع أحد إجراءات التجفيف (راجع [الفصل 7 في الصفحة 35](#)).

قبل تشغيل المولد، راجع الجدول التالي.

جدول 5. تخزين المحمل

نوع المحمل	لم يتم التدوير أثناء التخزين	تم التدوير أثناء التخزين
محامل مختومة	إذا كان التخزين لمدة تقل عن 12 شهراً، قم بتشغيل المولد.	إذا كان التخزين لمدة تقل عن 24 شهراً، قم بتشغيل المولد.
محامل قابلة لإعادة التشحيم	إذا كان التخزين لمدة تزيد عن 12 شهراً، فاستبدل المحامل ثم قم بتشغيل المولد.	إذا تم التخزين لمدة تزيد عن 24 شهراً، فاستبدل المحامل ثم قم بتشغيل المولد.
	إذا تم التخزين لمدة تتراوح بين 6 و 24 شهراً، قم بإعادة تشحيم المحامل أثناء التشغيل الأول ثم قم بتشغيل المولد.	إذا تم التخزين لمدة تزيد عن 12 شهراً، استبدل المحامل ثم قم بتشغيل المولد.

6.3.2 تعليمات التخزين

عندما يكون مولد التيار المتردد ساكناً، في مخزن أو خلاف ذلك، ينبغي أن يكون خاصياً لعوامل بيئية معينة، مثل الاهتزاز والرطوبة ودرجة الحرارة والجسيمات الملوثة المنقولة عبر الهواء، والتي قد تؤدي إلى حدوث تلفيات المحمل.

اتصل بشركة CGT للحصول على استشارة قبل وضع مولد التيار المتردد في حالة سكون لفترات طويلة.

6.4 قارن مجموعة المولدات


تحذير

الأجزاء الميكانيكية المتحركة

قد تؤدي الأجزاء الميكانيكية المتحركة أثناء إقراان مجموعة المولد إلى حدوث إصابة جسمية عن طريق السحق أو القطع أو التعثر.
لمنع حدوث الإصابة، أبعد الذرعين واليدين والأصابع عن الأسطح المتزاوجة عند إقراان مجموعة المولد.

إشعار

لا تحاول تدوير العضو الدوار لمولد التيار المتردد من خلال دفع دورات مروحة التبريد بالرفع. المروحة غير مصممة لتحمل هذه القوى وستتعطل.



رسم توضيحي 14. لا تقم بالتدوير بواسطة رافعة

تعتمد كفاءة العمليات وطول فترة صلاحية المكون على تقليل الضغوط الميكانيكية الواقعة على مولد التيار المتردد. إذا تم الاقتران في مجموعة مولدات، قد تؤدي المحاذة الخاطئة وتدخل الاهتزازات في محرك التحرير الأساسي إلى إنشاء ضغط ميكانيكي.

سوف تؤدي كثافة الاقتران الأكبر من 150 كجم إلى تقليل فترة صلاحية المحمول بشكل ملحوظ. لمزيد من المعلومات، قم بالرجوع إلى المصنع.


تحتاج مجموعات المولدات إلى وجود قاعدة دائمة مستوية أساسية لتناسب تحمل أرضية موضع التركيب بسادات التثبيت لمولد التيار المتردد والمحرك؛ وذلك لتكوين قاعدة ثابتة للمحاذة الدقيقة. يجب أن يكون ارتفاع جميع سادات التثبيت ما بين 0.25 ملم للثبيت على حامل الانزلاق أو 3 ملم لعمليات التثبيت المضادة للاهتزاز غير القابلة للضبط (AVM) أو 10 ملم لعمليات التثبيت المضادة للاهتزاز المرتفعة القابلة للضبط. استخدم الرفادات أو اضبط عناصر المحاذة لتحقيق المستوى المطلوب. يجب أن تكون محاور الدوران للعضو الدوار لمولد التيار المتردد وعمود مخرج المحرك متمحورة (بمحاذة قطبية) وعمودية على نفس المستوى (بمحاذة زاوية). يجب أن تكون المحاذة المحورية لمولد التيار المتردد وقارن المحرك حوالي 0.5 ملم، للسماح للتهدد الحراري دون قوة محورية غير مرغوب فيها على المحامل في درجة حرارة التشغيل.

يمكن أن يحدث الاهتزاز عن طريق ثني القارن. تم تصميم مولد التيار المتردد لتحمل عزم الثني بحد أقصى 275 كجم (2000 رطل قدم). تتحقق من الحد الأقصى لعزم الثني لشقة المحرك مع الشركة المصنعة للmotor.


تحدد الاهتزازات الالتوائية في جميع أنظمة الأعدمة التي يتم تدويرها بالمحرك وقد تكون كبيرة لدرجة تسمح بالتألف عند السرعة الهائلة. يجب أن يراعي مصمم مجموعة المولدات تأثير الاهتزاز الالتوائي على عمود مولد التيار المتردد والقارنات، مشيرًا إلى الرسومات الالتوائية المتوفرة لأبعاد العمود وقصور العضو الدوار.

يمكن أن يزيد الاقتران المحكم لمولد التيار المتردد والمحرك من صلابة مجموعة المولدات. كلا النوعين من مولدات التيار المتردد ذات المحمول الأحادي أو الثنائي يمكن أن يكونا بقارن محكم. ينبغي على مصمم مجموعة المولدات توفير واقيات لاستعمالات القارنات المقتوحة.

تمت معالجة سداد إطار مولد التيار المتردد ولوحات قارن العضو الدوار وتمديد العمود بطلاء لمنع الصدأ أثناء عملية النقل والتخزين. قم بإزالة هذا قبل اقتران مجموعة المولدات.



رسم توضيحي 15. يُظهر العضو الدوار لمولد التيار المتردد ذي المحمول الأحادي القرص القارن بواسطة برجي لمotor قارن طرف التحرير (على الجانب الأيمن)



رسم توضيحي 16. يُظهر العضو الدوار لمولد التيار المتردد ذي المحمولين عمود الدوران مع مجرى الخابور للقارن المرن (على الجانب الأيمن)

تحذير**سقوط الأجزاء الميكانيكية**

قد يؤدي سقوط الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة باثر الاصطدام أو السحق أو القطع أو التشر.


لمنع حدوث الإصابة قبل رفع المولد:

- لا ترفع مجموعة المولد الكاملة بواسطة مثبتات رفع المولد.
- احتفظ بالمولد في وضع أفقى عند الرفع.
- قم بتركيب مثبتات نقل طرف عمود الإدارة وغير طرف عمود الإدارة بالمولادات ذات المحامل الأحادية لحفظ على الدوار الرئيسي في الإطار.


1. تحقق من تركيب الكتيبة التي تدعم العضو الدوار أسفل محور المروحة في مكانها الصحيح.
2. ضع المولد بالقرب من المحرك، وقم بإزالة كتيبة نقل طرف التحريك التي تحافظ على إبقاء العضو الدوار في مكانه أثناء النقل.
3. قم بإزالة أغطية مخارج الهواء من طرف التحريك الخاص بالمولد للوصول إلى مسامير المهاين والقارن.
4. عند اللزوم، عليك إحكام ربط مسامير أقراص القارن بالترتيب المعروض في [رسم توضيحي 17 في الصفحة 29](#).
5. تتحقق من عزم المسامير التي ثبتت أقراص القارن بمحور قارن طرف التحريك باتجاه عقارب الساعة حول حلقة المسamar.
6. تأكد من أن أقراص القارن متوازنة في موضعها مع سداد المهاين. استخدم مسامير المحاذة لضمان محاذة القرص والحدافة.
7. تأكد من أن المسافة المحورية من سطح تعشيق القارنة على الحدافة إلى سطح التعشيق على مبيت الحدافة تقع ضمن نطاق 0.5 ملم من بعد الاعتباري. يضمن ذلك الاحتفاظ بعامة العمود المرافق للmotor وأن يكون العضو الدوار للمولد في موضع محابي، مما يسمح بالتمدد الحراري. لا يوجد دفع محوري لحمل مسبق على محامل المولد أو المحرك.
8. قم بتنقية المولد ناحية المحرك وتعشيق أقراص القارن وسدادات المبيت في الوقت نفسه، مع دفع المولد باتجاه المحرك حتى تكون أقراص القارن في مواجهة سطح الحدافة حيث توجد سدادات المبيت.

إشعار**لا تسحب المولد إلى المحرك باستخدام المسامير عبر الأقراص المرنة**

9. قم بتركيب فلكات المقاييس أسفل رؤوس المبيت ومسامير القارن. قم بلف البراغي في المسامير بشكل متساوٍ حول مجموعة القارن للاحتفاظ بالمحاذة الصحيحة.
10. أحكام ربط المسامير لثبيت قرص القارن بالحدافة بالترتيب المعروض في [رسم توضيحي 18 في الصفحة 29](#)
11. تتحقق من عزم كل مسامير في اتجاه عقارب الساعة حول حلقة المسamar لضمان إحكام ربط جميع المسامير. راجع دليل الجهة المصنعة للmotor للتعرف على عزم إحكام الرابط الصحيح.
12. قم بإزالة كتيبة دعم العضو الدوار.
13. استبدل جميع الأغطية.



رسم توضيحي 17. تسلسل التركيب بالمحور.



رسم توضيحي 18. تسلسل التركيب بالحافة.

المحمل الثنائي

6.6

يوصى باقتران مرن تم تصميمه ليناسب مزيج المحرك/مولد التيار المتردد المحدد لتقليل الاهتزاز الناتج عن الدوران. إذا تم استخدام مهابي اقتران قريب، يجب فحص ملائمة التواحي الميكانيكية عن طريق تقديم مولد التيار المتردد للمحرك. قم برفع ساق مولد التيار المتردد عند الحاجة.

فحوصات ما قبل التشغيل


6.7

قبل بدء تشغيل مجموعة المولد، اختبر عزل مقاومة اللفائف، وتحقق من إحكام ربط جميع التوصيلات ومن وجودها في الموقع الصحيح. تأكّد من أن مسار هواء المولد خالٍ من العوائق. استبدل جميع الأغطية.

اتجاه الدوران

6.8

الوضع الافتراضي لدوران المولد في اتجاه الساعة، كما يظهر من نهاية طرف آلية التدوير (ما لم يتم تحديد أن الدوران عكس اتجاه الساعة عند الطلب). يجب تغيير المروحة إذا تم تغيير اتجاه الدوران؛ برجة استشارة Cummins Generator Technologies.



رسم توضيحي 19. اتجاه الدوران

التدوير المرحلي

6.9

يتم توصيل العضو الساكن الرئيسي للحصول على التسلسل المرحلي $W\ U\ V$ عند تشغيل مولد التيار المتردد في اتجاه حركة عقارب الساعة، كما يرى من طرف التحريك. إذا تعين عكس التدوير المرحلي، يجب على العميل أن يعيد توصيل كابلات الخرج في الصندوق الطرفي. اطلب من تحصل على رسم دائرة "التوصيلات المرحلية العكسيّة". Cummins Generator Technologies

الجهد والتردد

6.10

تأكد من أن الجهد والتتردد الموضح على لوحة تقييم المولد يلبي متطلبات تطبيق مجموعة المولدات. يرجى الرجوع إلى التعليمات المفصلة في دليل منظم الجهد الكهربائي الآوتوماتيكي AVR لإجراء التعديلات.

إعدادات منظم الجهد التلقائي

6.11

يتم ضبط منظم الجهد التلقائي في المصنع لإجراء اختبارات التشغيل الأولية. تتحقق من توافق منظم الجهد التلقائي مع الخرج المطلوب لديك. راجع التعليمات التفصيلية في دليل منظم الجهد التلقائي للاطلاع على التعديلات المطلوب إجراؤها في وضعى الحمل واللاحمل.

وصلات كهربائية

6.12

تحذير

التركيبات وحماية النظام الكهربائي غير الصحيحة

يمكن أن تؤدي التركيبات وحماية النظام الكهربائي غير الصحيحة إلى إصابة خطيرة أو الموت بالصدمات الكهربائية والحرق.
لتجنب الإصابة، يجب أن يقوم بالتركيب أفراد مؤهلون ويكونون مسؤولون عن تلبية المتطلبات الازمة للتفتيش المحلي وهيئة الكهرباء
وقواعد السلامة في الموقع.

إشعار

تم تصميم صندوق الأطراف لدعم السيارات الكهربائية المركبة، أو أطراف التوصيل، أو المحولات، وكابلات الحمل، وصندوق أطراف التوصيل الثانوية. قد يتسبب وجود كتلة إضافية في اهتزاز زائدة مما يؤدي إلى فشل تغليف صندوق الأطراف وتتركيبه. استشر شركة CGT قبل تثبيت أي كتلة إضافية في صندوق الأطراف. يجب إزالة اللوحات ثقبها أو قطعها لمنع خرط صندوق الأطراف أو مولد التيار المتردد.

توفر منحنيات أسطول التيار وقيم تفاعل مولد التيار المتردد بناء على طلبها من المصنع وبذلك يمكن لمصمم النظام حساب الوقاية الازمة من الأخطاء وأو تمييزها.


يجب على مسؤول التركيب التأكيد من أن إطار مولد التيار المتردد متصل بقاعدة مجموعة المولدات ويجب أن يكون متصلة بأرضية الموضع. إذا كانت التركيبات المضادة للاهتزاز مثبتة بين إطار مولد التيار المتردد وقادته، يجب أن يمتد موصل أرضي مؤهل بشكل مناسب عبر التثبيت المضاد للاهتزاز.

قم بالرجوع إلى الرسوم التخطيطية للأسلاك للحصول على الوصلات الكهربائية للكابلات التحميل. الوصلات الكهربائية مجتمعة في صندوق الأطراف ومجهمزة مع لوحة قابلة للإزالة لتتناسب مع إدخال وحش الكابل في المكان المخصص للوضع. قم بتمرير الكابلات ذات الموصل الأحادي خلال لوحة الحشو المعزولة أو غير المغناطيسية المتاحة. يجب إزالة اللوحات ليتم ثقبها أو فصلها لمنع دخول البرادة إلى صندوق الأطراف أو مولد التيار المتردد. بعد تركيب الأسلاك، قم بفحص صندوق الأطراف، وأزل جميع البقايا باستخدام المكستة الكهربائية إذا لزم الأمر. وتحقق من عدم إتلاف أو إفساد أي مكونات داخلية.

وفقاً للمعايير، السلك المحايد في مولد التيار المتردد لا يكون متصلة بإطار مولد التيار المتردد. إذا لزم الأمر، فقد يكون السلك المحايد متصلة بطرف تأريض في صندوق الأطراف، بواسطة موصل على الأقل نصف المساحة المقطعة لسلك توصيل الطور.

يجب أن تكون كابلات الحمل مدوعمة بشكل مناسب لتجنب المساحة الضيقة عند نقطة الإدخال بصندوق الأطراف، ويجب أن تكون مثبتة بـ حكم في سادة صندوق الأطراف وتسمح لجهاز المولد بحركة قدرها ± 25 ملم على الأقل في موضع تركيبه المضاد للاهتزاز، دون حدوث ضغط زائد على الكابلات وأطراف الحمل لمولد التيار المتردد.

يجب أن يكون كف عروات كابلات التحميل (الجزء المسطح) مشبوكاً بتوصيل مباشر مع موصلات مخرج العضو الثابت الأساسي بحيث تكون منطقة الكف بالكلها موصولة بالتيار الناتج، كما هو موضح في [رسم توضيحي 20 في الصفحة 31](#) و [رسم توضيحي 21 في الصفحة 32](#). عزم ربط مثبتات الـ M12 هو 70 نيوتن متر (51.6 قدم - رطل) (الصملة الرئيسية) و 45 نيوتن متر (33.2 قدم - رطل) (صملة التثبيت) في الأطراف المعزولة، أو 80 نيوتن متر (59 قدم - رطل) في قضبان التوصيل. وكما هو محدد عند الطلب، يمكن تثبيت عراوي الكابلات أعلى أو أسفل قضبان التوصيل وبواسطة رابط أو رابطين.



رسم توضيحي 20. تثبيت محكم للكابل (كابلات متعددة)



رسم توضيحي 21. تثبيت محكم للكابل (كابل تحمل أحادي)

6.13 وصلات الشبكة: حالات ارتفاع الجهد الكهربائي والأعطال البسيطة

اتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إتلاف الجهد المؤقت الذي يولده الحمل المتصل وأو نظام التوزيع لمكونات مولد التيار المتردد.

لتحديد أي مخاطر محتملة، يجب وضع جميع عناصر الاستخدامات المقترحة لمولد التيار المتردد في الحسبان، خاصةً ما يلي:

- الأحمال التي تتميز بخصائص ينتج عنها تغيرات كبيرة مرحلية في التحمل.
- التحكم في التحمل بواسطة مجموعة المفاتيح الكهربائية، والتحكم في الطاقة بأي طريقة تؤدي إلى توليد شرارة جهد مؤقتة.
- أنظمة التوزيع عرضة للتأثيرات الخارجية، كالصاعق البرقية.
- الاستخدامات التي تتضمن عملية موازية لإمدادات الموصلات الرئيسية، حيث يمكن أن تحدث مخاطر اضطرابات الموصلات الرئيسية في شكل أعطال بسيطة.

في حالة تعرض مولد التيار المتردد لخطر ارتفاع مفاجئ في الجهد الكهربائي أو الأعطال البسيطة، قم بتضمين معدات الحماية اللازمة في نظام توليد الكهرباء، والتي تأتي عادةً بمواןع ارتفاع التيار المفاجئ ومكبات لاستيفاء اللوائح ومتطلبات التركيب.

يجب أن تعمل الحماية من الارتفاع المفاجئ على تقليل ذروة الجهد الكهربائي في مولد التيار المتردد ذي نبع قصير بزمن ارتفاع قدره 5 ميكروثانية لأقل من $(2 \sqrt{2} \times 1.25) \times$ الجهد الكهربائي المقنن للخرج + 1000 فولت). وبعد الإجراء الأمثل هو تركيب أجهزة حماية بالقرب من أطراف الخرج. لمزيد من الإرشادات حول هذا الموضوع، راجع الإرشادات من الجهات المهنية وموردي المعدات المتخصصة.

6.14 الحمل المتفاوت

قد يتسبب تفاوت الحمل تحت ظروف معينة في الحد من العمر الافتراضي لمولد التيار المتردد.

تعرف على الأخطار المحتملة، وخاصةً ما يلي:

- قد تؤثر الأحمال السعوية الكبيرة (على سبيل المثال، معدات تصحيح معامل القدرة) على استقرار مولد التيار المتردد، ومن ثم قد يتسبب في انزلاق القطب.
- التغيرات المتندرجة لجهد الشبكة (على سبيل المثال، تغيير التفريغ).

في حالة وجود خطر على مولد التيار المتردد بسبب الحمل المتفاوت، قم بتوفير الحماية المناسبة في جهاز المولد باستخدام حماية تقليل تيار التحرير.


تحذير ⚠

البقيا المطرودة

قد تسبب البقيا المطرودة أثناء حدوث فشل كارثي في إصابات بالغة أو الموت بالتصادم أو القطع أو الطعن.
لمنع الإصابة:

- يجب حفظ مولد التيار المتردد بعيداً عن المداخل والمخارج الهوائية أثناء التشغيل.
- لا تضع أدوات التحكم في المشغل بالقرب من أي مدخل أو مخرج هوائي.
- لا تقم بتشغيل مولد التيار المتردد خارج معاملات لوحة التقييم حتى لا تسبب في زيادة السخونة.
- لا تقم بتحميل مولد التيار المتردد أكثر من اللازم.
- لا تقم بتشغيل مولد تيار متعدد ذو اهتزازات زائدة.
- لا تقم بمزامنة المولدات المتوازية خارج المعلومات المحددة.

مولدات موازية أو مزامنة 6.15.1



رسم توضيحي 22. مولدات موازية أو مزامنة

يعطي محول تيار التدلي التربعي (Droop CT) إشارة متناسبة مع التيار التفاعلي؛ يضبط منظم الفولطية التلقائي (AVR) الاستشارية للحد من التيار الدوار والسماح لكل مولد تيار متعدد بمشاركة حمل تفاعلي. تم تجهيز محول تيار التدلي المركب في المصعد مسبقاً من أجل انخفاض الفولتية 5% عندما يكون معامل القدرة كاملاً الحمولة صفرًا. راجع دليل منظم الفولتية التلقائي للتعرف على ضبط التدلي.

- يجب أن يكون مفتاح/قاطع المزامنة (CB1 و CB2) من النوع الذي لا يسبب "ارتفاع التلامس" عند عمله.
- يجب أن يتم تقييم مفتاح/قاطع المزامنة بشكل مناسب لتحمل تيار الحمل الكامل المستمر الناتج عن المولد.
- يجب أن يكون المفتاح/القاطع قادرًا على تحمل دورات إغلاق صارمة خلال المزامنة والتيرات التي يتم توليدها في حالة اختلاف مزامنة المولد.
- يجب التحكم في زمن غلق مفتاح/قاطع المزامنة ضمن إعدادات المزامن.
- يجب أن يكون مفتاح/قاطع المزامنة قادرًا على العمل في ظل ظروف العطب، مثل الدائرة القصيرة (التلامس). أوراق بيانات المولد متوفرة.

إشعار

قد يشتمل مستوى العطل على أسباب من المولدات الأخرى وكذلك من الشبكة/الموصلات الرئيسية.

ينبغي أن تكون طريقة المزامنة إما تلقائياً أو عن طريق فحص المزامنة. لا ينصح باستخدام المزامنة اليدوية. يجب ضبط الإعدادات بمعدات المزامنة لجعل المولد يغلق بسلامة. حتى تقوم معدات المزامنة بهذه العملية، يجب أن يتطابق تسلسل المراحل مع المعلومات الواردة في الجدول التالي.

جدول 6. مزامنة متغيرات المعدات

%0.5 -/+	فرق الجهد
0.1 هرتز/ثانية	فرق التردد
°10 -/+	زاوية الطور
50 ملي في الثانية	مدة زمن الغلق للدائرة/القاطع

فرق الجهد عند التوازي مع الشبكة/الموصلات الرئيسية هو +/-.٪3

7.1

جدول الصيانة الموصى به

ارجع إلى قسم "احتياطيات السلامة" ([الفصل 2 في الصفحة 3](#)) في هذا الدليل قبل بدء تشغيل أي خدمة أو نشاط صيانة.

ارجع إلى قسم "تحديد قطع الغيار" ([الفصل 8 في الصفحة 55](#)) للاطلاع على عرض تفصيلي لمعلومات المكونات والروابط.

يعرض جدول الصيانة الموصى به أنشطة الصيانة الموصى بها في صفوف الجدول، والتي تم تجميعها حسب النظام الفرعى للمولد. تعرض أعددة الجدول أنواع نشاط الخدمة، سواء أكان يجب تشغيل المولد، ومستويات الخدمة. يتم إعطاء عدد مرات الصيانة في ساعات التشغيل أو الفاصل الزمني، أيهما كان أقرب. يُظهر تقاطع (X) في الخلايا حيث ينقطع صف مع الأعددة نوع نشاط الصيانة ووقت الحاجة إليه. تعرض نجمة (*) نشاط صيانة يتم القيام به عند التزوم فقط.

يمكن شراء جميع مستويات الصيانة في جدول الصيانة الموصى به مباشرةً من قسم خدمة عملاء Cummins Generator Technologies www.stamford-avk.com.

1. تُعد الخدمة والصيانة المناسبة أمراً في غاية الأهمية لتشغيل المولد الخاص بك بشكل موثوق وسلامة أي شخص يلمس المولد.
2. والهدف من أنشطة الصيانة هذه هي إطالة عمر المولد دون تغيير أو تمديد أو تغيير شروط الضمان القياسي للشركة المصنعة أو التزاماتك في هذا الضمان.
3. كل فتره صيانة هي للارشاد فقط، وتم وضعها على الأساس الذي تم به تثبيت المولد وتشغيله وفقاً لإرشادات الشركة المصنعة. في حالة وجود المولد وأو تشغيله في ظروف بيئية غير موائمة أو غير متعددة، فقد يلزم أن تتكرر فترات الصيانة بشكل أكبر. يجب مراقبة المولد باستمرار بين عمليات الصيانة لتحديد أي أوضاع أعطال محتملة أو علامات سوء الاستخدام أو التأكل والبلي الشديرين.

جدول 7 . الجدول الزمني لخدمة المولد

مستوى الخدمة							النوع			مدون على لبي غاشت	نشاط الخدمة	مدون على لبي غاشت	
نـيـشـنـس / 5 ءـعـاـسـ	نـيـشـنـس / 5 ءـعـاـسـ	نـاتـنـسـ / 5 ءـعـاـسـ	نـاتـنـسـ / 5 ءـعـاـسـ	نـسـنـسـ / 5 ءـعـاـسـ	نـسـنـسـ / 5 ءـعـاـسـ	نـسـنـسـ / 5 ءـعـاـسـ	لـادـبـتـسـ/أـقـيـبـعـتـاـ قـدـاعـ	فـيـظـلـنـ	رـابـخـ	صـحـفـ			
X	*			X					X		X = مطلوب		
				X					X		*	= عند الضرورة	
												تقسيم مولد التيار المتردد	
				X					X			إعداد القاعدة	
X				X					X			إعداد أدوات التوصيل	
X	X	X	X	X					X			الأوضاع البيئية والنظافة	
X	X	X	X	X				X				درجة الحرارة المحيطة (الداخلية والخارجية)	
X	X	X	X	X					X			ضرر كامل بالماكينة - وأجزائها المفككة والروابط الأرضية	
X	X	X	X	X					X			وسومات الأمان والحراسة، وشاشات المراقبة، والتحذيرات	
				X					X			الوصول للصيانة	
X	X	X	X	X				X		X		ظروف التشغيل الكهربائي العادي والتحريضي.	
X	X	X	X	X					X	X		اهتزاز	
X	X	X	X	X				X				حالة الملفات	
X	X	*	*	X								مقاومة العزل لجميع الملفات (اختبار PI للجهد المتوسط MV والجهد العالي HV).	
				X	X			X					مقاومة العزل للعضو الدوار والمحرض والمولد ذي المغناطيس الدائم.
X	X	X	X	X				X		X		أجهزة استشعار درجة الحرارة	
				X					X			إعدادات العملاء لأجهزة استشعار درجة الحرارة	

برتبة رائى شناسـ

نـقـلـ

مستوى الخدمة						النوع			نشاط الخدمة			مأذننا
ن ين س 5 / ة ع اس 30000	ن اتن س / ة ع اس 10000	ن اتن س / ة ع اس 2	ق ن س / ة ع اس 1000	ق ن س / ة ع اس 1	ق ن س / ة ع اس 250	ل ي غ ش ت ل ا د ع ب ل ي غ ش ت	ل ي غ ش ت	ل ا ب ج ت س / ا ق ب ي ب ع ت ل ا د ع ب ف ي ظ ن	ر ا ب ي خ	ص ح ف	د ل و م ل ا ل ي غ ش ت	
X					X			X	X			ظروف المحامل
كل 4000 ساعة							X					صيدلة و عادة الشحم
كل 1000 إلى 1500 ساعة / 6 أشهر						X			X			إعادة تشحيم المحمل (المحام) القابلة لإعادة التشحيم (إذا لم يسمح بإعادة التشحيم تلقائياً)
كل 8000 ساعة						X						إعادة تعبئة خزان الشحم. لا تتجاوز علامة التعبئة "الحد الأقصى". (حيث يسمح بإعادة التشحيم تلقائياً)
X	*				X							استبدال المحمل (المحام) القابلة لإعادة التشحيم
X	X	X	X	X			X	X				أجهزة استشعار درجة الحرارة
					X				X			إعدادات العملاء لأجهزة استشعار درجة الحرارة
X	X	X	X	X					X			جميع توصيات وكبات مولد التيار المتردد/العميل
					X							الإعداد الأولى لمنظم الفولتية التلقائي وتصحيح معامل القدرة
X	X	X	X				X	X				إعدادات منظم الفاطية التلقائي وتصحيح معامل القدرة
X	X	X		X			X					توصيل العملاء للملحقات الإضافية
X	X	X	X	X			X					وظيفة الملحقات الإضافية
					X			X				إعدادات المزامنة
X	X	X	X	X			X	X				المزامنة
X	*				X							سخان مقاوم للتكتيف
	X	X	X	X				X				الصمامات الثنائية والمقاومات المتغيرة
X					X							الصمامات الثنائية والمقاومات المتغيرة

مستوى الخدمة							النوع			نشاط الخدمة		مقدمة
نيونس 5 / ةعاس 30000 نوتسم	ناتنس / ةعاس 10000 نوتسم	قنس / ةعاس 2 نوتسم	قنس / ةعاس 1 نوتسم	قنس / 0.5 نوتسم	ليغش ليغشت ليغشت ليغشت	ليغشت ليغشت ليغشت ليغشت	لابتس/أقى بع لابتس/أقى بع لابتس/أقى بع لابتس/أقى بع	في ظن في ظن في ظن في ظن	ربخ ربخ ربخ ربخ	عنف عنف عنف عنف	X = مطلوب * = عند الضرورة	
X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	درجة حرارة مدخل الهواء	في ربـتنا
					X				X	X	تدفق الهواء (المعدل والاتجاه)	
X	X	X	X	X	X				X		حالة المروحة	
X	X	X	X	X	X			X			حالة فلتر الهواء (حيث تم تركيبه)	
*	*	*				X	X				فلتر الهواء (حيث تم تركيبها)	

الدعامات

7.2

مقدمة

7.2.1

إشعار
لا تفرط في ملء المحمل بالشحوم، قد يؤدي ذلك إلى تلف المحمل.
لا تخلط أنواع زيوت التشحيم. استبدل الفقايز للتعامل مع زيوت التشحيم مختلفة.
ركب المحامل في ظل ظروف استثنائية خالية من الغبار أثناء ارتداء فقايز خالية من النسالة.
خزن القطع والأدوات المفكوكة في ظروف سائنة - وخالية من الغبار، لمنع التلف أو التلوث.
يتلف المحمل بسبب القوى المحورية اللازمة لتنزعه من عمود العضو الدوار. لا تعيد استخدام المحمل.
قد يتلف المحمل إذا استخدمت قوى الإدخال من خلال كريات الحمل. لا تركب الحلقة الخارجية بالضغط/ بالكبس بالقوة على الحلقة الداخلية، أو العكس.
لا تحاول تحريك العضو الدوار من خلال دفع ريش مروحة التبريد بالرفع. قد تتلف المروحة.

العضو الدوار لمولد التيار المتردد مدعم بالمحمل في طرف الالتحريك (NDE)، وإما بمحمل أو توصيلات المحرك الأساسي في نهاية طرف التحرير (DE).

- قم بتشحيم كل محمل قابل لإعادة التشحيم وفقاً للجدول الزمني الموصى به للخدمة بالكمية والنوع الصحيحين من الشحم، كما هو موضح على الملصق المثبت على حلة التشحيم.

السلامة

7.2.2

خطر
الأجزاء الميكانيكية الدوارة قد يؤدي دوران الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة باثر الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعثر. لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأغطية من فوق الأجزاء الدوارة، اعزل مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وأزل الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين/وضع العلامات.

تحذير
الأسطح الساخنة يمكن أن تسبب ملامسة الأسطح الساخنة ستتسبب في إصابات خطيرة بسبب الحرائق. لتجنب الإصابة، قم بارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة.

تنبيه

الشحم يمكن أن يتسبب تلامس البشرة مع الشحم في حدوث إصابات بسيطة أو متوسطة ناتجة عن التهاب الجلد باللمس. لتجنب الإصابة، قم بارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة.

إشعار

لا تفرط في ملء المحمل بالشحم؛ لأن هذا قد يؤدي إلى تلف المحمل.
لا تخلط بين أنواع مواد التشحيم. قم بتغيير الفغازات عند التعامل مع مادة تشحيم أخرى.
قم بتجميع المحامل في ظل ظروف خالية من الكهرباء الاستاتيكية والأتربة وأنت ترتدي فغازات خالية من الوبر.
قم بتخزين الأجزاء والأدوات التي تم فكها في ظروف خالية من الكهرباء الاستاتيكية والأتربة، وذلك لمنع حدوث أي تلف أو تلوث.
يتلف المحمل عند تعرضه لقوة المحورية اللازمة لنزعه من العمود الدوار. لا تقم بإعادة استخدام المحمل مرة أخرى.
يتلف المحمل في حالة تعرضه لقوة الإدخال عن طريق كرات المحمل. لذلك لا تضغط بقوة لتركيب الحلقة الخارجية على الحلقة الداخلية، أو العكس.
لا تحاول تحريك الدوار عن طريق رفعه عكس ريشات مروحة التبريد. لأن هذا سيؤدي إلى تلف المروحة.

7.2.3 إعادة تشحيم المحامل

7.2.3.1 المتطلبات

جدول 8. إعادة التشحيم: متطلبات المعدات

الوصف	المتطلبات
ارتد معدات الحماية الشخصية الميدانية الإلزامية	معدات الحماية الشخصية (PPE)
• قماش تنظيف خالٍ من النسالة • فغازات رقيقة تستعمل لمرة واحدة	مواد استهلاكية
شحم موصى به من شركة CGT	قطع غيار
بندقية الشحم (معايرة للحجم أو الكتلة)	الأدوات

7.2.3.2 طريقة إعادة التشحيم

جدول 9. إعادة التشحيم: كمية الشحم


الكتلة (جرام)	الكمية (سم ³)	نوع المحمل	كمية الشحم الموصى به
			طرف الإدارة (طول مركز P80، R و T)
121	136	طرف الإدارة (طول مركز P80، R و T)	طرف الإدارة (طول مركز P80، W و Z)
173	195	طرف الإدارة (طول مركز P80، W و Z)	طرف الالتحري (جميع أطوال المراقد - P80)
151	170	طرف الالتحري (جميع أطوال المراقد - P80)	

- بالنسبة لكل محمل، حدد حلمة التشحيم، وملصق إعادة التشحيم، ونوع المحمل.
- تأكد من عدم تلوث الشحم الجديد. يجب أن يكون اللون بيج موحد ضارب إلى البياض وتركز درجة الكثافة في كل مكان.
- تنظيف فوهة مسدس التشحيم وحلمة التشحيم.
- قم بازالة عروة مسدس الشحم ودع الشحم الزائد يهرب.
- تنظيف عادم الشحوم.
- عند تركيب فلتر الهواء مع إيقاف مولد التيار المتردد، قم بازالة فلتر الهواء وتنظيف مصبد شحم العادم. وبعد ذلك، أعد تركيب فلتر الهواء.
- إنشاء تشغيل مولد التيار المتردد، ركب مسدس التشحيم في حلمة التشحيم وأضف الكمية المناسبة من الشحم.

8. شغل المولد لمدة 60 دقيقة على الأقل، مفرغ أو معبداً الحمل.
9. نظف عادم الشحوم وأعد تركيب العروة.
10. افحص لون ودرجة كثافة الشحوم المستهلكة من العادم وقارنها مع الشحوم الجديدة التي ينبغي أن يكون لونها بيج ضارب إلى البياض وذات درجة كثافة مرکزة.
11. استبدل المحمل إذا تغير لون الشحوم المستهلكة أو أصبح معونداً.

إشعار

في حالة زيادة التدفق في مصيدة شحم العادم، فسيتلوث لفات الدوران والعضو الساكن. تأكد من تفريغ المصيدة عند إعادة التشحيم.



رسم توضيحي 23. مصيدة الشحم في مولدات التيار المتردد P80 المزودة بفلتر هواء

7.3 وحدات التحكم

7.3.1 مقدمة

يمثل مولد التيار المتردد قيد التشغيل بينه قاسية لمكونات التحكم. وقد تسبب الحرارة والاهتزاز في فك التوصيلات الكهربائية وتعطل الكابلات. كما يمكن أن يساعد الفحص والاختبار الروتيني على تحديد أي مشكلة قبل أن تتسرب في حدوث وقت تعطل غير متوقع.

7.3.2 السلامة

خطر

الموصلات الكهربائية النشطة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق. لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأغطية من فوق الموصلات الكهربائية، أعزل مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وأزل الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين/وضع العلامات.

تحذير

الأسطح الساخنة

يمكن أن تسبب ملامسة الأسطح الساخنة ستسبب في إصابات خطيرة بسبب الحروق.
لتجنب الإصابة، قم بارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة.

7.3.3 متطلبات اختبار التوصيات

جدول 10. متطلبات اختبار التوصيات

الوصف	المتطلبات
ارتد معدات الحماية الشخصية الميدانية الإلزامية	معدات الحماية الشخصية (PPE)
لا شيء	المستهلكات
لا شيء	قطع الغيار
• مقياس اختبار العزل • مقياس متعدد • مفتاح عزم	الأدوات

7.3.4 الفحص والاختبار

- قم بإزالة غطاء صندوق الأطراف
- افحص إحكام روابط M12 التي تثبت كابلات الحمل.
- تحقق من أن كل الكابلات مشبكة بإحكام في سادة صندوق الأطراف، واسمح بحركة قدرها ± 25 ملم لمولد التيار المتردد على التركيبات المضادة للاهتزاز.
- تحقق من أن كل الكابلات مثبتة وغير مضغوطة داخل صندوق الأطراف.
- افحص الكابلات بحثًا عن علامات للتلف تنتج عن الاهتزاز، بما في ذلك تأكل العزل وقطوع جداول الأسلاك.
- تحقق من أن جميع ملحقات منظم الفلطية التلقائي ومحولات التيار مركبة بشكل صحيح، وأن الكابلات تمر بشكلٍ مركزي خلال محولات التيار.
- إذا تم تركيب سخان مقاوم للتكثيف:
 - قم بعزل مصدر التزويد وقياس المقاومة الكهربائية لعنصر (عناصر) السخان. استبدل عنصر السخان في حالة الدائرة المفتوحة.
 - قم بتوصيل طرفي سلك توصيل السخان معاً.
 - قم بتطبيق الجهد الاختباري بين الملف والأرض.
 - قم بقياس مقاومة العزل بعد دقيقة (مقاومة العزل دقيقة واحدة).
 - قم بتقييم الجهد.
- إذا كانت مقاومة العزل التي تم قياسها أقل من المستوى الأدنى المقبول، قم باستبدال عنصر (عناصر) السخان. راجع [جدول 11](#) للاطلاع على القيم.
- اختبر الفلطية المتوفرة للسخانات المقاومة للتكثيف (إذا كانت مركبة) يلزم توفر 100 إلى 277 فولط تيار متردد عبر كل عنصر من عناصر السخان عند إيقاف مولد التيار المتردد. قم بالرجوع إلى مخطط الأسلاك للتعرف على وصلات السخان.
- تحقق من أن منظم الفلطية التلقائي وملحقاته ضمن صندوق الأطراف نظيفة ومثبتة بأمان في التركيبات المضادة للاهتزاز، وأن موصلات الكابلات مرتبطة بالأطراف بإحكام. لا يحتاج منظم الفلطية التلقائي وملحقاته إلى مزيد من الإصلاحات الروتينية.
- للتشغيل الموازي، تحقق من أن كابلات إشارات تردد مولد التيار المتردد متصلة بأمان بجهاز المزامنة.
- أعد تركيب غطاء صندوق الأطراف.

جدول 11. قم باختبار الجهد الكهربائي والحد الأدنى لمقاومة العزل المقبولة للمولدات الجديدة والتي قيد التشغيل

الجهد الاختباري (فولط)	الحد الأدنى لمقاومة العزل في الدقيقة ($M\Omega$)	قيد التشغيل
سخان مقاوم للتكتيف	جديد	جديد
500	10	1

نظام التبريد 7.4

مقدمة 7.4.1

صممت مولدات التيار المتردد وفقاً للمعايير التي تدعم توجيهات السلامة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وتم تصنيفها لتأثير درجة حرارة التشغيل على العازل الملتوي.

BS EN 60085 (≡ IEC 60085) عزل كهربائي - يصنف التعيين والتقييم الحراري قدرة عزل الملفات بواسطة الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل لأجل تصميم وعمر خدمة معقول. عند النظر في عمر التصميم الحراري، يتأثر التكيف الحراري لمكونات نظام العزل وتركيبها بشكل رئيسي بمستوى الإجهاد الحراري المطبق على النظام. ويمكن أن تسبب عوامل إضافية، عامل واحد أو مجموعة من العوامل مثل الإجهاد الميكانيكي والكهربائي والبيئي، حدوث تدهور بمروor الوقت، ولكنها تعتبر ثانوية عند النظر في التدهور الحراري لنظام العزل.

في حالة اختلاف بيئه التشغيل عن القيم الموضحة في لوحة التصنيف، فإنه يجب تقليل الخرج المصنف

- بنسبة 3% لفئة الاستخدام H لكل 5 درجات مئوية، لأن درجة حرارة الهواء المحيط الداخل إلى مروحة التبريد تتجاوز 40 درجة مئوية، بما يصل إلى 60 درجة مئوية كحد أقصى
- بنسبة 3% لفئة الاستخدام F لكل 5 درجات مئوية، لأن درجة حرارة الهواء المحيط الداخل إلى مروحة التبريد تتجاوز 40 درجة مئوية، بما يصل إلى 60 درجة مئوية كحد أقصى
- بنسبة 4.5% لفئة الاستخدام B لكل 5 درجات مئوية، لأن درجة حرارة الهواء المحيط الداخل إلى مروحة التبريد تتجاوز 40 درجة مئوية، بما يصل إلى 60 درجة مئوية كحد أقصى
- بنسبة 3% لكل 500 م زاده في الارتفاع فوق 1000 م، بما يصل إلى 4000 م * بسبب السعة الحرارة المخفضة للهواء منخفض الكثافة، و
- بنسبة 5%， في حالة تركيب فلاتر الهواء بسبب تدفق الهواء المقيد.

ملاحظة: القيم المذكورة أعلاه تراكمية اعتماداً على الظروف البيئية.

يعتمد التبريد الفعال على صيانة صيانة حالة مروحة التبريد وفلاتر الهواء، والحساسيات.

* يجب تطبيق التغييرات التالية على نظام العزل لمولدات التيار المتردد ذات الغولطية العالية والمتوسطة للحد من الآثار السلبية للتشغيل على ارتفاعات عالية ولضمان عمر التشغيل الافتراضي العادي. يتم حساب التغييرات وفقاً لتصميم مولد التيار المتردد الخاص ومنحنى باشين.

- تقدير ما يصل إلى 1500 م: لا يلزم إجراء أي تغيير على نظام العزل
- تقدير 1500 م - 3000 م: يلزم إجراء تغيير على تصميم نظام العزل لتلبية متطلبات التشغيل على الارتفاعات. تصاميم فولطية النظام القصوى (Un) بما يصل إلى 11 كيلو فولط. ترقية التصميم هذه يتم تصنيعها من قبل المصنع فقط.
- تقدير 3000 م - 4000 م: يلزم إجراء تغيير على تصميم نظام العزل لتلبية متطلبات التشغيل على الارتفاعات. تصاميم فولطية النظام القصوى (Un) بما يصل إلى 6.6 كيلو فولط. ترقية التصميم هذه يتم تصنيعها من قبل المصنع فقط.

ملاحظة: بالنسبة إلى المولدات ذات جهد التصميم الأساسي الأعلى من 1.1 كيلو فولط، لا يمكن افتراض خفض التصنيف الحراري بسبب التغير الطارئ على تصميم نظام العزل لتلبية متطلبات الظروف التشغيلية على ارتفاع أعلى من 1000 متر فوق سطح البحر استناداً إلى عوامل خفض التصنيف المعيارية. يجب الحصول على المشورة من Cummins Generator Technologies، لأنه يلزم توفر اعتبارات خاصة للسماح بزيادة قدرات النقل الحراري لأنظمة العزل.

السلامة

7.4.2

خطر

الأجزاء الميكانيكية الدوارة

قد يؤدي دوران الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بأثر الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعثر. لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأغطية من فوق الأجزاء الدوارة، اعزل مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وأزل الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين/وضع العلامات.

تحذير

الأسطح الساخنة

يمكن أن تسبب ملامسة الأسطح الساخنة ستسبب في إصابات خطيرة بسبب الحروق.
لتجنب الإصابة، قم بارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة.

تنبيه

الأتربة

يمكن أن يتسبب استنشاق الأتربة في حدوث إصابات بسيطة أو متوسطة ناتجة عن التهيج الرئوي. يمكن أن تتسبب الأتربة في حدوث إصابات بسيطة أو متوسطة ناتجة عن تهيج العينين.
لتجنب الإصابة، قم بارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة. قم بتهوية المكان للعمل على تطوير الأتربة.

إشعار

لا تحاول إدارة دوار مولد التيار المتردد برفعه أمام أرياش مروحة التبريد. فالمروحة غير مصممة لتحمل هذه القوى وستنال حينها.

إشعار

تم تصميم المرشحات لإزالة الأتربة وليس الرطوبة. وقد تتسبب العناصر المبللة في المرشح في خفض تدفق الهواء وارتفاع درجة الحرارة بشدة. حافظ على عناصر المرشح من البلى.

7.4.3 متطلبات اختبار نظام التبريد

جدول 12. متطلبات اختبار نظام التبريد

الوصف	المتطلبات
• ارتدي معدات الحماية الشخصية الميدانية الإلزامية • ارتدي واقٍ للعين • ارتدي واقٍ للتنفس	معدات الحماية الشخصية (PPE)
• قماش تنظيف خالٍ من النسالة • قفازات رقيقة تستعمل لمرة واحدة	مواد استهلاكية
• فلاتر الهواء (إن وجد) • سادات منع تسرب محكمة لفلاتر الهواء (إن وجد)	قطع غيار
لا شيء	أدوات

7.4.4 الفحص والتنظيف

إشعار

يكشف المستشرع الضغط التفاضلي بسبب المرشحات المسوددة، إذا فصل المستشرع، فافحص مرشحات الهواء ونظفها بشكل متكرر.

1. أزل شبكة المروحة.
2. افحص المروحة للتأكد مما إذا كان هناك أرياش تالفة أو شفوق.
3. أزل مرشحات الهواء (عند المروحة وصندوق الأطراف، في حال تركيبهما) من إطارتها.
4. اغسل المرشحات الهوائية والحواشي وجففها لإزالة الجسيمات الملوثة.
5. افحص المرشحات والحواشي للتأكد مما إذا كان هناك أي تلف، واستبدلها إذا لزم الأمر.
6. ركب المرشحات والحواشي.

7. أعد تركيب شبكة المروحة.
8. أعد تثبيت جهاز المولد لتشغيله.
9. تأكّد من عدم انسداد مداخل الهواء ومخارجه.

الاقتران 7.5

مقدمة 7.5.1


يستند التشغيل الفعال وعمر المكون الاقتراضي الطويل إلى تقليل الضغوط الميكانيكية على مولد التيار المتردد. عند اقتران جهاز المولد، يمكن أن يتسبّب انعدام المحاذة وتدخلات الاهتزاز مع المحرك في حدوث ضغط ميكانيكي.

يجب أن تكون المحاور الدوارة لمولد التيار المتردد وعمود خرج المحرك محورية (محاذة نصف قطرية وزاوية).

قد يتسبّب الاهتزاز اللتواني في إتلاف أنظمة محرك الاحتراق الداخلي التي تعتمد على الأعمدة إذا لم يتم السيطرة عليه. تتحمّل الشركة المصنعة لجهاز المولد المسؤولية عن تقييم تأثير الاهتزاز اللتواني في مولد التيار المتردد، وتتوفر أبعاد الدوار والقصور الذاتي وتفاصيل الاقتران عند الطلب.

الأمان 7.5.2

إشعار
لا تحاول تدوير العضو الدوار لمولد التيار المتردد من خلال دفع دورات مروحة التبريد بالرفع. المروحة غير مصممة لتحمل هذه القوى وستتعطل.



رسم توضيحي 24. لا تقم بتدوير العضو الدوار لمولد التيار المتردد بواسطة رافعة

متطلبات اختبار القارنات 7.5.3

جدول 13. متطلبات اختبار القارنات

الوصف	المتطلبات
ارتد معدات الحماية الشخصية الميدانية الإلزامية	معدات الحماية الشخصية (PPE)
لا شيء	مواد استهلاكية
لا شيء	قطع الغيار
آلة قياس بقرص مدرج مفتاح عزم	الأدوات

فحص نقاط التثبيت 7.5.4

1. افحص لوح قاعدة جهاز المولد وتحقق من أن وسائد التثبيت في حالة جيدة وغير متصدعة.
2. تحقق من عدم اهتزاء المطاط الموجود في الحوامل المانعة للاهتزاز

3. تحقق من وجود اتجاه يشير إلى زيادة معدلات الاهتزاز في السجلات التاريخية الخاصة بمراقبة الاهتزاز

7.5.4.1 توصيلات المحمل الأحادي

1. أزل غطاء وشاشة محول طرف التحرير للوصول إلى التوصيات.
2. تأكّد من أنّ أفراد التوصيات غير تالفة أو مكسورة أو مشوهة وأن فتحات قرص التوصيات ليست ممدّنة. إذا كان أي منها تالفاً، فاستبدل مجموعة الأفراد الكاملة.
3. تتحقق من إحكام المسامير التي تثبّت أفراد التوصيات في حداقة المحرك. أحكم الربط بالسلسل الموضّع المتعلّق بتوصيات المولد في فصل التركيب، وفّقاً لعمّر الدوران الموصى به من قبل الشركة المصنعة للمحرك.
4. استبدل شاشة محول طرف التحرير وغطاء إثبات التقاطير.

7.6 نظام المقوم

7.6.1 مقدمة

يُعمل المقوم على تحويل التيار المتردد (A.C) المستحدث في ملفات دوار المحرض إلى تيار مستمر (D.C) لمغناطيس قطبي الدوار الرئيسي. يحتوي المقوم على لوحتين حافظتين نصف دائريتين إحداها موجبة والأخرى سالبة، ويحتوي كلّ منها على ثلاثة صمامات ثانية. وبالإضافة إلى توصيل المقوم بالدوران الرئيسي، يتم أيضًا توصيل مخرج التيار المستمر الخاص به بمقاومة متغيرتين متطبقيتين (واحدة في طرف كل لوحة). تعمل هذه المكونات الإضافية على حماية المقوم من شرارات الجهد الكهربائي والارتفاع المفاجئ في درجات الجهد الكهربائي التي قد تظهر على الدوار تحت ظروف تحمل متعددة لمولد التيار المتردد.

توفر الصمامات الثانية مقاومة منخفضة للتيار في اتجاه واحد فقط؛ حيث يتتدفق التيار الموجب من الأنود إلى الكاثود، أو بمعنى آخر يتتدفق التيار السالب من الكاثود إلى الأنود.

يتم توصيل ملفات الدوار المحرض بثلاثة صمامات أنود ثنائية لتتشكل معاً لوحة موجبة وثلاثة صمامات كاثود ثنائية لتتشكل معاً لوحة سالبة وذلك للحصول على تقويم موجي كامل من التيار المتردد إلى التيار المستمر. يتم تركيب المقوم ويدور مع دوار المحرض عند طرف اللاتحرير (NDE).

7.6.2 الأمان

خطر

الموصلات الكهربائية النشطة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق.

لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأغطية من فوق الموصلات الكهربائية، أزلّ مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وأزلّ الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين/وضع العلامات.

خطر

الأجزاء الميكانيكية الدوارة

قد يؤدي دوران الأجزاء الميكانيكية إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بأثر الاصطدام أو السحق أو القطع أو التعثر.

لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأغطية من فوق الأجزاء الدوارة، أزلّ مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وأزلّ الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين/وضع العلامات.

7.6.3 متطلبات

جدول 14. نظام المقوم: اختبار واستبدال متطلبات المكونات

الوصف	متطلب
ارتدي معدات حماية شخصية مناسبة.	معدات حماية شخصية (PPE)
<ul style="list-style-type: none"> لاصق قفل الأسنان اللولبية 241 Loctite مركب تسريب حرارة سليكون Dow Corning من النوع 340 أو نوع مماثل 	مستهلكات
<ul style="list-style-type: none"> عدة كاملة مكونة من ثلاثة صمامات ثنائية بأسلاك توصيل ذات قطب موجب وثلاثة صمامات ثنائية بأسلاك توصيل ذات قطب سالب (كلها من نفس الشركة المصنعة) مقاومتين متغيرتين أكسيديتين فلزتين (بنفس النوع، والشركة المصنعة، وتدرج الفطالية (F, E, D, C, B, A) 	قطع الغيار
<ul style="list-style-type: none"> مقياس متعدد أداة اختبار العزل مقاتح عزم 	أدوات

اختبار المقاومتين المتغيرتين واستبدالهما

7.6.4

- افحص كل من المقاومتين المتغيرتين.
- سجل المقاومة المتغيرة على أنها معطلة إذا كان هناك علامات تشير إلى وجود ارتفاع شديد في درجة الحرارة (تغير اللون، بثور، انصهار) أو انحلال. تتحقق من وجود موصلات غير ممحكة في جسم المقاومة المتغيرة.
- افصل سلكاً واحداً في المقاومة المتغيرة. خزن المثبتات والحلقات.
- قم بقياس درجة المقاومة عبر كل مقاومات الجيدة بدرجة مقاومة أكبر من 100 ميجا أوم.
- سجل المقاومة المتغيرة على أنها معيبة إذا كانت المقاومة دائرة قصيرة أو دائرة مفتوحة في أي اتجاه.
- إذا كان أحد المقاومتين المتغيرتين معيبة، استبدل المقاومتين المتغيرتين بزوج مماثل (من نفس النوع ونفس الشركة المصنعة ونفس درجة الجهد الكهربائي: A, B, C, D, E, F)، واستبدل كافة الصمامات الثنائية.
- أعد توصيل كافة الأسلاك وتتأكد من أنها آمنة وأن الحلقات مثبتة والمثبتات محكمة.

اختبار الصمامات الثنائية واستبدالها

7.6.5

إشعار
لا تقم بربط صمام ثانٍ بعزم أعلى من عزم الدوران المحدد. وإلا سيتلف الصمام الثنائي.

- افصل سلك أحد الصمامات الثنائية التي تربط الملفات بالعمود الطرفي المعزول. قم بتخزين المثبتات والحلقات.
- قم بقياس انخفاض الجهد الكهربائي عبر الصمام الثنائي في الاتجاه الأمامي، باستخدام وظيفة اختبار الصمام الثنائي بمقياس متعدد.
- قم بقياس درجة المقاومة عبر الصمام الثنائي في الاتجاه المعاكس، باستخدام جهد اختبار قدره 1000 فولت تيار مستمر لفحص العزل.
- يعد الصمام الثنائي معيناً إذا كانت درجة انخفاض الجهد الكهربائي بالاتجاه الأمامي خارج النطاق من 0.3 إلى 0.9 فولت تيار مستمر، أو إذا كانت المقاومة أقل من 20 ميجا أوم في الاتجاه المعاكس.
- كرر الاختبارات مع الصمامات الثنائية الخمسة المتبقية.
- إذا كان أي من الصمامات الثنائية معيناً، فاستبدل مجموعة الصمامات الثنائية الستة بأكملها (من نفس النوع ونفس الشركة المصنعة):
 - انزع الصمامات الثنائية.
 - استخدم كمية صغيرة من مركب تبديد الحرارة على قاعدة صمامات الاستبدال الثنائية فقط، وليس السنون.
 - افحص قطبية الصمامات الثنائية.
 - قم بثبيت كل صمام من الصمامات الثنائية البديلة في الفتحة الحلوزنية في لوحة المقوم.

e. استخدم درجة عزم تتراوح بين 2.6 و 3.1 نيوتن متر (من 23 إلى 27.4 بوصة-رطل) لتحقيق أفضل توصيل حراري وكهربائي وميكانيكي.

f. استبدل المقاومتين المتغيرتين بزوج مماثل (من نفس النوع ونفس الشركة المصنعة ونفس درجة الجهد الكهربائي: A، B، C، D، E، F)

7. أعد توصيل كافة الأسلاك وتتأكد من أنها آمنة وأن الحلقات مثبتة والمثبتات محكمة.

أجهزة استشعار درجة الحرارة

7.7

7.7.1 مقدمة

تم تصميم مولدات التيار المتردد وفقاً للمعايير التي تدعم ارشادات السلامة في الاتحاد الأوروبي ودرجات حرارة التشغيل الموصى بها. أجهزة استشعار درجة الحرارة (إذا كانت مثبتة) تكشف عن التسخين المفروط غير العادي للمحمل / المحامل وملفات الأعضاء الأساسية. أجهزة الاستشعار من نوع كاشف درجة حرارة المقاومة (RTD)، مع تم إنتهاء ثلاثة أسلاك عند وحدة طرفية في صندوق المحطة الإضافية. تزداد المقاومة البلاستيكية (PT100) من خلال أجهزة استشعار لمقاومة الحرارة خطياً مع درجة الحرارة.

جدول 15. مقاومة (Ω) مستشعر PT100 تتراوح بين 40 إلى 180 درجة منوية

درجة الحرارة (درجة منوية)	1+ درجة منوية	2+ درجة منوية	3+ درجة منوية	4+ درجة منوية	5+ درجة منوية	6+ درجة منوية	7+ درجة منوية	8+ درجة منوية	9+ درجات منوية	
40.00	115.54	115.93	116.31	116.70	117.08	117.47	117.86	118.24	118.63	119.01
50.00	119.40	119.78	120.17	120.55	121.32	121.71	122.09	122.47	122.86	126.69
60.00	123.24	123.63	124.01	124.39	124.78	125.16	125.54	125.93	126.31	130.52
70.00	127.08	127.46	127.84	128.22	128.61	128.99	129.37	129.75	130.13	134.33
80.00	130.90	131.28	131.66	132.04	132.42	133.18	133.57	133.95	137.75	138.13
90.00	134.71	135.09	135.47	135.85	136.23	136.61	136.99	137.37	141.16	141.91
100.00	138.51	138.88	139.26	139.64	140.02	140.40	140.78	141.16	145.31	145.69
110.00	142.29	142.67	143.05	143.43	144.18	144.56	144.94	148.70	149.08	149.46
120.00	146.07	146.44	146.82	147.20	147.57	148.33	149.56	152.46	152.83	153.21
130.00	149.83	150.21	150.58	150.96	151.33	151.71	152.08	152.46	156.20	156.95
140.00	153.58	153.96	154.33	154.71	155.08	155.46	155.83	156.20	160.31	160.68
150.00	157.33	157.70	158.07	158.45	158.82	159.19	159.56	159.94	164.03	164.40
160.00	161.05	161.43	161.80	162.17	162.54	162.91	163.29	163.66	167.37	168.11
170.00	164.77	165.14	165.51	165.89	166.26	166.63	167.00	167.37	167.74	168.48
180.00										

قد تكون الأجهزة الخارجية التي يوفرها العميل متصلة بمراقبة المستشعرات وتوليد الإشارات لرفع إنذار وإغلاق مجموعة المولدات.

(BS EN 60085 (≡ IEC 60085) عزل كهربائي - يصنف التعيين والتقييم الحراري عزل الملفات بواسطة الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل لأجل الخدمة المعقول. لتجنب حدوث تلف في الملفات، يجب تعيين إشارات مناسبة لصنف العزل الذي يظهر على لوحة تقييم مولد التيار المتردد.

جدول 16. إعدادات درجة حرارة إيقاف التشغيل والإذار للملفات

درجة حرارة إيقاف التشغيل (درجة منوية)	درجة حرارة الإذار (درجة منوية)	الحد الأقصى لدرجة حرارة الاستمرار (درجة منوية)	عزل الملفات
140	120	130	صنف "ب"
165	145	155	صنف "و"
190	170	180	صنف "ح"

يجب تعيين إشارات التحكم وفقاً للجدول التالي للكشف عن ارتفاع درجة حرارة المحامل.

جدول 17. خصائص درجة حرارة إيقاف التشغيل والإذار للمحامل

درجة حرارة إيقاف التشغيل (درجة منوية)	درجة حرارة الإذار (درجة منوية)	المحامل
50 + الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	45 + الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	محمel طرف التحرير
45 + الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 + الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	محمel طرف الاتحرير

السلامة

7.7.2

خطر

الموصلات الكهربائية النشطة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسمية أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق.

لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأخطية من فوق الموصلات الكهربائية، أعزل مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وأزل الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين/وضع العلامات.

تحذير

الأسطح الساخنة

يمكن أن تتسبب ملامسة الأسطح الساخنة ستنسب في إصابات خطيرة بسبب الحروق.

لتتجنب الإصابة، قم بارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE) المناسبة.

اختبار أجهزة استشعار حرارة كاشف درجة حرارة المقاومة

7.7.3

- انزع غطاء صندوق الأطراف المساعد.
- تعرف على وظائف أسلاك أجهزة الاستشعار في صندوق الأطراف ومكان تركيب كل مستشعر.
- قم بقياس المقاومة بين السلك الأبيض وكل الأسلاك الحمراء للمستشعر الواحد.
- احسب درجة حرارة المستشعر من المقاومة المقاسة.
- قارن بين درجة الحرارة المحسوبة ودرجة الحرارة المبينة في معدات المراقبة الخارجية (إذا كانت متاحة).
- قارن إعدادات التتبیه وإشارة إيقاف التشغيل (إذا كانت متاحة) مع الإعدادات الموصى بها.
- كرر الخطوات من 3 إلى 7 مع كل مستشعر.
- أعد تركيب غطاء صندوق الأطراف المساعد.
- اتصل بمكتب خدمة عملاء Cummins لاستبدال أجهزة الاستشعار المعطلة. كاشف درجة حرارة المقاومة (RTD) للعضو الساكن الرئيسي غير قابل للاستبدال. كاشف درجة حرارة المقاومة (RTD) للمحمل قابل للاستبدال.

الملفات

7.8

اختبار الجهد الكهربائي المرتفع

7.8.1

إشعار

لقد تم اختبار الملفات عند جهد مرتفع أثناء التصنيع. قد تؤدي اختبارات الجهد الكهربائي المرتفع المتكررة إلى خفض أداء العزل وتقليل عمر التشغيل، إذا كان هناك اختبار آخر مطلوب عند التركيب للحصول على قبول العميل، يجب إجراؤه بجهد كهربائي منخفض، فولت = $2.0.8 \times (\text{الجهد المقتن} + 1000)$. بمجرد دخول المولد في فترة الخدمة، يجب إجراء أي اختبارات أخرى لأغراض الصيانة بعد اجتياز الفحوصات البصرية وختبارات مقاومة العزل وبجهد منخفض، بالفولت = $1.5 \times \text{الجهد المقتن}$.

مقدمة

7.8.2

إشعار

افصل جميع شبكات أسلاك التحكم وأسلاك تحويل العميل عن توصيلات ملفات مولد التيار المتردد قبل إجراء هذه الاختبارات.

إشعار

يحتوي منظم الجهد التلقائي (AVR) على مكونات إلكترونية قد تتعرض للتلف في حالة ارتفاع الجهد الكهربائي أثناء إجراء اختبارات مقاومة العزل، لذا، يجب فصل منظم الجهد التلقائي قبل إجراء أي اختبار لمقاومة العزل. كذلك يجب تأريض أجهزة استشعار درجة الحرارة بالأرض قبل إجراء أي اختبار لمقاومة العزل.

تنسم الملفات الرطبة أو المتسخة بمقاومة كهربائية منخفضة وقد تختلف في حالة ارتفاع الجهد الكهربائي أثناء إجراء اختبارات مقاومة العزل.
إذا انتابتك الشكوك، قم باختبار المقاومة عند جهد كهربائي منخفض (500 فولت) أولاً.

يعتمد أداء مولد التيار المتردد على العزل الكهربائي الجيد للملفات. يمكن أن تتسرب الضغوط الكهربائية والميكانيكية والحرارية، بالإضافة إلى الملوثات الكيميائية والبيئية في انخفاض درجة العزل. وتشير الاختبارات التشخيصية المتنوعة إلى حالة العزل عن طريق شحن جهد اختبار أو تفريغ بالملفات المعزولة لقياس شدة تدفق التيار وحساب قيمة المقاومة الكهربائية وفقاً لقانون أوم.

عندما تتم إضافة جهد اختبار التيار المباشر لأول مرة، تتدفق ثلاثة أنواع من التيارات:

- **التيار السعوي:** ويتم فيه شحن الملف بجهد الاختبار (تحخفض شدة التيار لتصل إلى صفر في ثوانٍ)،
- **تيار الاستقطاب:** وتنتمي فيه محاذة جزيئات العزل مع المجال الكهربائي المستخدم (تحخفض شدة التيار إلى صفر تقرباً في عشر دقائق)، و
- **تيار التسرب:** ويتم فيه تفريغ الشحنة في الأرض حيث تنخفض مقاومة العزل بسبب الرطوبة والتلوث (تزداد شدة التيار إلى قيمة ثابتة في ثوانٍ).

بالنسبة لاختبار مقاومة العزل، يتم إجراء قياس فردي بعد إضافة جهد اختبار التيار المباشر بدقة واحدة، وذلك بعد انتهاء التيار السعوي. بالنسبة لاختبار مؤشر القطبية، يتم إجراء قياس ثان بعد عشر دقائق. تكون النتيجة مقبولةً عندما تكون قيمة مقاومة العزل المفادة للمرة الثانية ضعف المقاومة الأولى على الأقل، وذلك بسبب انخفاض تيار الاستقطاب. في حالة ضعف العزل، يسود تيار التسرب وتكون قيمتا المقاومة متماثلتين. جدير بالذكر أن جهاز فحص العزل المتخصص يعمل على إعطاء قياسات دقيقة وموثوقة، ويمكن أن يسمى في ألمانيا بعض الاختبارات.

الأمان

7.8.3

خطر

الموصلات الكهربائية النشطة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة إلى حدوث إصابة جسيمة أو الوفاة بسبب الصدمة الكهربائية أو الحروق.
لمنع حدوث الإصابة وقبل إزالة الأخطاء من فوق الموصلات الكهربائية، أعزل مجموعة المولد من جميع مصادر الطاقة، وأزل الطاقة المخزنة، واستخدم إجراءات أمان إلغاء التأمين/وضع العلامات.

تحذير

الموصلات الكهربائية النشطة

قد تؤدي الموصلات الكهربائية النشطة في أطراف اللفيفة بعد اختبار مقاومة العزل إلى حدوث إصابة جسيمة أو الوفاة بسبب الثدمة الكهربائية أو الحروق.
لمنع حدوث الإصابة، قم بتفريغ شحنات اللفائف عن طريق تقصير الوصلة الأرضية من خلال قضيب تأريض لمدة 5 دقائق على الأقل.

7.8.4 المتطلبات

جدول 18. متطلبات اختبار اللفاف

الوصف	المتطلب
ارتد معدات الحماية الشخصية الازمة للموقع.	معدات الحماية الشخصية (PPE)
لا شيء	مواد استهلاكية
لا شيء	قطع الغيار
<ul style="list-style-type: none"> • مقاييس اختبار العزل • مقاييس متعدد • مقاييس ميليوهم أو مقاييس مايكروهم • أميتر القامطة • ميزان الحرارة بالأشعة تحت الحمراء • عمود التأريض 	الأدوات

7.8.5 اختبار المقاومة الكهربائية للملفات

1. أوقف مولد التيار المتردد.
2. تحقق من المقاومة الكهربائية لملف مجال المحرض (العضو الساكن):
 - a. افضل أسلاك مجال المحرض F1 وF2 عن منظم الجهد التلقائي.
 - b. قم بقياس المقاومة الكهربائية بين أسلاك F1 وF2 باستخدام مقاييس متعدد وتسجيلها.
 - c. أعد توصيل أسلاك مجال المحرض F1 وF2.
 - d. تأكد من إحكام المثبتات.
3. تتحقق من المقاومة الكهربائية لملف عضو الإنتاج الرئيسي للمحرض (الدوار):
 - a. ضع علامة على الأسلاك المتصلة بالصمامات الثانية على إحدى لوحتي المقوم.
 - b. افضل كافة أسلاك دوار المحرض عن كافة الصمامات الثانية الموجودة في المقوم.
 - c. قم بقياس المقاومة الكهربائية بين أزواج الأسلاك المميزة بعلامات (بين ملفات الطور). يجب استخدام مقاييس مايكرو أو ممتخصص.
 - d. أعد توصيل كل أسلاك دوار المحرض بالصمامات الثانية.
 - e. تأكد من إحكام المثبتات.
4. تتحقق من المقاومة الكهربائية لملف المجال الرئيسي (الدوار):
 - a. افضل سلكي التيار المستمر بالدوار الرئيسي عن لوحات المقوم.
 - b. قم بقياس المقاومة الكهربائية بين سلكي الدوار الرئيسي وتسجيلها. يجب استخدام مقاييس مايكرو أو ممتخصص.
 - c. أعد توصيل سلكي التيار المستمر بالدوار الرئيسي بلوحات المقوم.
 - d. تأكد من إحكام المثبتات.
5. تتحقق من المقاومة الكهربائية لملف عضو الإنتاج الرئيسي (العضو الساكن):
 - a. افضل كل أسلاك العضو الساكن الرئيسي عن أطراف الخرج.
 - b. قم بقياس المقاومة الكهربائية بين أسلاك U1 وU2 وبين U5 وU6 (إن وجدت) وتسجيلها. يجب استخدام مقاييس مايكرو أو ممتخصص.
 - c. قم بقياس المقاومة الكهربائية بين أسلاك V1 وV2 وبين V5 وV6 (إن وجدت). يجب استخدام مقاييس مايكرو أو ممتخصص.
 - d. قم بقياس المقاومة الكهربائية بين أسلاك W1 وW2 وبين W5 وW6 (إن وجد). يجب استخدام مقاييس مايكرو أو ممتخصص.
 - e. أعد توصيل كل الأسلاك بأطراف الخرج، كما كانت قبلًا.
 - f. تأكد من إحكام المثبتات.

6. تحقق من المقاومة الكهربية لملف عضو الإنتاج الرئيسي (العضو الساكن) في مولد المجال المغناطيسي الدائم:
- افصل أسلاك خرج مولد المجال المغناطيسي الدائم الثلاثة P2 وP3 وP4 عن منظم الجهد التلقائي.
 - قم بقياس المقاومة الكهربية بين أزواج من أسلاك خرج مولد المجال المغناطيسي الدائم باستخدام مقاييس متعددة وتسجيلها.
 - أعد توصيل أسلاك خرج مولد المجال المغناطيسي الدائم الثلاثة P2 وP3 وP4 بمنظم الجهد التلقائي.
 - تأكد من إحكام المثبتات.

7. راجع البيانات الفنية ([الفصل 9 في الصفحة 61](#)) للتأكد من أن مقاومة الملفات التي تم قياسها تتطابق مع القيم المرجعية.

7.8.6 اختبار مقاومة عزل الملفات

إشعار	
يجب عدم تشغيل مولد التيار المتردد حتى تصل مقاومة العزل للحد الأدنى.	

جدول 19. قم باختبار الجهد الكهربائي والحد الأدنى لمقاومة العزل المقبولة للمولدات الجديدة وقدد التشغيل

الحد الأدنى لمؤشر الاستقطاب $PI = (IR_{10}) / (IR)$	الحد الأدنى لمقاومة العزل في الدقيقة ($M\Omega$) (IR)		اختبار الجهد (فولت)	
	قید التشغیل	جديد		
	5	10	1000	الجهد المنخفض (LV) للعضو الثابت، يصل إلى 1 كيلو فولت
2	50	100	2500	الجهد المتوسط (MV) للعضو الثابت، من 1 إلى 4.16 كيلو فولت (لكل طور)
2	150	300	5000	العضو الثابت للجهد العالي من (HV) 4.16 إلى 13.8 كيلو فولت (لكل طور)
	3	5	500	العضو الثابت للمولد ذو المفاتيس الدائم
	5	10	500	عضو ثابت محضر
	100	200	1000	عضو دوار محضر ومقوم وعضو دوار رئيسي مرکبین

1. قم بفحص الملفات في حالة حدوث تلف ميكانيكي أو نصول اللون الناتج عن التسخين المفرط. قم بتنظيف العزل إذا كان هناك غبار استرطابي وتلوث أتربة.

2. بالنسبة للأعضاء الثابتة الرئيسية للجهد المنخفض (LV):

a. قم بفصل موصل التعادل الأرضي (إذا كان مركباً).

b. قم بربط أسلاك التوصيل الثلاثة لجميع ملفات الطور معاً (إن أمكن).

c. قم بتطبيق جهد الاختبار من اللوحة بين أي سلك توصيل الطور والتاريبن.

d. قم بقياس مقاومة العزل بعد دقيقة (مقاومة العزل).

e. قم بتقريغ جهد الاختبار باستخدام قضيب تأريض لمدة خمس دقائق.

f. إذا كانت مقاومة العزل المقاسة أقل من الحد الأدنى للقيمة المقبولة، قم بتجفيف العزل، ثم كرر الطريقة مجدداً.

g. أعد ربط موصل التعادل الأرضي (إذا كان مركباً).

3. بالنسبة للأعضاء الثابتة الأساسية للجهد المتوسط (MV) والجهد العالي (HV):

a. قم بفصل أسلاك التعادل الثلاثة.

b. قم بربط طرف كل ملف طور معاً (إن أمكن).

c. قم بتأريض طورين.

d. قم بتطبيق الجهد الاختباري من الجدول بين الطور غير الموصل بالأرض والأرض.

e. قم بقياس مقاومة العزل بعد دقيقة (IR_1).

- f. قم بقياس مقاومة العزل بعد 10 دقائق (IR_{10} دقائق).
- g. قم بتغريغ الجهد الاختباري باستخدام قضيب تأريض لمدة خمس دقائق.
- h. قم بحساب مؤشر الاستقطاب ($IR_{10} = PI_{(10 \text{ دقائق})} / PI_{(1 \text{ دقيقة})}$)
- i. قم باختبار الطورين الآخرين في المقابل.
- j. إذا كانت مقاومة العزل المكافحة أو مؤشر الاستقطاب أقل من الحد الأدنى للقيم المقبولة، قم بتجفيف العزل، ثم كرر الطريقة مجدداً.
- k. قم ب拔ازلة الاتصالات الاختبارية ثم أعد ربط أسلاك التعادل.
4. بالنسبة للمولد ذو المغناطيس الدائم والأعضاء الثابتة المحروضة والمحرض المركب والأعضاء الدوارة الرئيسية:
- a. قم بربط طرفي كل ملف معاً (إن كان مركتا).
- b. قم بتطبيق الجهد الاختباري من الجدول بين الملف والأرض.
- c. قم بقياس مقاومة العزل بعد دقيقة (مقاومة العزلية).
- d. قم بتغريغ جهد الاختبار باستخدام قضيب تأريض لمدة خمس دقائق.
- e. إذا كانت مقاومة العزل المقاشة أقل من القيمة الدنيا المقبولة، قم بتجفيف العزل، ثم كرر الطريقة مجدداً.
- f. كرر الطريقة مع كل ملف.
- g. قم ب拔ازلة التوصيات الاختبارية.

7.8.7 تجفيف العزل

استخدم الطرق المذكورة أدناه لتجفيف عزل ملفات العضو الساكن الرئيسي. لمنع حدوث تلف بسبب بخار الماء الصادر من العزل، تأكد من عدم زيادة درجة حرارة الملف سريعاً عن 5 درجات مئوية في الساعة أو تجاوزها 90 درجة مئوية. ارسم منحنى مقاومة العزل بحيث يعرض وقت اكمال التجفيف.

7.8.7.1 التجفيف بالاستعانة بالهواء المحيط

في كثير من الحالات، يمكن تجفيف مولد التيار المتردد بالشكل الكافي باستخدام نظام التبريد الخاص به. أفضل الكابلات من طرفي منظم الجهد التلقائي X+(F1) وXX-(F2) بحيث لا يتم تحرير العضو الساكن للمحرض بأي مصدر جهد كهربائي. قم بتشغيل جهاز المولد في حالة عدم وجود تحرير. ويجب أن يتدفق الهواء بحرية عبر مولد التيار المتردد لإزالة الرطوبة. قم بتشغيل السخان المقاوم للتكافف (في حال تركيبه) كعامل مساعد في التجفيف بالإضافة إلى تدفق الهواء.

بعد اكمال التجفيف، أعد توصيل الكابلات بين العضو الساكن للمحرض ومنظم الجهد التلقائي. إذا لم يعمل جهاز المولد على الفور، قم بتشغيل السخان المقاوم للتكافف (في حال تركيبه) وأعد اختبار مقاومة العزل قبل الاستخدام.

7.8.7.2 التجفيف بالاستعانة بالهواء الساخن


قم بتوجيه الهواء الساخن من سخان مروحة كهربائي واحد أو اثنين بقدرة من 1 إلى 3 كيلو واط إلى مدخل الهواء بمولد التيار المتردد. تأكد من أن مصدر الحرارة يقع على بعد 300 مم على الأقل من الملفات لتجنب الحرارة الحارقة أو الزائدة التي قد تؤدي إلى تلف العزل. ويجب أن يتدفق الهواء بحرية عبر مولد التيار المتردد لإزالة الرطوبة.

بعد التجفيف، أزل سخانات المروحة وأعد استخدامها عند الحاجة.

إذا لم يعمل جهاز المولد على الفور، فقم بتشغيل السخانات المقاومة للتكافف (في حال تركيبها)، وأعد اختبار مقاومة العزل قبل الاستخدام.

7.8.7.3 بيان الرسم البياني للأشعة تحت الحمراء

أيا كانت الطريقة المستخدمة لتجفيف المولد وقياس مقاومة العزل ودرجة الحرارة (إذا كانت مزودة بأجهزة الاستشعار) من لفات الموالي الرئيسية كل 15 إلى 30 دقيقة. رسم بياني لمقاومة العزل والأشعة تحت الحمراء (محور ص) مقابل الزمن، (محور س).



رسم توضيحي 25. رسم بياني لمقاومة العزل

يظهر المنحنى النموذجي زيادة أولية في المقاومة وانخفاضاً ثم ارتفاعاً تدريجياً إلى حالة مستقرة. إذا كانت الملفات رطبة قليلاً فقط، فقد لا يظهر الجزء المنقط من المنحنى. قم بمواصلة التجفيف لمدة ساعة أخرى بعد التوصل لحالة مستقرة.


إشعار

يجب عدم تشغيل المولد حتى تصل مقاومة العزل للحد الأدنى.

هذه الصفحة تترك فارغة عمدأً.

مولد التيار المتردد P80

8.1




رسم توضيحي 26. مولد التيار المتردد P80.

جدول 20. روابط وأجزاء P80

المرجع	المكون	الرابط	الرقم	العزم (ناتومتر)
1	غطاء مدخل الهواء	M8	9	8
2	شبكة مدخل الهواء	-	-	-
3	كتيفة طرف الالاتریک (الكتلة 295 كجم)	M24	8	660
4	العضو الثابت المحرض	M8	6	22
5	كتيفة طرف التحریک	M24	8	660
6	مهابی طرف التحریک (محمل واحد)	M24	8	660
7	حامل محمل طرف التحریک (محملان) (الكتلة 111 كجم)	M24	8	660
8	الغطاء العلوي لمخرج هواء طرف التحریک	M8	4	8
9	الغطاء السفلي لمخرج هواء طرف التحریک	-	-	-
10	العضو الدوار للمولد ذي المغناطیس الدائم	M10	1	45
11	العضو الثابت للمولد ذي المغناطیس الدائم	M6	4	9.4
12	غطاء محمل طرف الالاتریک	M10	6	45
13	قذاف شحم محمل طرف الالاتریک	-	-	-
14	محمل طرف الالاتریک	-	-	-
15	حاوية محمل طرف الالاتریک	M10	6	45
16	مجموعة المقوم	-	-	-
17	العضو الدوار المحرض	-	-	-
18	مجموعة العضو الدوار (محملان)	-	-	-
19	حاوية محمل طرف التحریک (محملان)	M10	6	45
20	محمل طرف التحریک (محملان)	-	-	-
21	غطاء محمل طرف التحریک (محملان)	M10	6	45
22	مجموعة العضو الدوار (محمل واحد)	-	-	-
23	محور قارن طرف التحریک (محمل واحد)	-	-	-
24	أقراص القارن (محمل واحد)	M30	12	1350
25	المرروحة	-	-	-
26	حلقة مشبك المرروحة	M10	12	31.5
27	مجموعة مصيدة الشحم	M8	4	8
28	مدخل فلتر الهواء	M8	10	8
29	لوحة مدخل فلتر الهواء	-	-	-
30	غطاء شق تهوية مدخل فلتر الهواء	-	-	-

روابط وأجزاء صندوق الأطراف LV

8.2



رسم توضيحي 27. صندوق الأطراف LV


جدول 21. الروابط والأجزاء: صندوق الأطراف LV

المرجع	المكون	الرابط	عزم (نيوتن/متر)
1	لوحة القاعدة لصندوق الأطراف	M8 × 35	30
2	لوحة نهاية طرف صندوق الأطراف - نهاية طرف آلية التدوير	M8 × 25	30
3	قطعة الزاوية	M8 × 25	30
4	صندوق الوصلة	M8 × 25	30
5	صندوق الأطراف الثانوية	M8 × 25	30
6	غطاء صندوق الأطراف	M8 × 25	30
7	لوحة السدادات	M6 × 16	12
8	كتيفة تركيب حامل ضد الاهتزاز	M6	12
9	حامل ضد الاهتزاز (AVM)	-	-
10	لوحة صندوق الأطراف الثانوية	M8 × 25	30
11	منظم فولتية تلقائي (AVR) (تنظيم نموذجي)	M8 × 16	12
12	غطاء صندوق الأطراف الثانوية	M8 × 25	30

المرجع	المكون	الرابط	عزم (نيوتون/متر)
13	محول التيار الكهربائي (CT)	-	-
14	مسمار محول التيار الكهربائي	-	-
15	صاملولة محول التيار الكهربائي	M8	22
16	برغي مشبك العازل	M8 × 35	30
17	برغي تثبيت شريط المتقب	M8 × 55	30
18	لوحة مدخل الهواء	M8 × 25	30

روابط وأجزاء صندوق الأطراف MV/HV

8.3



رسم توضيحي 28. صندوق الأطراف MV/HV.

جدول 22. الروابط والأجزاء: صندوق الأطراف MV/HV

المرجع	المكون	الرابط	عزم (نيوتون/متر)
1	اللوحة القاعدية لصندوق الأطراف	M8 × 35	30
2	لوحة نهاية طرف صندوق الأطراف - نهاية طرف آلية التدوير	M8 × 25	30
3	قطعة الزاوية	M8 × 25	30

المرجع	المكون	الرابط	عزم (نيوتن/متر)
4	صندوق الوصلة	M8 × 25	30
5	صندوق الأطراف الثانوية	M8 × 25	30
6	غطاء صندوق الأطراف	M8 × 25	30
7	لوحة السدادات	M6 × 16	12
8	كتيفة تركيب حامل ضد الاهتزاز	M6	12
9	حامل ضد الاهتزاز (AVM)	-	-
10	لوحة صندوق الأطراف الثانوية	M8 × 25	30
11	منظم فولتية تلقائي (AVR)	M8 × 16	12
12	غطاء صندوق الأطراف الثانوية	M8 × 25	30
13	محول التيار الكهربائي (CT)	-	-
14	مسمار محول التيار الكهربائي	-	-
15	صامولة محول التيار الكهربائي	M8	22
16	برغي مشبك العازل	M8	20
17	لوحة السدادات	M6 × 16	12
18	عازل حامل	M12	80
19	دعم الكابل	-	-
20	محول عازل	M8 × 55	30

هذه الصفحة تترك فارغة عمدأً.

إشعار

قارن القياسات بصفحة البيانات الفنية وشهادة الاختبار الموفرة مع المولد.

جدول 23. ثوابت LV804

مقاومة الملفات عند 22 درجة منوية							الجهد في أطراف التوصيل (فولت)					
(مو) فرط علية - فرط نم ممئاً علية سبيط ظان غطها يذلل ملئ نشاسلاً وضاغطاً	(مو) علية (مو) لداع علية متفق علية - فرط علية نم ، لداع علية متفق علية	(مو) يسأساً راود وضع	(مو) ضرجم تبااث وضع		عادي		البقايا النمطية		(زتره) درستانا	ندر تعلم رايستانا داروم		
					E1, E2, E3							
3.8	0.67	1.32	0.076	17.5	400	-190 250	60	35/60	400	50	LV804R	
3.8	1.58	1.32	0.076	17.5	-190 250	-190 250	100	35	690	50		
3.8	0.67	1.32	0.076	17.5	480	-190 250	70	35/70	480	60		
3.8	0.97	1.32	0.076	17.5	600	-190 250	90	35/90	600	60		
3.8	0.54	1.40	0.076	17.5	400	-190 250	60	35/60	400	50	LV804S	
3.8	1.45	1.40	0.076	17.5	-190 250	-190 250	100	35	690	50		
3.8	0.54	1.40	0.076	17.5	480	-190 250	70	35/70	480	60		
3.8	0.76	1.40	0.076	17.5	600	-190 250	90	35/90	600	60		

مقاومة الملفات عند 22 درجة مئوية							الجهد في أطراف التوصيل (فولت)					نرثها رايتن دلورم	
(ج) فرط علىا - فرط نم ،م:ادنا س ي طان غما ي ذ دلورم نكاسلا وضع عالا	(ج) يليلي م لداعتنا ذطقن عالا - فرطنا نم ملداعتنا ذطقن	(ج) يس اس راود وضع	(ج) ضرجم راود وضع	(ج) ضرجم تباث وضع	عادي		البقايا النمطية						
					E1, E2, E3	6,7,8	فرط علىا فرط نم ،س ي زارلا رايتن دلورم	6,7,8 (E1, E2, E3)	فرط علىا - فرط نم ،روط علىا روط نم				
3.8	0.44	1.50	0.076	17.5	400	-190 250	60	35/60	400	50	LV804T	LV804W	
3.8	1.15	1.50	0.076	17.5	-190 250	-190 250	100	35	690	50			
3.8	0.44	1.50	0.076	17.5	480	-190 250	70	35	480	60			
3.8	0.71	1.50	0.076	17.5	600	-190 250	90	35/90	600	60			
3.8	0.33	1.47	0.092	16	400	-190 250	60	35/60	400	50			
3.8	0.88	1.47	0.092	16	-190 250	-190 250	100	35	690	50			
3.8	0.33	1.47	0.092	16	480	-190 250	70	35/70	480	60			
3.8	0.48	1.47	0.092	16	600	-190 250	90	35/90	600	60			
3.8	0.26	1.63	0.092	16	400	-190 250	60	35/60	400	50		LV804X	
3.8	0.26	1.63	0.092	16	480	-190 250	70	35/70	480	60			
3.8	0.37	1.63	0.092	16	600	-190 250	90	35/90	600	60	LV804Y	LV804Z	
3.8	0.66	1.69	0.092	16	-190 250	-190 250	100	35	690	50			

جدول 24. معاملات HV804

مقاومة الملفات عند 22 درجة مئوية							جهد أطراف التوصيل			
							عادي	البقايا التموذجية		
(مو) فرط ولها - فرط نم، يسى ادا س ي طان غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علا	0.0343	1.32	0.076	17.5	-190 250	500	35	6.78 (E1 E2 E3)	(تلوف)	(تلوف) فرط ولها - فرط نم، يسى اس ا دعجا قرف
ي طان غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علا رو ط	0.0343	1.32	0.076	17.5	-190 250	650	35	6.78 (E1 E2 E3)	(تلوف)	(تلوف) فرط ولها - فرط نم، يرى اس ا دعجا قرف
ي طان غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علا رو ط	0.0339	1.40	0.076	17.5	-190 250	500	35	3.3	50	(زتره) ددرتنا
ي طان غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علا رو ط	0.0339	1.40	0.076	17.5	-190 250	650	35	4.16	60	
ي طان غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علا رو ط	0.0286	1.50	0.076	17.5	-190 250	500	35	3.3	50	
ي طان غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علا رو ط	0.0286	1.50	0.076	17.5	-190 250	650	35	4.16	60	
ي طان غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علا رو ط	0.0194	1.47	0.092	16	-190 250	500	35	3.3	50	
ي طان غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علا رو ط	0.0194	1.47	0.092	16	-190 250	650	35	4.16	60	
ي طان غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علا رو ط	0.0154	1.63	0.092	16	-190 250	500	35	3.3	50	
ي طان غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علا رو ط	0.0154	1.63	0.092	16	-190 250	650	35	4.16	60	
							MV804X	MV804W	MV804T	MV804S
										MV804R
										ددرثمل راي تلا دلوبم

جدول 25. معاملات HV804

مقاومة الملفات عند 22 درجة مئوية							جهد أطراف التوصيل				HV804R	HV804S
							عادي	البقايا التموذجية				
(مو) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها	0.1489	1.32	0.076	17.5	-190 250	900	35	6.0	50	(تلوف) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها		
(مو) لداعتلا مقطفن علها - فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها	0.1636	1.32	0.076	17.5	-190 250	1000	35	6.6	50	(تلوف) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها		
(مو) ضرجم نكاس وضع	0.4716	1.32	0.076	17.5	-190 250	1500	35	10.0	50	(تلوف) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها		
(مو) يسأس راود وضع	0.6007	1.32	0.076	17.5	-190 250	1650	35	11.0	50	(تلوف) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها		
(مو) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها	0.1489	1.32	0.076	17.5	-190 250	1100	35	7.2	60	(تلوف) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها		
(مو) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها	0.6736	1.32	0.076	17.5	-190 250	2100	35	13.8	60	(تلوف) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها		
(مو) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها	0.1243	1.40	0.076	17.5	-190 250	900	35	6.0	50	(تلوف) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها		
(مو) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها	0.1549	1.40	0.076	17.5	-190 250	1000	35	6.6	50	(تلوف) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها		
(مو) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها	0.3833	1.40	0.076	17.5	-190 250	1500	35	10.0	50	(تلوف) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها		
(مو) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها	0.4903	1.40	0.076	17.5	-190 250	1650	35	11.0	50	(تلوف) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها		
(مو) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها	0.1243	1.40	0.076	17.5	-190 250	1100	35	7.2	60	(تلوف) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها		
(مو) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها	0.5554	1.40	0.076	17.5	-190 250	2100	35	13.8	60	(تلوف) فرط ولها - فرط نم، بمحادثة سعي طلاق غلها يذ دلوكيل تباشلا وضع علها		

مقاومة الملفات عند 22 درجة مئوية					جهد أطراف التوصيل				
					عادي	البقايا التمونجية			
(مو) فرط إila - فرط نm ،مىاىا سى ظانغملا يذلولهم تباشلا وضع علا	يلإ يس اسأا تباشلا وضع علا روطة (مو) لداعتنا ةطقن ئىلا - فرطنا نم ،لداعتلا مفتقن	(مو) يس اسأا رواد وضع	(مو) فرط إila - فرط نm ،ضيق راود وضع	(مو) ضرجم نثاس وضع	67:8 (E1 E2 E3) (ظروف)	67:8 (E1 E2 E3) (ظروف)	(تلوف) فرط إila - فرط نm ،يس اسأا دعجا قرف	(تلوف وليك) فرط إila - فرط نm ،روط إila روطنم دعجا قرف	(تره) درستلا
3.8 0.1068 1.50 0.076 17.5 -190 250	900	35	6.0	50					
3.8 0.1305 1.50 0.076 17.5 -190 250	1000	35	6.6	50					
3.8 0.2981 1.50 0.076 17.5 -190 250	1500	35	10.0	50					
3.8 0.4022 1.50 0.076 17.5 -190 250	1650	35	11.0	50					
3.8 0.1068 1.50 0.076 17.5 -190 250	1100	35	7.2	60					
3.8 0.4484 1.50 0.076 17.5 -190 250	2100	35	13.8	60					
3.8 0.0668 1.47 0.092 16 -190 250	900	35	6.0	50					
3.8 0.0888 1.47 0.092 16 -190 250	1000	35	6.6	50					
3.8 0.2368 1.47 0.092 16 -190 250	1500	35	10.0	50					
3.8 0.3294 1.47 0.092 16 -190 250	1650	35	11.0	50					
3.8 0.0668 1.47 0.092 16 -190 250	1100	35	7.2	60					
3.8 0.3724 1.47 0.092 16 -190 250	2100	35	13.8	60					

مقاومة الملفات عند 22 درجة مئوية								جهد أطراف التوصيل			
الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	الرقم	عادى	البقايا النمونجية	الرقم	الرقم
								رده	رده	رده	رده
3.8	0.0526	1.63	0.092	16	-190 250	900	35	6.0	50	(هـ) فرط عـلـىـ - فـرـطـ نـمـ ، يـسـ اـسـ الـىـ تـبـاـشـلـاـ وـضـعـ عـلـىـ	(هـ) يـسـ اـسـ الـىـ تـبـاـشـلـاـ وـضـعـ عـلـىـ رـوـطـ
3.8	0.0717	1.63	0.092	16	-190 250	1000	35	6.6	50	(هـ) لـدـاعـتـاـ ظـقـنـ ئـلـاـ - فـرـطـ عـلـىـ نـمـ ، يـسـ اـسـ الـىـ تـبـاـشـلـاـ وـضـعـ عـلـىـ	(هـ) (تـلـوـفـ) فـرـطـ عـلـىـ - فـرـطـ نـمـ ، يـسـ اـسـ الـىـ دـعـلـاـ قـرـفـ
3.8	0.1943	1.63	0.092	16	-190 250	1500	35	10.0	50	(هـ) عـلـىـ رـوـطـ عـلـىـ رـوـطـ نـمـ دـعـلـاـ قـرـفـ	(هـ) (تـلـوـفـ وـلـيـكـ) فـرـطـ عـلـىـ - فـرـطـ نـمـ ، يـسـ اـسـ الـىـ دـعـلـاـ قـرـفـ
3.8	0.2540	1.63	0.092	16	-190 250	1650	35	11.0	50	(هـ) دـدرـتـلـاـ	
3.8	0.0526	1.63	0.092	16	-190 250	1100	35	7.2	60		
3.8	0.2868	1.63	0.092	16	-190 250	2100	35	13.8	60		
								HV804X			
								دـدرـتـلـاـ			

هذه الصفحة تترك فارغة عمدًا.

قطع غيار الصيانة 10

نوصي باستخدام قطع غيار صيانة STAMFORD الحقيقية والمتوفرة من منفذ صيانة معتمد. للاتصال على تفاصيل أقرب منفذ صيانة لك، يُرجى زيارة www.stamford-avk.com

طلبات شراء القطع 10.1

عند طلب شراء قطع، ينبغي تحديد الرقم المسلسل للجهاز أو رقم معرف الجهاز ونوعه، إلى جانب وصف القطعة. يمكن العثور على الرقم المسلسل للجهاز على لوحة الاسم أو الإطار.

خدمة العملاء 10.2

مهندسو الصيانة التابعون لشركة Cummins Generator Technologies عبارة عن محترفين متخصصين ومدربين بشكل مكثف لتقديم أفضل دعم ممكن. توفر خدمتنا العالمية:

- تشغيل مولد a.C. في الموقع
- صيانة المحاصل ومراقبة حالتها في الموقع
- فحوصات سلامة العزل في الموقع
- إعداد منظم الفولطية التلقائي والملحقات في الموقع

للاتصال على تفاصيل أقرب منفذ صيانة لك، يُرجى زيارة www.stamford-avk.com

قطع الغيار الموصى بها 10.3

يجب الاحتفاظ بمجموعة من قطع الغيار هذه مع مولد التيار المتردد في حالة الاستعمالات بالغة الأهمية.

جدول 26. قطع غيار P80

الرقم	قطعة الغيار
E000-13300	MA330 AVR (إن أمكن)
A060B914	DECS150 AVR (إن أمكن)
E000-23800	DM110 AVR (إن أمكن)
RSK6001	عدة استبدال المقوم (6) صمامات ثانية، مقاومتان متغيرتان
45-0281	الشحم (400 جم)
محمel P80 واحد	
45-1118	طقم محامل NDE القابل لإعادة التشحيم والمكتمل ببطاء وخرطوشة (جميع أطوال المراكز)
محملان P80	
45-1151	طقم محامل NDE و DE القابل لإعادة التشحيم والمكتمل بأغطية وخرطوشات (أطوال مراكز R و S و T)
45-1152	طقم محامل NDE و DE القابل لإعادة التشحيم والمكتمل بأغطية وخرطوشات (أطوال مراكز W و X و Y)

Klüber Asonic GHY72 شحم 10.4

تعتمد كل الإصدارات التجريبية من المحامل وعمرها الافتراضي المتوقع على استخدام Klüber Asonic GHY72.

هذه الصفحة تترك فارغة عمدًا.

11

التخلص من الجهاز عند انتهاء عمره الافتراضي

يمكن أن تتولى الشركات المتخصصة في جمع مواد المنتجات منتهية الصلاحية عملية تجميع معظم الحديد والصلب والنحاس من مولد التيار المتردد. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بخدمة العملاء.

11.1 المواد القابلة لإعادة التدوير

افصل الأجزاء الأساسية وال الحديد والنحاس والصلب ميكانيكيًا، مع إزالة الطلاء وراتين البوليستر وشريط العزل وأو البقايا البلاستيكية من كل المكونات. التخلص من هذه "المخلفات" يمكن الآن إعادة تدوير الحديد والصلب والنحاس.

11.2 العناصر التي تحتاج إلى معالجة خاصة

قم بفك الكابل الكهربائي والملحقات الكهربائية والمواد البلاستيكية من مولد التيار المتردد. تحتاج هذه المكونات إلى معالجة خاصة للتخلص من المخلفات الموجودة في المواد القابلة للجمع. أرسل المواد التي يتم جمعها إلى إعادة التدوير.

11.3 المخلفات

تخلص من المخلفات الناتجة عن كل من العمليات السابقة عن طريق شركة متخصصة في التخلص من المخلفات.

هذه الصفحة تترك فارغة عمدأً.



www.stamford-avk.com

© 2019 Cummins Generator Technologies Ltd. جميع الحقوق محفوظة. شعار Cummins وشعار Cummins Generator Technologies مسجلة تجارية لدى شركة Cummins.